

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課リコール監理室  
TEL : 03-5253-8111 内線 : 42361  
アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和7年4月16日

リコール届出番号	外-3946	リコール開始日	令和7年4月16日
届出者の氏名又は名称	ハーレーダビッドソン ジャパン 株式会社 代表取締役 玉木 一史 (製作国 : アメリカ合衆国) (製作者名 : ハーレーダビッドソンモーターカンパニー) (問い合わせ先 : 0800-080-8080)		
不具合の部位 (部品名)	車体 (ステアリングヘッド)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ステアリングにおいて、高速走行時の設計検討が不十分なため、路面の凹凸等の影響により車両が振られることがある。 そのため、高速走行時に緊急回避のための急制動等を行った場合、車両安定性が損なわれ、最悪の場合、転倒に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ECMのプログラムを更新し、車両前部にバラストを搭載する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者 : ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、車台番号打刻 2 桁目の下に白色ペイントを塗布する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲および製作期間	リコール対象車の台数	備考
ハーレー ダビッドソン	8BL- FL6	「CV0 ストリート グライド」	5HD1PX655PB951005 ~ 5HD1PX653PB958101 令和5年5月19日~令和5年10月2日	147台	
	計1 型式	計1車種	(製作期間の全体範囲) 令和5年5月19日~令和5年10月2日	計147台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。