

令和7年4月17日
物流・自動車局 審査・リコール課

株式会社ホンダアクセスによる後付け用品「前輪サスペンション ダンパロッド折損」に関する自主改善の実施について

株式会社ホンダアクセスから、後付け用品として販売した前輪サスペンションについて、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたので、お知らせします。

記

自主改善開始日	令和7年4月18日(金)
不具合の内容	後付け用品として設定している前輪サスペンションにおいて、ダンパユニットとダンパマウントを締め付けるナットの締め付け管理が不十分なため、製造ばらつきにより締結力が低いものがある。そのため、ハンドル転舵時にダンパユニットのロッド締結部にガタが生じ、締結部近傍に過大な応力が加わり、そのまま使用を続けると、最悪の場合、当該ロッドが折損し、走行安定性を損なうおそれがある。
自主改善の内容	全車両、前輪サスペンションのダンパユニット、ナット、ダンパマウント、スラストプレート及び周辺部品(ワッシャ等)を新品に交換し、規定トルクで締め付ける。
不具合件数	2件
事故の有無	無し
自動車利用者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">・後付け用品として販売し、組付けられた車両を追跡調査・特定の上、その使用者に周知して改修等を行う。・弊社インターネットホームページに掲載する。・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。

対象の製品名	部品番号	自主改善対象製品の 出荷期間	自主改善 対象数	備考
サスペンションセット	08W60-TDJ-000B	平成27年7月3日～ 令和6年11月22日	1,373個	ホンダ S660 用
		合計	1,373個	

問い合わせ先

株式会社ホンダアクセス お客様相談室

電話番号：0120-663521

受付時間：9：00～12：00 / 13：00～17：00

（土日・祝日・年末年始等を除く）

国土交通省 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 久米・藤坂 電話 03-5253-8111（代表）（内線 42361）
--