

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線 42361
アドレス： <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年5月22日

リコール届出番号	5 6 4 9	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 毛籠 勝弘		
	問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター TEL 0120-386-919		
不具合の部位（部品名）	制動装置（ダイナミック・スタビリティ・コントロールユニット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ダイナミック・スタビリティ・コントロールユニットにおいて、ヨーレートの特性異常を検知するプログラムが不適切なため、正しく判定できない。そのため、ヨーレートの特性異常が発生しても故障判定できず、TCS※1/DSC※2作動表示灯が点灯しないおそれがある。 ※1 トラクションコントロールシステム：水にぬれた路面や雪道等の滑り易い路面での発進や旋回加速時に起こる駆動輪の空転を防ぎ、適切な駆動力と操縦性を確保するシステム ※2 ダイナミック・スタビリティ・コントロール：滑り易い路面での走行時や、緊急回避など急激なハンドル操作による車両の横すべりを抑えるため、ABS や TCS 等によりブレーキやエンジンの出力を自動的に制御し、車両の安定性を確保するシステム		
改善措置の内容	全車両、ダイナミック・スタビリティ・コントロールユニットを対策品に交換する。なお、交換部品の準備に時間を要することから、準備ができ次第、改めて案内する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	無し
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：電話、ダイレクトメール等にて通知する。または、車両のセンターディスプレイ画面へのメッセージ表示にて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	5BA-ND5RE	「MAZDA ROADSTER」	ND5RE-100006～ND5RE-151164 令和5年11月28日～令和7年2月14日	8,014	
	5BA-NDERE		NDERE-100003～NDERE-150448 令和5年11月28日～令和7年2月13日	2,755	
	（計2型式）	（計1車種）	（製作期間の全体の範囲） 令和5年11月28日～令和7年2月14日	（計10,769台）	

【注意事項】 対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。