


改善箇所説明図



速度計（スピードメータ）および走行距離計（オドメータ）において、ケースの防水性能が不足しているため、雨水等の水分が内部に浸入することがある。そのため、そのまま使用を続けると、基板が腐食して速度および走行距離を表示できなくなるおそれがある。

改善内容

全車両、スピードメータ（オドメータ含む）を対策品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：車わくの車台番号打刻付近に、緑色のシールを貼付する。