

連絡先	：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL	：03-5253-8111 内線 42361
アドレス	：https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年6月19日

リコール届出番号	5667	リコール開始日	令和7年6月20日
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 問い合わせ先：お客様相談センター 代表執行役社長 三部 敏宏 TEL 0120-112010		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（低圧燃料ポンプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	低圧燃料ポンプの改善措置において、改善措置部品の梱包作業が不適切なため、異品のパッキンを出荷したものがある。そのため、改善措置において異品のパッキンが組付けられ、燃料ポンプと燃料タンクのシール性が不足し、燃料満タン時に燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、低圧燃料ポンプのパッキンを正規品に交換し、周辺部品（ロックナット等）を新品と交換する。		
不具合件数	6件	事故の有無	無し
発見の動機	販売会社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備 考
ホンダ	6AA-RC4	「オデッセイ」	RC4-1150011～RC4-1168928 平成 29 年 10 月 23 日～令和元年 8 月 26 日	7,469	
	DAA-RC4		RC4-1028195～RC4-1031237 平成 29 年 7 月 8 日～平成 29 年 9 月 25 日	761	
	DBA-RC1		RC1-1126165～RC1-1127771 平成 29 年 7 月 13 日～平成 29 年 9 月 21 日	6	
			RC1-1200927～RC1-1209972 平成 29 年 11 月 27 日～令和元年 8 月 19 日	45	
			RC1-5200003～RC1-5200024 平成 29 年 11 月 22 日～令和元年 8 月 21 日	12	
			DBA-JF4	「N-BOX」 「N-BOX Custom」	
	JF4-2000056～JF4-2024075 平成 29 年 7 月 28 日～令和元年 9 月 23 日	376			
	JF4-3000001～JF4-3000014 平成 30 年 3 月 21 日～令和元年 6 月 21 日	7			
	JF4-4000003～JF4-4000052 平成 30 年 4 月 18 日～令和元年 9 月 13 日	15			
	JF4-8000001～JF4-8001653 平成 30 年 3 月 20 日～令和元年 9 月 20 日	562			
	JF4-8100003～JF4-8100322 平成 30 年 4 月 17 日～令和元年 9 月 11 日	91			
	6BA-JF4	JF4-1100036～JF4-1108514 令和元年 10 月 3 日～令和 2 年 2 月 11 日			

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備 考
ホンダ	6BA-JF4	「N-BOX」 「N-BOX Custom」	JF4-2100075～JF4-2103257 令和元年 10 月 8 日～令和 2 年 2 月 6 日	10	
			JF4-8200002～JF4-8200336 令和元年 10 月 2 日～令和 2 年 2 月 11 日	112	
			JF4-8300002～JF4-8300054 令和元年 10 月 7 日～令和 2 年 2 月 11 日	12	
	DAA-FR4	「JADE」	FR4-1100025～FR4-1102835 平成 30 年 4 月 20 日～令和元年 8 月 9 日	1,374	
			FR4-1015825～FR4-1016113 平成 29 年 8 月 23 日～平成 30 年 1 月 29 日	47	
	HBD-JJ2	「N-VAN」	JJ2-1000016～JJ2-1001301 平成 30 年 6 月 16 日～令和元年 9 月 26 日	33	
			JJ2-2000188～JJ2-2001068 平成 30 年 9 月 17 日～令和元年 8 月 1 日	19	
			JJ2-3000016～JJ2-3015402 平成 30 年 6 月 15 日～令和 2 年 1 月 13 日	309	
			JJ2-4000028～JJ2-4004701 平成 30 年 6 月 15 日～令和元年 11 月 6 日	69	
	6BA-JH4	「N-WGN」 「N-WGN Custom」	JH4-1000084～JH4-1003675 令和元年 7 月 4 日～令和 2 年 2 月 25 日	69	
			JH4-2000017～JH4-2000827 令和元年 7 月 5 日～令和 2 年 2 月 21 日	20	
			JH4-8000003～JH4-8000009 令和元年 8 月 7 日～令和 2 年 2 月 4 日	4	
	(計 8 型式)	(計 7 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 29 年 7 月 8 日～令和 2 年 2 月 25 日	(計 12,653 台)	

(備考)

本件は、令和 5 年 10 月 13 日付け届出番号「5395」及び令和 5 年 12 月 8 日付け届出番号「5423」にてリコール届出したものであるが、改善措置部品に異品を出荷したことが判明したため、組付けられた可能性がある車両に対し、再度届出を行うものである。