

令和 7 年 1 0 月 3 0 日
物流・自動車局 審査・リコール課

株式会社ホンダアクセスによるアルミホイールに関わる自主改善の実施について

株式会社ホンダアクセスから、後付け用品として販売したアルミホイールについて、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたので、お知らせします。

記

自主改善開始日	令和 7 年 1 0 月 3 1 日（金）
不具合の内容	後付け用品として販売したアルミホイールにおいて、ホイールナット締結座面へのブッシュ圧入工程が不適切なため、ブッシュが圧入されていないものがある。そのため、そのまま使用を続けると、締結座面が変形し、ホイールナットが緩み、最悪の場合、アルミホイールが外れるおそれがある。
自主改善の内容	全車両、ホイールナット締結座面を点検し、ブッシュが圧入されていないものは、アルミホイールを良品に交換し、ハブボルト ASSY・ホイールナットを新品に交換する。
不具合件数	1 件
事故の有無	無し
自動車使用者等に周知させるための措置	・後付け用品として販売し、組付けられた車両を追跡調査・特定の上、その使用者に周知して改修等を行います。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載します。

対象の製品名	部品番号	自主改善対象製品の出荷期間	自主改善対象数	備考
18 インチ アルミホイール MS-037	08W18- TEA-000	平成29年9月22日～ 令和6年8月19日	1,163個	シビック用 ガンパウダーブラック ＋オレンジ色
18 インチ アルミホイール MS-038	08W18- TEA-000A	平成29年9月22日～ 令和7年1月25日	2,148個	シビック用 ガンパウダーブラック 色
		合計	3,311個	－

問い合わせ先

株式会社ホンダアクセス お客様相談室

電話番号：0120-663521

受付時間：9：00～12：00／13：00～17：00

（土日・祝日・年末年始等を除く）

国土交通省 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 久米・藤坂 電話 03-5253-8111（代表）（内線 42353）
--