

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課リコール監理室
TEL：03-5253-8111 内線：42361
アドレス：<https://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年11月21日

リコール届出番号	外-4100	リコール開始日：令和7年11月21日	
届出者の氏名又は名称	ハーレーダビッドソン ジャパン 株式会社 代表取締役 玉木 一史 (製作国：アメリカ合衆国) (製作者名：ハーレーダビッドソンモーターカンパニー) (問い合わせ先：0800-080-8080)		
不具合の部位（部品名）	リアショックアジャスターマウントブラケット		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リアショックアジャスターのマウントブラケットにおいて、強度検討が不十分なため、エンジン高回転時の車両振動により、当該ブラケットが共振し亀裂が発生することがある。そのため、亀裂が進展して破断し、リアショックアジャスターが脱落しリアタイヤと接触することで、リアタイヤのトレッド面が削れ、タイヤ空気圧が低下し、走行中にバランスが取れなくなり転倒するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リアショックアジャスターにクロスメンバーキャディを追加する。 なお、リアショックアジャスターのブラケットを点検し、損傷があれば新品に交換する。		
不 具 合 件 数	0 件	事故の有無	無し
発 見 の 動 機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 ・改善実施済車には、車台番号打刻 2 桁目の下に白色ペイントを塗布する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲および制作期間	リコール対象車の台数	備考
ハーレー ダビッド ソン	2BL-STJ	「デラックス」	5HD1YCJE9JC010414 ～ 5HD1YCF2KB065318 平成29年6月29日～令和1年5月14日	138 台	
	2BL-STJ	「ヘリテイジクラシック」	5HD1YAJE0JC010497 ～ 5HD1YAJF3KB019999 平成29年6月28日～平成30年9月13日	165 台	
	8BL-STJ	「ヘリテイジクラシック」	5HD1YAJ59MB010055 ～ 5HD1YAJ55MB065487 令和2年3月12日～令和3年9月22日	167 台	
	2BL-STK	「ヘリテイジクラシック S」	5HD1YBKE6JC010461 ～ 5HD1YBK54LB076080 平成29年6月28日～令和2年10月5日	341 台	
	8BL-STK	「ヘリテイジクラシック S」	5HD1YBK50MB010093 ～ 5HD1YBK56RS052114 令和2年11月2日～令和6年8月21日	443 台	
	2BL-STK	「ヘリテイジクラシック S アニバーサリー」	5HD1YPKE8JC036086 ～ 5HD1YPKE2JC056690 平成29年10月31日～平成30年2月9日	50 台	
	8BL-STK	「ヘリテイジクラシック アニバーサリー」	5HD1BAK51PS019885 ～ 5HD1BAK53PS070370 令和5年1月5日～令和5年9月13日	84 台	

	2BL-STK	「ローライダーS」	5HD1YWK58LB010025 ～ 5HD1YWK51LB077131 平成31年3月6日～令和2年10月19日	828 台	
ハーレー ダビッド ソン	8BL-STK	「ローライダーS」	5HD1YWK50MB010232 ～ 5HD1YWK58MB067388 令和2年11月3日～令和3年10月13日	674 台	
	8BL-STZ	「ローライダーS」	5HD1YWK59NS015601 ～ 5HD1YWK53RS049068 令和3年12月20日～令和6年7月19日	1509 台	
	8BL-STZ	「ローライダーST」	5HD1YXZ51NB010236 ～ 5HD1YXZ59RS057777 令和3年11月19日～令和6年10月22日	3303 台	
	8BL-STZ	「ローライダーエルディア ブロ」	5HD1YZZ54NS036230 ～ 5HD1YZZ53NS070031 令和4年4月27日～令和4年10月21日	139 台	
	計5 型式	計8車種	(製作期間の全体範囲) 平成 29 年 6 月 28 日～令和 6 年 10 月 22 日	計7841台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

アクセサリ部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できないもの

対象製品	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
プロファイルロー・リアサスペンション	54000134	平成 29 年 10 月 31 日～令和 5 年 11 月 2 日	82	ソフテイル モデル
トールリアショック	54000294	令和 4 年 2 月 25 日～令和 5 年 10 月 24 日	6	ソフテイル モデル
合計			88 個	