

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課リコール監理室  
TEL : 03-5253-8111 内線 : 42361  
アドレス : <https://www.mlit.go.jp/>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和7年11月21日

リコール届出番号	外-4100	リコール開始日 : 令和7年11月21日			
届出者の氏名又は名称	<p>ハーレーダビッドソン ジャパン 株式会社  代表取締役 玉木 一史  (製作国 : アメリカ合衆国)  (製作者名 : ハーレーダビッドソンモーターカンパニー)  (問い合わせ先 : 0800-080-8080)</p>				
不具合の部位 (部品名)	リアショックアジャスター マウント ブラケット				
基準不適合状態にあると認められる構造、装置又は性能の状況及びその原因	<p>リアショックアジャスターのマウント ブラケットにおいて、強度検討が不十分なため、エンジン高回転時の車両振動により、当該ブラケットが共振し亀裂が発生することがある。そのため、亀裂が進展して破断し、リアショックアジャスターが脱落しリアタイヤと接触することで、リアタイヤのトレッド面が削れ、タイヤ空気圧が低下し、走行中にバランスが取れなくなり転倒するおそれがある。</p>				
改善措置の内容	<p>全車両、リアショックアジャスターにクロスメンバーキャディを追加する。  なお、リアショックアジャスターのブラケットを点検し、損傷があれば新品に交換する。</p>				
不具合件数	0件	事故の有無	無し		
発見の動機	本国メーカーからの情報による。				
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>使用者 : ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>自動車特定整備事業者 : 日整連発行の機関紙に掲載する。</li> <li>改善実施済車には、車台番号打刻2桁目の下に白色ペイントを塗布する。</li> </ul>				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲および製作期間	リコール対象車の台数	備考
ハーレーダビッドソン	2BL-STJ	「デラックス」	5HD1YCJE9JC010414 ~ 5HD1YCJF2KB065318 平成29年6月29日～令和1年5月14日	138台	
	2BL-STJ	「ヘリテイジクラシック」	5HD1YAJE0JC010497 ~ 5HD1YAJF3KB019999 平成29年6月28日～平成30年9月13日	165台	
	8BL-STJ	「ヘリテイジクラシック」	5HD1YAJ59MB010055 ~ 5HD1YAJ55MB065487 令和2年3月12日～令和3年9月22日	167台	
	2BL-STK	「ヘリテイジクラシック S」	5HD1YBKE6JC010461 ~ 5HD1YBK54LB076080 平成29年6月28日～令和2年10月5日	341台	
	8BL-STK	「ヘリテイジクラシック S」	5HD1YBK50MB010093 ~ 5HD1YBK56RS052114 令和2年11月2日～令和6年8月21日	451台	
	2BL-STK	「ヘリテイジクラシック S アニバーサリー」	5HD1YPKE8JC036086 ~ 5HD1YPKE2JC056690 平成29年10月31日～平成30年2月9日	50台	
	8BL-STK	「ヘリテイジクラシック アニバーサリー」	5HD1BAK51PS019885 ~ 5HD1BAK53PS070370 令和5年1月5日～令和5年9月13日	84台	

	2BL-STK	「ローライダーS」	5HD1YWK58LB010025 ~ 5HD1YWK51LB077131 平成31年3月6日～令和2年10月19日	828 台	
ハーレー ダビッド ソン	8BL-STK	「ローライダーS」	5HD1YWK50MB010232 ~ 5HD1YWK58MB067388 令和2年11月3日～令和3年10月13日	674 台	
	8BL-STZ	「ローライダーS」	5HD1YWZ59NS015601 ~ 5HD1YWZ53RS049068 令和3年12月20日～令和6年7月19日	1509 台	
	8BL-STZ	「ローライダーST」	5HD1YXZ51NB010236 ~ 5HD1YXZ59RS057777 令和3年11月19日～令和6年10月22日	3776 台	
	8BL-STZ	「ローライダーエルディア プロ」	5HD1YZZ54NS036230 ~ 5HD1YZZ53NS070031 令和4年4月27日～令和4年10月21日	139 台	
	計5 型式	計8車種	(製作期間の全体範囲) 平成 29 年 6 月 28 日～令和 6 年 10 月 22 日	計8322台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

アクセサリーパーツとして出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できないもの

対象製品	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
プロファイルロー・ リアサスペンション	54000134	平成 29 年 10 月 31 日～令和 5 年 11 月 2 日	82	ソフテイル モデル
トールリアショック	54000294	令和 4 年 2 月 25 日～令和 5 年 10 月 24 日	6	ソフテイル モデル
合計			88 個	