

物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL：03 - 5253 - 8111 内線 42361 アドレス： <a href="https://www.mlit.go.jp">https://www.mlit.go.jp</a>
--

## リ コ ー ル 届 出 一 覧 表

リコール届出日：令和8年2月4日

リコール届出番号	外-4139	リコール開始日	令和8年2月4日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役 マティアスシェーパース		
	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598119 (アドレス) <a href="https://www.audi.co.jp/">https://www.audi.co.jp/</a>		
不具合の部位 (部品名)	視野確保装置 (ドライバーアシストシステムコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ドライバーアシストシステムコントロールユニットにおいて、制御プログラムが不適切なため、カメラ映像信号の伝送が途切れることがある。そのため、サラウンドビューカメラの映像が映らなくなり、車両の直左映像が確認できず、保安基準に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ドライバーアシストシステムコントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。		
不 具 合 件 数	54 件	事故の有無	なし
発 見 の 動 機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のウェブサイトに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	3AA-4MDCBA	アウディ Q7 55Tq エアサス	WAUZZZ4MOLD020791～WAUZZZ4MXPD041976 令和2年7月16日～令和6年2月29日	902	
	3AA-4MDCBS	アウディ Q7 55Tq	WAUZZZ4MOLD020824～WAUZZZ4MXMD013820 令和2年7月16日～令和5年5月24日	28	
	3AA-F1DCBA	アウディ Q8 55Tq エアサス	WAUZZZF1OMD012596～WAUZZZF1XRD020244 令和3年1月9日～令和6年10月17日	1,094	
	3AA-F1DCBL		WAUZZZF1OSD001904～WAUZZZF1XTD002544 令和6年10月28日～令和7年10月18日	179	
	3AA-F1DCBS	アウディ Q8 55Tq	WAUZZZF1OPD012781～WAUZZZF19ND003736 令和3年1月15日～令和5年2月20日	5	
	3AA-F1DHUA	アウディ RSQ8	WUZZZF1OMD019120～WUZZZF1XTD002548 令和2年12月25日～令和7年10月18日	367	
	3AA-F7DCBA	アウディ Q7 55Tq エアサス	WAUZZZ4MOSD016464～WAUZZZ4MXSD036222 令和6年10月28日～令和7年9月10日	121	
	3BA-4MDWRA	アウディ SQ7	WAUZZZ4MOPD029500～WAUZZZ4MXPD044201 令和5年7月5日～令和6年5月17日	58	
	3BA-F1DWRA	アウディ SQ8	WAUZZZF1OPD038474～WAUZZZF1XTD003466 令和5年7月26日～令和7年10月18日	144	
	3BA-F7DWRA	アウディ SQ7	WAUZZZ4MOSD011524～WAUZZZ4MXTD002623 令和6年11月29日～令和7年9月18日	54	
	3DA-4MCVMA	アウディ Q7 50TDIq エアサス	WAUZZZ4MOPD031120～WAUZZZ4MXSD043705 令和5年8月18日～令和7年9月10日	674	

アウディ	3DA-4MCVMS	アウディ Q7 50TDIq	WAUZZZ4M4SD031209～WAUZZZ4M9SD032274 令和6年3月26日～令和7年5月7日	4	
	3DA-F1CVMA	アウディ Q8 50TDIq エアサス	WAUZZZF10PD045652～WAUZZZF1XSD032240 令和5年10月19日～令和7年9月27日	395	
	3DA-F1CVMS	アウディ Q8 50TDIq	WAUZZZF19SD000976～WAUZZZF1XSD025983 令和6年10月17日～令和7年5月22日	2	
	AAA-F1DCBA	アウディ Q8 55Tq エアサス	WAUZZZF10KD042680～WAUZZZF1XLD023555 令和元年5月31日～令和2年7月28日	1, 102	
	AAA-F1DCBS	アウディ Q8 55Tq	WAUZZZF15LD000443 令和元年9月19日	1	
	ABA-4MCYRA	アウディ Q7 45Tq エアサス	WAUZZZ4M0LD020600～WAUZZZ4MXMD007841 令和2年7月16日～令和2年12月16日	313	
	ZAA-GEEAS	アウディ e-tron	WAUZZZGE0LB033489～WAUZZZGEXPB020481 令和2年7月1日～令和5年3月8日	533	
	ZAA-GEEASB	アウディ e-tron 50	WAUZZZGE0MB010876～WAUZZZGEXNB021854 令和2年12月7日～令和5年2月20日	211	
	ZAA-GEEAV	アウディ e-tron S	WAUZZZGE0PB007965～WAUZZZGEXPB020755 令和4年3月4日～令和5年4月25日	85	
		アウディ SQ8 e-tron	WAUZZZGE0RB037986～WAUZZZGEXRB060580 令和5年11月27日～令和7年5月12日	52	
	ZAA-GEEDE	アウディ Q8 e-tron	WAUZZZGE0RB009671～WAUZZZGEXSB000238 令和5年5月10日～令和7年5月27日	763	
	(計 21 型式)	(計17車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和元年5月31日～令和7年10月18日	(計 7, 087 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。  
上記の範囲は、車台番号の下9桁を基に区分けしています。