

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42361
 アドレス：https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

令和 8年 3月 17日

リコール届出番号	5782	リコール開始日	令和8年3月19日
届出者の氏名又は名称	日立建機株式会社 代表執行役執行役社長 先崎 正文	問合せ先：株式会社日立建機カミーノ 品質保証センタ Tel：0237-48-2640	
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（走行用油圧ポンプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	タイヤローラーの走行用油圧ポンプにおいて、ポンプ内で使用されているピンリンクを加工する設備の管理が不適切なため、加工不良により強度が不足するものがある。そのため、当該ピンリンクの摩耗が進行し、ポンプ内で脱落することによりピンリンクが他の内部部品を損傷させ、最悪の場合、駐車ブレーキの解除ができなくなり走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、走行用油圧ポンプを良品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者へ周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車使用者へ直接電話またはダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者への連絡は、使用者を全て把握しているため、周知のための措置は取らない。 ・対策完了車については、計器盤左側面にステッカー（No. 5782）を貼る。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 （シリアル番号） の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日立	KDP-CP220	「CP220-3」	220-30235～220-30411 平成22年11月19日～平成25年2月1日	165台	
住友	KDP-N22A2	「HN220WHH-2」	220-30261～220-30351 平成23年10月13日～平成24年6月29日	7台	
日立	WDP-TAB	「ZC220P-5」	TAB-50177～TAB50189 平成26年10月10日～平成26年10月31日	13台	
	（計3型式）	（計3車種）	（製作期間の全体の範囲） 平成22年11月19日～平成26年10月31日	（計185台）	

【注意事項】

- リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。
- 本件は、令和2年4月13日付け届出番号「4726」で届出したものですが、対象範囲の拡大が必要と判明したため、追加で届出するものです。

交換修理用部品として出荷し、組み付けられた車両の範囲

車名	型式	通称名	組付けられた可能性のある車両の車台番号 （シリアル番号） の範囲及び製作期間	対象車の台数	備考
日立	KDP-CP220	「CP220-3」	220-30140、220-30170、220-30216 平成21年2月12日～平成22年9月24日	3台	
	（計1型式）	（計1車種）	（製作期間の全体の範囲） 平成21年2月12日～平成22年9月24日	（計3台）	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。