

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年3月26日

リコール届出番号	5791	リコール開始日	令和8年3月27日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 井上 雅宏 問い合わせ先:お客様コールセンター TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	その他(カウルルーバー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	カウルルーバーにおいて、車体への組付け指示が不十分であったため、止水シール部から雨水等がブレーキブースタに滴下するものがある。そのため、ブレーキブースタに錆が発生し、そのままの状態で使用を続けると、錆が早期に進行して、最悪の場合、ブレーキブースタに穴があき、ブレーキペダルの操作力が増大し、制動距離が長くなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキブースタを点検し、いずれかの改善措置を行う。 ①錆がない又は錆が軽微な場合には防錆剤を塗布する。 ②ブレーキブースタ下端部に雨水等の滴下による広範囲の錆が認められた場合には、防錆剤の塗布に加えてカウルルーバーの止水シールを対策品に交換する。 ③錆が進行して剥がれまたは穴あきがある場合には、ブレーキブースタを新品に交換するとともにカウルルーバーの止水シールを対策品に交換する。		
不具合件数	77件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社インターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	DBA-LA150S	「ムーヴ」	LA150S-0168836～LA150S-0182402 平成30年9月18日～平成30年12月24日	13,567	
	DBA-LA150S 3BA-LA150S 5BA-LA150S		LA150S-2000054～LA150S-2159311 平成31年1月16日～令和5年6月21日	159,065	
	DBA-LA160S		LA160S-0038593～LA160S-0041744 平成30年9月18日～平成30年12月21日	3,152	
	DBA-LA160S 3BA-LA160S 5BA-LA160S		LA160S-2000052～LA160S-2035883 平成31年1月16日～令和5年6月21日	35,825	
	DBA-LA700S 3BA-LA700S 4BA-LA700S	「ウェイク」	LA700S-0076197～LA700S-0184774 平成28年9月22日～令和4年8月8日	108,530	
	DBA-LA710S 3BA-LA710S 4BA-LA710S		LA710S-0016296～LA710S-0036176 平成28年9月22日～令和4年8月5日	19,868	

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
ダイハツ	HBD-LA700V	「ハイゼット キャディー」	LA700V-0002176～LA700V-0005356 平成28年9月22日～令和3年3月26日	3,179	
	HBD-LA710V		LA710V-0000420～LA710V-0001487 平成28年9月23日～令和3年3月27日	1,067	
スバル	DBA-LA150F	「ステラ」	LA150F-0027723～LA150F-0028811 平成30年9月18日～平成30年12月21日	1,089	
	DBA-LA150F 5BA-LA150F		LA150F-2600051～LA150F-2611830 平成31年1月16日～令和5年6月21日	11,761	
	DBA-LA160F		LA160F-0012591～LA160F-0013175 平成30年9月18日～平成30年12月21日	585	
	DBA-LA160F 5BA-LA160F		LA160F-2600053～LA160F-2605790 平成31年1月16日～令和5年6月21日	5,737	
トヨタ	DBA-LA700A	「ピクシス メガ」	LA700A-0006717～LA700A-0042740 平成28年9月22日～令和4年8月5日	35,720	
	3BA-LA700A 4BA-LA700A				
	DBA-LA710A		LA710A-0001462～LA710A-0008362 平成28年9月22日～令和4年8月5日	6,818	
	3BA-LA710A 4BA-LA710A				
	(計24型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年9月22日～令和5年6月21日	(計 405,963 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。