

連絡先 物流・自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和8年4月6日

リコール届出番号	外-4170	リコール開始日	令和8年4月6日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 上野 金太郎 問い合わせ先: BMW カスタマー・インタラクティブ・センター (フリーダイヤル) 0120-954-018		
不具合の部位(部品名)	デフロスター (エアコンユニットハーネス)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアコンユニットワイヤーハーネスの取り回しにおいて、設計検討が不十分なため、マイクロフィルターハウジングカバー締結部とのクリアランスが狭いものがある。そのため、マイクロフィルター交換時に当該ハーネスが締結部に挟み込まれ、使用過程でハーネス被覆が損傷してデフロスター機能等が作動せず、最悪の場合、短絡により火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ワイヤーハーネスの取り回しを変更する。 なお、ワイヤーハーネスを点検して、損傷が確認された場合は補修を行う。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。または、車両にインカーコミュニケーションメッセージを送信する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに記載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	3AA-12GV20	「BMW 523i ツーリング」	WBA12GV060CT88671 令和6年10月21日	1	
			WBA12GV080CU47171 ~ WBA12GV070CU90450 令和6年12月17日 ~ 令和7年2月25日	48	
			WBA12GV040CV02442 ~ WBA12GV000CV03183 令和7年3月17日	2	
	3CA-22FL20	「BMW 523d xDrive」	WBA22FL000CP83561 令和5年11月6日	1	
			WBA22FL0X0CR04113 ~ WBA22FL010CR99290 令和5年11月2日 ~ 令和6年2月22日	415	
			WBA22FL000CS00373 ~ WBA22FL090CS91613 令和6年2月22日 ~ 令和6年6月7日	624	
WBA22FL040CT19723 ~ WBA22FL0X0CT95625 令和6年7月3日 ~ 令和6年11月8日			21		

BMW	3CA-22FL20	「BMW 523d xDrive」	WBA22FL0X0CU30101 ~ WBA22FL060CU99562 令和 6 年 11 月 26 日 ~ 令和 7 年 3 月 12 日	25	
			WBA22FL080CV00999 ~ WBA22FL070CV19687 令和 7 年 3 月 13 日 ~ 令和 7 年 4 月 3 日	5	
	3AA-12FJ20	「BMW 523i」	WBA12FJ070CN95019 ~ WBA12FJ070CN99796 令和 5 年 7 月 7 日 ~ 令和 5 年 7 月 17 日	8	
			WBA12FJ020CP05698 ~ WBA12FJ0X0CP99698 令和 5 年 7 月 20 日 ~ 令和 5 年 10 月 30 日	400	
			WBA12FJ050CR01179 ~ WBA12FJ000CR99165 令和 5 年 10 月 30 日 ~ 令和 6 年 2 月 22 日	414	
			WBA12FJ050CS00397 ~ WBA12FJ070CS85744 令和 6 年 2 月 22 日 ~ 令和 6 年 5 月 17 日	361	
			WBA12FJ070CT02882 ~ WBA12FJ070CT97055 令和 6 年 6 月 18 日 ~ 令和 6 年 10 月 21 日	49	
			WBA12FJ030CU20718 ~ WBA12FJ060CU99740 令和 6 年 11 月 15 日 ~ 令和 7 年 3 月 12 日	43	
			WBA12FJ040CV05776 ~ WBA12FJ0X0CV17236 令和 7 年 3 月 19 日 ~ 令和 7 年 4 月 1 日	7	
	3CA-22GW20	「BMW 523d xDrive ツーリング」	WBA22GW060CR90215 ~ WBA22GW060CR99772 令和 6 年 3 月 1 日 ~ 令和 6 年 3 月 8 日	36	
			WBA22GW020CS01350 ~ WBA22GW040CS98714 令和 6 年 3 月 8 日 ~ 令和 6 年 6 月 18 日	266	
			WBA22GW050CT02544 ~ WBA22GW060CT99771 令和 6 年 6 月 18 日 ~ 令和 6 年 10 月 24 日	751	
			WBA22GW060CU00868 ~ WBA22GW040CU98539 令和 6 年 10 月 24 日 ~ 令和 7 年 3 月 11 日	48	
			WBA22GW000CV01310 ~ WBA22GW030CV23737 令和 7 年 3 月 13 日 ~ 令和 7 年 4 月 8 日	5	
	3AA-12FM20	「BMW 525Li」	WBA12FM050SG48708 ~ WBA12FM090SG98673 令和 6 年 12 月 18 日 ~ 令和 7 年 1 月 14 日	60	
			WBA12FM010SH01095 ~ WBA12FM0X0SH42101 令和 7 年 1 月 17 日 ~ 令和 7 年 4 月 12 日	111	
	ZAA-32FK45	「BMW i5 eDrive40」	WBY32FK030CN99657 令和 5 年 7 月 14 日	1	
			WBY32FK090CP04198 ~ WBY32FK040CP91959 令和 5 年 7 月 19 日 ~ 令和 5 年 10 月 23 日	204	
			WBY32FK060CR01183 ~ WBY32FK030CR94437 令和 5 年 10 月 30 日 ~ 令和 6 年 2 月 19 日	93	
			WBY32FK020CS00494 ~ WBY32FK020CS98779 令和 6 年 2 月 22 日 ~ 令和 6 年 7 月 17 日	68	
WBY32FK060CT07645 ~ WBY32FK090CT95543 令和 6 年 6 月 24 日 ~ 令和 6 年 10 月 18 日			9		

BMW	ZAA-32FK45	「BMW i5 eDrive40」	WBY32FK060CU27798 ～ WBY62HG070CU95688 令和 6 年 11 月 22 日 ～ 令和 7 年 3 月 7 日	13	
			WBY62HG0X0CV22382 令和 7 年 4 月 7 日	1	
ZAA-12HH45		「BMW i5 eDrive40 ツーリング」	WBY12HH070CS10769 ～ WBY12HH030CS98705 令和 6 年 3 月 15 日 ～ 令和 6 年 6 月 17 日	74	
			WBY12HH040CT03734 ～ WBY12HH000CT96994 令和 6 年 6 月 19 日 ～ 令和 6 年 10 月 21 日	111	
			WBY12HH010CU54420 ～ WBY12HH090CU81428 令和 7 年 1 月 15 日 ～ 令和 7 年 2 月 20 日	7	
ZAA-42FK89		「BMW i5 M60 xDrive」	WBY42FK030CN88887 令和 5 年 7 月 4 日	1	
			WBY42FK030CP01138 ～ WBY42FK0X0CP99701 令和 5 年 7 月 17 日 ～ 令和 5 年 10 月 27 日	60	
			WBY42FK070CR02654 ～ WBY42FK0X0CR95668 令和 5 年 10 月 31 日 ～ 令和 6 年 2 月 19 日	41	
			WBY42FK050CS05970 ～ WBY42FK020CS98785 令和 6 年 2 月 28 日 ～ 令和 6 年 7 月 17 日	8	
			WBY42FK020CT47693 ～ WBY42FK040CT55200 令和 6 年 7 月 30 日 ～ 令和 6 年 8 月 27 日	3	
			WBY42FK050CU38280 ～ WBY42FK010CU82812 令和 6 年 12 月 5 日 ～ 令和 7 年 2 月 17 日	3	
ZAA-32HH89		「BMW i5 M60 xDrive ツーリング」	WBY32HH000CR90235 令和 6 年 3 月 5 日	1	
			WBY32HH010CS01347 ～ WBY32HH080CS79138 令和 6 年 3 月 8 日 ～ 令和 6 年 5 月 17 日	23	
			WBY32HH060CT12069 ～ WBY32HH030CT94746 令和 6 年 6 月 28 日 ～ 令和 6 年 10 月 17 日	4	
			WBY32HH070CU53555 ～ WBY62HH080CU71026 令和 7 年 1 月 14 日 ～ 令和 7 年 2 月 19 日	2	
3AA-22EH30		「BMW 740i」	WBA22EH060CK85657 ～ WBA22EH070CK94643 令和 4 年 6 月 20 日 ～ 令和 4 年 7 月 13 日	8	
			WBA22EH010CL26647 ～ WBA22EH090CL90399 令和 4 年 8 月 3 日 ～ 令和 4 年 10 月 19 日	143	
			WBA22EH080CM01912 ～ WBA22EH020CM98654 令和 4 年 10 月 26 日 ～ 令和 5 年 2 月 23 日	178	
			WBA22EH0X0CN01218 ～ WBA22EH040CN97038 令和 5 年 2 月 27 日 ～ 令和 5 年 6 月 30 日	167	
			WBA22EH050CP07949 ～ WBA22EH050CP80996 令和 5 年 7 月 11 日 ～ 令和 5 年 10 月 19 日	75	
			WBA22EH060CR01972 ～ WBA22EH0X0CR99937 令和 5 年 10 月 27 日 ～ 令和 6 年 2 月 22 日	32	

BMW	3AA- 22EH30	「BMW 740i」	WBA22EH090CS04828 ～ WBA22EH040CS97578 令和 6 年 2 月 26 日 ～ 令和 6 年 6 月 14 日	50	
			WBA22EH040CT06697 ～ WBA22EH010CT98920 令和 6 年 6 月 21 日 ～ 令和 6 年 10 月 23 日	23	
			WBA22EH070CU00430 ～ WBA22EH020CU98959 令和 6 年 10 月 25 日 ～ 令和 7 年 3 月 11 日	32	
			WBA22EH000CV01969 ～ WBA22EH090CV27051 令和 7 年 3 月 14 日 ～ 令和 7 年 4 月 8 日	13	
	3CA- 22EJ30	「BMW 740d xDrive」	WBA22EJ070CL87012 ～ WBA22EJ0X0CL87019 令和 4 年 10 月 13 日 ～ 令和 4 年 10 月 26 日	4	
			WBA22EJ070CM11616 ～ WBA22EJ090CM98662 令和 4 年 11 月 2 日 ～ 令和 5 年 2 月 23 日	245	
			WBA22EJ020CN01191 ～ WBA22EJ090CN99331 令和 5 年 2 月 27 日 ～ 令和 5 年 7 月 3 日	107	
			WBA22EJ020CP01083 ～ WBA22EJ0X0CP79675 令和 5 年 7 月 4 日 ～ 令和 5 年 11 月 6 日	23	
			WBA22EJ010CR02067 ～ WBA22EJ070CR92275 令和 5 年 10 月 27 日 ～ 令和 6 年 2 月 15 日	31	
			WBA22EJ040CS09235 ～ WBA22EJ000CS87415 令和 6 年 3 月 1 日 ～ 令和 6 年 6 月 4 日	94	
			WBA22EJ010CT01466 ～ WBA22EJ010CT97423 令和 6 年 6 月 17 日 ～ 令和 6 年 10 月 22 日	35	
			WBA22EJ010CU00353 ～ WBA22EJ060CU98974 令和 6 年 10 月 24 日 ～ 令和 7 年 3 月 13 日	39	
	ZAA- 42EJ49	「BMW i7 eDrive50」	WBY42EJ060CN76423 ～ WBY42EJ010CN97275 令和 5 年 6 月 19 日 ～ 令和 5 年 6 月 30 日	9	
			WBY42EJ080CP00871 ～ WBY42EJ060CP93633 令和 5 年 7 月 4 日 ～ 令和 5 年 10 月 19 日	140	
			WBY42EJ070CR03010 ～ WBY42EJ080CR94921 令和 5 年 10 月 30 日 ～ 令和 6 年 2 月 16 日	34	
			WBY42EJ040CS02862 ～ WBY42EJ000CS75758 令和 6 年 2 月 23 日 ～ 令和 6 年 5 月 6 日	2	
			WBY42EJ060CT53461 ～ WBY42EJ040CT55001 令和 6 年 8 月 26 日 ～ 令和 6 年 8 月 28 日	2	
			WBY42EJ070CU78887 令和 7 年 2 月 12 日	1	
	ZAA- 52EJ89	「BMW i7 xDrive60」	WBY52EJ0X0CL02291 ～ WBY52EJ000CL35042 令和 4 年 7 月 7 日 ～ 令和 4 年 9 月 2 日	66	
			WBY52EJ050CM21902 ～ WBY52EJ030CM98672 令和 4 年 11 月 11 日 ～ 令和 5 年 2 月 27 日	106	

BMW	ZAA-52EJ89	「BMW i7 xDrive60」	WBY52EJ090CN01087 ～ WBY52EJ050CN92522 令和 5 年 2 月 23 日 ～ 令和 5 年 6 月 26 日	126	
			WBY52EJ080CP22079 ～ WBY52EJ020CP85288 令和 5 年 7 月 25 日 ～ 令和 5 年 10 月 12 日	25	
			WBY52EJ020CR07342 ～ WBY52EJ090CR89960 令和 5 年 11 月 3 日 ～ 令和 6 年 2 月 13 日	33	
			WBY52EJ020CS21608 ～ WBY52EJ050CS93631 令和 6 年 3 月 13 日 ～ 令和 6 年 6 月 10 日	24	
			WBY52EJ010CT54974 ～ WBY52EJ070CT76042 令和 6 年 8 月 28 日 ～ 令和 6 年 9 月 19 日	3	
	ZAA-82EH93	「BMW i7 M70 xDrive」	WBY82EH060CN99370 令和 5 年 7 月 3 日	1	
			WBY82EH090CP05102 ～ WBY82EH080CP95701 令和 5 年 7 月 7 日 ～ 令和 5 年 10 月 23 日	44	
			WBY82EH020CR01933 ～ WBY82EH070CR83979 令和 5 年 10 月 27 日 ～ 令和 6 年 2 月 8 日	28	
			WBY82EH030CS09292 ～ WBY82EH040CS90416 令和 6 年 3 月 1 日 ～ 令和 6 年 6 月 7 日	11	
			WBY82EH020CT02935 ～ WBY82EH070CT49197 令和 6 年 6 月 19 日 ～ 令和 6 年 8 月 27 日	2	
			WBY82EH010CV23118 令和 7 年 4 月 3 日	1	
	3LA-82GV44	「BMW M5 ツーリング」	WBS82GV070CU37726 ～ WBS82GV070CU96887 令和 7 年 1 月 13 日 ～ 令和 7 年 3 月 11 日	36	
			WBS82GV090CV01006 ～ WBS82GV070CV23957 令和 7 年 3 月 13 日 ～ 令和 7 年 4 月 8 日	24	
	3LA-82FK44	「BMW M5」	WBS82FK020CS90956 ～ WBS82FK090CS97001 令和 6 年 6 月 18 日 ～ 令和 6 年 7 月 8 日	5	
			WBS82FK030CT00166 ～ WBS82FK0X0CT99777 令和 6 年 7 月 8 日 ～ 令和 6 年 10 月 24 日	71	
			WBS82FK040CU00809 ～ WBS82FK020CU93295 令和 6 年 10 月 24 日 ～ 令和 7 年 2 月 27 日	130	
WBS82FK070CV04291 ～ WBS82FK040CV23736 令和 7 年 3 月 18 日 ～ 令和 7 年 4 月 8 日			5		
計 16 型式	計 16 車種	(製作期間の全体の範囲) 令和 4 年 6 月 20 日 ～ 令和 7 年 4 月 12 日	合計 6,663 台		

【備考】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。上記の範囲は、車台番号の下 7 桁を基に区分けしています。