

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線42361  
 アドレス： <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年4月17日

|                                  |  |   |           |
|----------------------------------|--|---|-----------|
| リコール届出番号                         | 外-4172   | リコール開始日   | 令和8年4月17日 |
| 届出者の氏名又は名称                       | フォルクスワーゲングループ<br>ジャパン株式会社<br><br>代表取締役<br>マティアス シェーパース   | 製作国：ドイツ連邦共和国<br>製作者名：フォルクスワーゲン株式会社<br><br>問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマーセンター<br>(フリーダイヤル)0120-993-199<br>(アドレス) <a href="https://www.volkswagen.co.jp/">https://www.volkswagen.co.jp/</a> |           |
| 不具合の部位（部品名）                      | かじ取装置（電動パワーステアリング）   |   |           |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 電動パワーステアリングのコントロールユニットにおいて、制御プログラムの設計検討が不十分なため、電動パワーステアリングモーターの内部部品が高温状態になると、異常検知システムが当該モーター等の機械振動を故障状態と検知することがある。そのため、警告灯が点灯すると共にステアリングアシスト機能が無効化され、ステアリング操作力が増大するおそれがある。 |   |           |
| 改善措置の内容                          | 全車両、電動パワーステアリングコントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。   |   |           |
| 不具合件数                            | 3件   | 事故の有無   | なし        |
| 発見の動機                            | 市場からの情報による。  |   |           |
| 自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置   | <ul style="list-style-type: none"> <li>自動車使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。</li> <li>自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>弊社インターネットホームページに掲載する。</li> </ul>                    |   |           |

| 車名        | 型式            | 通称名  | リコール対象車両の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間                              | リコール対象車両の台数 | 備考 |
|-----------|---------------|--|---|-------------|----|
| フォルクスワーゲン | 3AA-CDDXD     | ゴルフ 1.5 TSI  | WVWZZZCD9SW000014～WVWZZZCD0SW258731<br>令和6年8月23日～令和7年8月7日   | 3,706       |    |
|           | 7BA-CDDNP     | ゴルフ GTI  | WVWZZZCD3SW000008～WVWZZZCD9SW257464<br>令和6年8月20日～令和7年8月13日  | 962         |    |
|           | 3DA-CDDTT     | ゴルフ TDI/110kW  | WVWZZZCD4SW006366～WVWZZZCD6SW256384<br>令和6年9月25日～令和7年8月13日  | 1,956       |    |
|           | 7BA-CDDNFF    | ゴルフ R 2.0/245kW  | WVWZZZCD5SW158608～WVWZZZCD0SW259703<br>令和6年9月26日～令和7年11月19日 | 882         |    |
|           | 3AA-CDDXDV    | ゴルフウァリアント 1.5 TSI  | WVWZZZCD3SW601483～WVWZZZCD7SW646524<br>令和6年9月3日～令和7年8月13日   | 1,744       |    |
|           | 3DA-CDDTSV    | ゴルフウァリアント TDI/110kW  | WVWZZZCD3SW605131～WVWZZZCD2SW646494<br>令和6年9月25日～令和7年11月19日 | 1,324       |    |
|           | 7BA-CDDNFV    | ゴルフ R ウァリアント   | WVWZZZCD8SW607604～WVWZZZCDXSW646842<br>令和6年10月10日～令和7年8月5日  | 594         |    |
|           | 3AA-CJ15V     | パサート 1.5 TSI   | WVWZZZCJ1SD000123～WVWZZZCJ1SD066994<br>令和6年8月26日～令和7年7月3日   | 836         |    |
|           | 3LA-CJ15V     | パサート GTE   | WVWZZZCJ5SD000111～WVWZZZCJXSD067108<br>令和6年9月2日～令和7年7月4日    | 321         |    |
|           | 3DA-CJ20V     | パサート 2.0 TDI   | WVWZZZCJ4SD009902～WVWZZZCJ7SD066014<br>令和6年10月9日～令和7年7月4日   | 363         |    |
| 3AA-CT15  | ティグアン 1.5 TSI | WVGZZZCT6SW000197～WVGZZZCT5SW527227<br>令和6年8月23日～令和7年10月9日 | 1,947   |             |    |

|               |           |                |  |              |  |
|---------------|-----------|----------------|--|--------------|--|
| フォルクス<br>ワーゲン | 3DA-CT20  | ティグアーン 2.0 TDI | WVGZZZCT4SW015216～WVGZZZCT7SW527715<br>令和6年10月15日～令和7年8月6日 | 1,086        |  |
|               | (計 12 型式) | (計 12 車種)      | (輸入期間の全体の範囲)<br>令和6年8月20日～令和7年11月19日                       | (計 15,721 台) |  |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

上記の範囲は、車台番号の下9桁を基に区分けしています。