

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日： 令和8年5月14日

| | | | |
|----------------------------------|---|---------|-----------|
| リコール届出番号 | 5816 | リコール開始日 | 令和8年5月15日 |
| 届出者の氏名又は名称 | UDトラックス株式会社 代表取締役社長 伊藤 公一 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301 | | |
| 不具合の部位(部品名) | 原動機（オイルポンプ） | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 可変容量オイルポンプにおいて、可変部のステータ（固定子）に採用した材質の耐久性検証が不十分であったため、運転状況に応じて油圧制御を繰り返すことで、ハウジングカバーのステータ摺動面が損傷・摩耗することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、適正な油圧が確保できず、インストルメントクラスタに「エンジン油圧低下」の警告メッセージの表示及び警告灯の点灯とともにエンジン出力が制限され、さらにそのままの状態で行くと、エンジンが焼き付き、走行不能に至るおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、オイルポンプを対策品へ交換するとともに、オイルコントロールバルブへの油路を変更する。 | | |
| 不具合件数 | 9件 | 事故の有無 | 無し |
| 発見の動機 | 市場からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|---------|---------------------------|-------|--|------------|----|
| UDトラックス | 2PG-GK6DAB | 「クオン」 | JNCCMC90A8PU080263 ～ JNCCMC90A1SU105593 令和5年5月29日 ～ 令和7年4月1日 | 177 | |
| | 2PG-GK6DAD | | JNCCMC90A8PU082692 ～ JNCCMC90A3SU110701 令和5年5月29日 ～ 令和7年8月21日 | 111 | |
| | 2KG-GW6DAH 2PG-GW6DAH | | JNCCMDA0D2PU086150 ～ JNCCMDA0D9SU104572 令和5年8月29日 ～ 令和7年2月24日 | 22 | |
| | 2DG-GW6EAH | | JNCCMC90D3PU080312 ～ JNCCMC90D6TU111594 令和5年5月29日 ～ 令和7年9月19日 | 324 | |
| | 2DG-GW6ELH 2DG-GW6ELH改 | | JNCCMC90D5PU080361 ～ JNCCMC90D3SU106237 令和5年6月14日 ～ 令和7年4月11日 | 560 | |
| いすゞ | 2PG-EK6DAB | 「ギガ」 | JNCCMC90A9PU084807 ～ JNCCMC90A4SU108407 令和5年7月5日 ～ 令和7年6月16日 | 27 | |
| | 2PG-EK6DAD | | JNCCMC90A2PU083806 ～ JNCCMC90A6SU105167 令和5年6月14日 ～ 令和7年3月11日 | 44 | |
| | 2PG-EW6DAH | | JNCCMDA0D9PU084914 ～ JNCCMDA0D9SU105365 令和5年7月27日 ～ 令和7年3月21日 | 29 | |
| | 2DG-EW6EAH | | JNCCMC90D8PU084369 ～ JNCCMDA0D1SU107725 令和5年6月22日 ～ 令和7年5月28日 | 62 | |
| | 2DG-EW6ELH | | JNCCMC90D2PU083475 ～ JNCCMC90D2SU107847 令和5年6月8日 ～ 令和7年6月3日 | 278 | |
| | (計 12 型式) | (2車種) | (製作期間の全体の範囲) 令和5年5月29日 ～ 令和7年9月19日 | (計1,634台) | |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。