

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: <a href="https://www.mlit.go.jp">https://www.mlit.go.jp</a>
-----	---

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年6月18日

リコール届出番号	5833	リコール開始日	令和8年6月19日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 近 健太 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700 レクサスインフォメーションデスク TEL 0800-500-5577		
不具合の部位（部品名）	電動機用電源装置（駆動用バッテリーコンピュータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バッテリーEV（電気自動車）システムにおいて、駆動用バッテリーコンピュータの制御プログラムの検討が不十分なため、特定の条件下でバッテリー制御状態を正しく認識できなくなり、異常と誤判定することがある。そのため、警告灯が点灯するとともに、当該システムが停止し、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、駆動用バッテリーコンピュータの制御プログラムを対策仕様に修正する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・各社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	ZAA-XEAM11	「bZ4X」	XEAM11-0001007～XEAM11-0002701 令和 7年10月21日～令和 8年 1月20日	1,484	Zグレード
			XEAM11-4000002～XEAM11-4001832 令和 7年10月 6日～令和 8年 2月 2日	1,393	
	ZAA-XEAM15		XEAM15-0001019～XEAM15-0001981 令和 7年10月21日～令和 8年 1月15日	831	
			XEAM15-4000007～XEAM15-4000935 令和 7年 9月 3日～令和 8年 2月 3日	847	
レクサス	ZAA-XEBM20	「RZ350e」	XEBM20-0001001～XEBM20-0001054 令和 7年11月10日～令和 8年 1月14日	54	
	ZAA-XEBM25	「RZ500e」	XEBM25-0001002～XEBM25-0001299 令和 7年10月 8日～令和 8年 1月14日	48	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
スバル	ZAA-XEAM11X	「ソレラ」	XEAM11-0001006～XEAM11-0002697 令和 7年10月22日～令和 8年 1月15日	20	
	ZAA-XEAM15X		XEAM15-0001020～XEAM15-0001980 令和 7年10月21日～令和 8年 1月16日	131	
	(計6型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和 7年 9月 3日～令和 8年 2月 3日	(計4,808台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。