

令和8年6月29日
物流・自動車局 審査・リコール課

日軽金アクト株式会社による「トラック用アルミニウム合金製燃料タンク」に関わる 自主改善の実施について

日軽金アクト株式会社から、後付け用品として販売したトラック用アルミニウム合金製燃料タンクについて、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたので、お知らせします。

記

自主改善開始日	令和8年6月29日（月）
不具合の内容	アフターパーツとして販売したトラック用アルミニウム合金製燃料タンクにおいて、フィルターソケットのパッキンを取り付けなかったものがある。 そのため、最悪の場合、当該ソケット部から燃料が漏れるおそれがある。
自主改善の内容	燃料タンクを確認し、パッキンが取り付けられていないものは、新品のパッキンを取り付ける。
不具合件数	1件
事故の有無	無し
自動車使用者等に周知させるための措置	①日軽金アクト(株)のホームページに自主改善情報を掲載 ②取引先および燃料タンクの納入先へダイレクトメールまたは電話等によりご連絡

対象の製品名	通称名	品番	自主改善対象製品の 出荷期間	自主改善対象数
トラック用 アルミニウム 合金製 燃料タンク	NT	NT-150A NT150A-**	平成4年 ～ 令和4年4月4日 出荷分	3,090 個
		NT-200A 又は B NT200A-**又は B-**		10,579 個
		NT-225 NT225B-**		13 個
		NT-250A 又は B NT250A-**又は B-**		4,763 個

トラック用 アルミニウム 合金製 燃料タンク		NT-300A 又は B NT300A-**又は B-**		10,239 個
		NT400**		837 個
	NT 小計			29,521 個
	HT	HT-150A HT150A-**	平成 30 年 3 月 19 日 ～ 令和 4 年 2 月 9 日 出荷分	402 個
		HT-200A 又は B HT200A-**又は B-**		2,127 個
		HT-250A 又は B HT250A-**又は B-**		564 個
		HT-300A 又は B HT300A-**又は B-**		1,964 個
		HT400**		206 個
	HT 小計			5,263 個
	RT	RT-150A RT150A-**	令和 3 年 9 月 8 日 ～ 令和 8 年 3 月 24 日 出荷分	558 個
		HT-200A 又は B HT200A-**又は B-**		1,857 個
		RT-250A 又は B RT250A-**又は B-**		932 個
		RT-300A 又は B RT300A-**又は B-**		1,415 個
		RT-400A RT400A-**		236 個
	RT 小計			4,998 個
	TN	TN**	平成 4 年 ～ 令和 8 年 3 月 11 日 出荷分	649 個
	計 4 種類	合 計		40,431 個

【問い合わせ先】

日軽金アクト株式会社 トラック用アルミニウム合金製燃料タンクお客様対応窓口

TEL：0120-537-100（無料）開設日：6月29日

受付時間 月曜～金曜 9：30～12：00/13：00～17：00

（土曜日・日曜日・祝日・当社休業日を除く）

インターネットホームページ <https://www.nikkeikin-act.co.jp/>

国土交通省 物流・自動車局 審査・リコール課
リコール監理室 太田・藤坂
電話 03-5253-8111（代表）（内線 42353）