

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線42361
アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和8年7月17日

リコール届出番号	5829	リコール開始日	令和8年7月20日
届出者の氏名又は名称	株式会社アイチコーポレーション 代表取締役社長 中澤 俊一 問合せ先: 品質管理部 TEL: 048-781-3717		
不具合の部位(部品名)	その他(可倒式セーフティコーン格納部)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	高所作業車のセーフティコーンを格納する可倒式トレーにおいて、ロック機構の強度検討が不十分なため、走行振動により当該ロック機構が破損することがある。そのため、走行中にロックが外れてトレーが傾くことでセーフティコーンが落下し、他の交通を妨げるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ロック機構を対策品に交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者への周知させるための措置	・使用者: ユーザーを把握しており直接電話等で通知する。 ・自動車特定整備事業者: ユーザーを把握しているため周知のための措置は取らない。 ・ホームページ公開: 弊社ホームページへ掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカ付近にNo.5829のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
いすゞ	2PG-NKS88AN	「エルフ」	NKS88-7001599～NKS88-7003975 令和3年2月12日～令和5年3月29日	22	
いすゞ	2RG-NKR88AN	「エルフ」	NKR88-7019622 令和4年5月26日	1	
いすゞ	2RG-NKR88AM	「エルフ」	NKR88-7035043～NKR88-7045350 令和6年5月8日～令和7年7月29日	9	
日野	2RG-XZU600X	「日野 デュトロ」	XZU600-0026727～XZU600-0046831 令和2年1月23日～令和5年9月21日	105	
日野	2KG-XZU600X	「日野 デュトロ」	XZU600-0047580～XZU600-0052965 令和5年11月27日～令和8年1月30日	7	
日野	2RG-XZU605M	「日野 デュトロ」	XZU605-0027554～XZU605-0043162 令和2年1月31日～令和5年12月11日	10	
日野	2KG-XZU605M	「日野 デュトロ」	XZU605-0043162 令和5年12月11日	1	
日野	2DG-XZU675M	「日野 デュトロ」	XZU675-0018415～XZU675-0018885 令和6年10月11日～令和8年1月26日	8	
日野	2KG-XZU675M	「日野 デュトロ」	XZU675-0014408～XZU675-0016843 令和3年11月30日～令和5年7月14日	35	
	(計9型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年1月23日～令和8年1月30日	(計198台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。