

第2号様式（リコール届出一覧表）（第2関係）

連絡先	: 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL	: 03-5253-8111 内線42361
アドレス	: https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和8年7月27日

リコール届出番号	5855	リコール開始日	令和8年7月28日
届出者の氏名又は名称	極東開発工業株式会社 問い合わせ先: 品質保証本部 代表取締役社長 布原 達也 TEL: 06-6205-7813		
不具合の部位 (部品名)	リヤコンビネーションランプ		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	1台積み車両運搬車において、製造時の作業指示が不適切なため、リヤコンビネーションランプの左右と上下が誤って取り付けられたものがある。そのため、水抜きが適切に行われずに短絡し、電気が供給されず当該ランプが不点灯となり、保安基準に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リヤコンビネーションランプの取付状態を確認し、誤って取り付けられている場合は、新品のリヤコンビネーションランプを適切に取り付ける。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・ 使用者: 直接訪問またはダイレクトメールで通知するとともに、弊社ホームページに掲載する。 ・ 特定整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近にNo. 5855ステッカーを貼付けする。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備 考
日野	2KG-XZU720M	「日野デュトロ」	XZU720-0023320～XZU720-0023670 令和7年8月24日～令和8年1月26日	10	
日野	2KG-XZU722M	「日野デュトロ」	XZU722-0013719～XZU722-0014274 令和7年7月1日～令和8年1月7日	12	
日野	2WG-XZU721N	「日野デュトロ」	XZU721-0001042 令和8年1月15日	1	
日野	2WG-XZU723N	「日野デュトロ」	XZU723-0001115～XZU723-0001188 令和8年2月4日～令和8年3月9日	6	
日野	2KG-FD2ABA	「日野レンジャー」	FD2AB-141412～FD2AB-143754 令和7年9月15日～令和8年2月10日	4	
日野	2KG-FD2ABG	「日野レンジャー」	FD2AB-141278～FD2AB-143633 令和7年8月27日～令和8年2月17日	14	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備 考
日野	2PG-FD2ABA	「日野 レンジャー」	FD2AB-140953～FD2AB-143584 令和7年9月16日～令和8年2月25日	4	
日野	2PG-FD2ABG	「日野 レンジャー」	FD2AB-141975～FD2AB-143141 令和7年9月8日～令和8年2月10日	5	
いすゞ	2PG-NPR88AM	「エルフ」	NPR88-7043820 令和7年8月27日	1	
いすゞ	2PG-NPR88YM	「エルフ」	NPR88Y-7021042 令和8年2月18日	1	
いすゞ	2PG-NPS88AN	「エルフ」	NPS88-7003915～NPS88-7004250 令和7年10月31日～令和8年1月14日	3	
いすゞ	2RG-NPR88AM	「エルフ」	NPR88-7040228～NPR88-7048122 令和7年5月27日～令和8年2月25日	40	
いすゞ	2RG-NPR88YM	「エルフ」	NPR88Y-7018607～NPR88Y-7021821 令和7年6月30日～令和8年2月25日	18	
いすゞ	2TG-NPR88AM	「エルフ」	NPR88-7037475～NPR88-7047758 令和7年8月18日～令和8年3月9日	17	
いすゞ	2PG-FSR90S4	「フォワード」	FSR90-7019546 令和8年3月1日	1	
いすゞ	2RG-FRR90S4	「フォワード」	FRR90-7218668～FRR90-7224010 令和7年9月2日～令和8年2月12日	6	
いすゞ	2RG-FRR90U4	「フォワード」	FRR90-7220226 令和7年12月16日	1	
三菱	2KG-FK62F	「ふそう ファイター」	FK62F-621006～FK62F-621153 令和7年7月27日～令和7年10月22日	3	
三菱	2KG-FK65F	「ふそう ファイター」	FK65F-621092～FK65F-621463 令和7年10月14日～令和8年2月13日	3	
マツダ	2RG-LPR88AM	「タイタン」	LPR88-7000614～LPR88-7000644 令和7年7月25日～令和7年9月25日	8	
マツダ	2TG-LPR88AM	「タイタン」	LPR88-7000621～LPR88-7000647 令和7年7月23日～令和7年9月28日	15	
トヨタ	2KG-XZU720	「トヨタ ダイナ」	XZU720-0023490～XZU720-0023533 令和7年8月26日～令和7年12月2日	17	
トヨタ	2KG-XZU722	「トヨタ ダイナ」	XZU722-0013876～XZU722-0013884 令和7年10月17日	3	
ニッサン	2RG-APR88AM	「アトラス」	APR88-7000690 令和7年10月27日	1	
ニッサン	2RG-APR88YM	「アトラス」	APR88Y-7000043～APR88Y-7000045 令和8年1月7日～令和8年1月22日	2	
UD トラックス	2PG-BPR88YM	「カゼット」	BPR88Y-7000082 令和8年1月22日	1	
UD トラックス	2RG-BPR88AM	「カゼット」	BPR88-7000127～BPR88-7000142 令和7年12月26日～令和8年2月24日	3	
	(計27型式)	(計9車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和7年5月27日～令和8年3月9日	(計200台)	

[注意事項] リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両が含まれている場合があります。