

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL：03-5253-8111 内線42361
アドレス：<https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年9月16日

リコール届出番号	5197	リコール開始日	対策部品準備出来次第開始
届出者の氏名又は名称	フレックス株式会社 代表取締役社長 藤崎 孝行 〔 製作国：日本国 製作者名：フレックス株式会社 問い合わせ先：フレックスリコール対策室 TEL 0120 - 070 - 732 〕		
不具合の部位(部品名)	座席及び座席ベルト取付装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	架装にて交換した後部座席において、座席フレームの強度が不足している。そのため、事故等の衝撃により、座席が保持できず、車体から外れてしまい、乗員を安全に保護することができないおそれがある。		
改善措置の内容	① 座席ベルトを座席内蔵式から車体への取付に変更する。 ② 衝突時に座席スライドレール脱落を抑制する座席傾き抑制金具を座席フレーム中央に2ヵ所追加する。 ③ 座席フレームとスライドレールアンカーフレームを固定しているボルト&ナットを対策品に交換する。		
不 具 合 件 数	0件	事故の有無	無し
発 見 の 動 機	社内検討による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：直接訪問またはダイレクトメールで通知するとともに、弊社ホームページに掲載する。 ・自動車特定整備事業者：使用者を把握できるので機関紙への掲載は行わない。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNO. 5197のステッカーを貼付する。		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備 考
トヨタ	CBA-TRH214W	「フレックス」 アレンジST後向	TRH214-0017316 ～ TRH214-0055446 平成28年12月～令和1年11月	57	
トヨタ	CBA-TRH219W	「フレックス」 アレンジST後向	TRH219-0018721 ～ TRH219-0031297 平成26年2月～平成31年5月	54	
トヨタ	CBA-TRH224W	「フレックス」 アレンジST後向	TRH224-0016622 平成29年7月	1	
トヨタ	CBA-TRH229W	「フレックス」 アレンジST後向	TRH229-0010135 ～ TRH229-0011849 平成29年5月～平成30年7月	9	
トヨタ	CBF-TRH228B	「フレックス」 アレンジST後向	TRH228-0008814 平成30年2月	1	
トヨタ	CBF-TRH223B	「フレックス」 アレンジST後向	TRH223-0034837 ～ TRH223-0034924 平成29年7月～平成31年1月	4	
トヨタ	QDF-GDH223B	「フレックス」 アレンジST後向	GDH223-2000487 平成30年1月	1	

トヨタ	CBA-TRH214W	「フレックス」 アレンジR2後向	TRH214-0049924 ～ TRH214-0051945 平成29年9月～平成30年10月	9	
トヨタ	CBA-TRH219W	「フレックス」 アレンジR2後向	TRH219-0027235 ～ TRH219-0028603 平成30年2月～平成31年2月	8	
トヨタ	CBA-TRH214W	「フレックス」 アレンジCT後向	TRH214-0048486 ～ TRH214-0051175 平成29年11月～令和3年8月	12	
トヨタ	CBA-TRH219W	「フレックス」 アレンジCT後向	TRH219-0027218 ～ TRH219-0029613 平成29年12月～平成31年1月	15	
トヨタ	CBA-TRH229W	「フレックス」 アレンジ STロング後向	TRH229-0010220 ～ TRH229-0011691 平成31年9月～令和3年11月	3	
トヨタ	CBF-TRH228B	「フレックス」 アレンジ STロング後向	TRH228-0007866～ TRH228-0008839 平成31年2月	2	
トヨタ	CBA-TRH214W	「フレックス」 アレンジST横向	TRH214-0028573～TRH214-0049199 平成24年9月～令和4年4月	132	
トヨタ	CBA-TRH219W	「フレックス」 アレンジST横向	TRH219-0015278～TRH219-0026699 平成26年4月～令和4年3月	98	
トヨタ	CBA-TRH224W	「フレックス」 アレンジST横向	TRH224-0012294～TRH224-0013169 平成25年10月～平成26年4月	2	
トヨタ	CBA-TRH229W	「フレックス」 アレンジST横向	TRH229-0008002 平成26年1月	1	
トヨタ	CBA-TRH214W	「フレックス」 アレンジR2横向	TRH214-0028872～TRH214-0054735 平成26年4月～令和1年12月	39	
トヨタ	CBA-TRH229W	「フレックス」 アレンジR2横向	TRH219-0015287～TRH219-0030325 平成27年3月～平成31年2月	24	
トヨタ	CBA-TRH214W	「フレックス」 アレンジCT横向	TRH214-0038008～TRH214-0050931 平成26年4月～令和1年12月	49	
トヨタ	CBA-TRH219W	「フレックス」 アレンジCT横向	TRH219-0023066～TRH219-0027353 平成27年3月～令和3年11月	43	
トヨタ	CBA-TRH224W	「フレックス」 アレンジST ロング横向	TRH224-0014618 平成27年10月	1	
トヨタ	CBA-TRH229W	「フレックス」 アレンジST ロング横向	TRH229-0008390～TRH229-0012302 平成27年3月～平成31年2月	8	
トヨタ	LDH-KDH223B	「フレックス」 アレンジST ロング横向	KDH223-0026046～KDH223-0029303 平成28年3月～令和1年5月	3	
トヨタ	CBF-TRH226K	「フレックス」 アレンジST ロング横向	TRH226-0008994 平成24年6月	1	
トヨタ	CBA-TRH214W	「フレックス」 アレンジNT横向	TRH214-0046226～TRH214-0048660 平成29年5月～令和3年12月	11	
トヨタ	CBA-TRH219W	「フレックス」 アレンジNT横向	TRH219-0023718～TRH219-0026891 平成29年1月～令和3年3月	11	
トヨタ	CBF-TRH200V	「フレックス」 アレンジスーパー WGNGL標準	TRH200-02222852～TRH200-0025470 平成28年7月～令和4年2月	19	
トヨタ	LDF-KDH201V	「フレックス」 アレンジスーパー WGNGL標準	KDH201-0104194～KDH201-0195265 平成28年1月～平成28年7月	4	
トヨタ	LDF-KDH206V	「フレックス」 アレンジスーパー WGNGL標準	KDH206-8069169～KDH206-8114167 平成28年7月～令和4年2月	7	
トヨタ	CBA-TRH214W	「フレックス」 アレンジスーパー WGNGLワイド	TRH214-0039500 平成27年1月	1	
トヨタ	CBF-TRH211K	「フレックス」 アレンジスーパー WGNGLワイド	TRH211-8007110～TRH216-8008463 平成28年6月～平成28年8月	4	

トヨタ	LDF-KDH211K	「フレックス」 アレンジスパー WGNGLワイド	KDH211-8007548～KDH211-8008463 平成28年6月～平成28年8月	2	
トヨタ	CBF-TRH216K	「フレックス」 アレンジスパー WGNGLワイド	TRH216-8006771～TRH216-8009860 平成28年6月～令和4年1月	5	
トヨタ	CBA-TRH214W	「フレックス」 アレンジ4No. 8人乗り	TRH214-0018138 平成31年2月	1	
トヨタ	CBF-TRH200V	「フレックス」 アレンジ4No. 8人乗り	TRH200-0082524～TRH200-0298721 平成27年9月～令和1年7月	8	
トヨタ	QDF-GDH201V	「フレックス」 アレンジ4No. 8人乗り	GDH201-1008809～GDH201-1013859 平成30年1月～平成30年6月	2	
トヨタ	LDF-KDH206V	「フレックス」 アレンジ4No. 8人乗り	KDH206-8116351～KDH206-8126354 平成29年5月～平成30年2月	9	
トヨタ	QDF-GDH206V	「フレックス」 アレンジ4No. 8人乗り	GDH206-1021556 平成31年1月	1	
トヨタ	CBF-TRH211K	「フレックス」 アレンジ1No. 8人乗り	TRH211-8008339 平成31年1月	1	
トヨタ	QDF-GDH211K	「フレックス」 アレンジ1No. 8人乗り	GDH211-1001080～GDH211-1001094 平成30年1月	2	
トヨタ	CBA-TRH214W	「フレックス」 アレンジ ワンオフ	TRH214-0014694～TRH214-0411788 平成25年1月～令和4年4月	27	
トヨタ	CBA-TRH219W	「フレックス」 アレンジ ワンオフ	TRH219-0014628～TRH219-0030238 平成25年1月～令和4年4月	24	
トヨタ	CBA-TRH224W	「フレックス」 アレンジ ワンオフ	TRH224-0013515～TRH224-0016561 平成28年8月	2	
トヨタ	CBA-TRH229W	「フレックス」 アレンジ ワンオフ	TRH229-0009880～TRH229-0011633 平成28年11月～平成29年6月	3	
トヨタ	CBF-TRH223B	「フレックス」 アレンジ ワンオフ	TRH223-6196693 平成30年3月	1	
トヨタ	LDF-KDH223B	「フレックス」 アレンジ ワンオフ	KDH223-0026224 平成28年6月	1	
トヨタ	CBF-TRH226K	「フレックス」 アレンジ ワンオフ	TRH226-0014615～TRH226-0015443 平成27年10月～令和2年8月	2	
トヨタ	CBF-TRH200V	「フレックス」 アレンジ ワンオフ	TRH200-0178276～TRH200-0254593 平成25年8月	2	
トヨタ	LDF-KDH201V	「フレックス」 アレンジ ワンオフ	KDH201-0212902 平成28年9月	1	
トヨタ	CBF-TRH211K	「フレックス」 アレンジ ワンオフ	TRH211-8007182 平成28年10月	1	
トヨタ	CBF-TRH216K	「フレックス」 アレンジ ワンオフ	TRH216-8007923 平成30年10月	1	
日産	CBF-VR2E26	「フレックス」 アレンジ ワンオフ	VR2E26-003348 平成27年10月	1	
	(計19型式)	(計53車種)	(製作期間の全体範囲) 平成24年11月～令和4年4月	(731台)	

(日本産業規格A列4番)

【注意事項】 リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれて有ります。