

「平成23年東北地方太平洋沖地震」「長野県北部の地震」  
「静岡県東部の地震」に伴う土砂災害について

1. 土砂災害の発生状況

【東北地方太平洋沖地震】

- ・青森県 1件（田子町1）
  - ・宮城県 1件（仙台市1）
  - ・福島県 10件（白河市3【死者13名、行方不明1名】、福島市3【人家被害1戸】、  
いわき市2【人家被害38戸】、郡山市1【人家被害1戸】、須賀川市1【人家被害3戸】）
  - ・栃木県 5件（那須烏山市2【死者2名、人家被害3戸】、高根沢町1、さくら市1、大田原市1）
  - ・群馬県 1件（桐生市1）
  - ・千葉県 12件（千葉市1、旭市3、成田市1、佐倉市1、多古町4、香取市1、船橋市1）
  - ・茨城県 1件（水戸市1）
- 計 31件（【死者15名、行方不明1名】）

【長野県北部地震】

- ・新潟県 14件（津南町6、十日町市7【人家被害2戸】、南魚沼市1）
  - ・長野県 3件（栄村3）
- 計 17件

【静岡県東部地震】

- ・静岡県 3件（富士宮市3【人家被害1戸】）
- 計 3件

■合計 51件（【死者15名、行方不明1名】）

2. 砂防関連施設の点検

直轄事務所及び各都県による砂防関連施設の点検を実施

- ◇直轄事務所 1, 952箇所 点検完了
  - ◇16都県 3, 442箇所（予定箇所4、352箇所のうち、79%の進捗）
- ・県管理施設の一部に変状を確認。

3. 天然ダム発生等の有無の現地調査

- ・「岩手・宮城内陸地震（H20）」や「新潟中越地震（H16）」で天然ダムが発生した箇所については大きな変状なし。
- ・震度6強以上のエリアを中心に、ヘリによる土砂災害の調査を実施中。多数の山腹崩壊とともに山火事による被害が見られた。

4. 土砂災害危険箇所等の点検

- ・震度5強以上を観測した市区町村を有する17都県のうち、16都県において優先度の高い土砂災害危険箇所等の点検に着手。7県において降雪等で点検不可能な箇所を除き点検完了。変状が見られた箇所では応急対策を実施済み。

# 住宅地で発生した主な土砂災害

がけ崩れ発生



ひたち おうせ  
茨城県日立市会瀬

がけ崩れ発生



すかがわ あしだづか  
福島県須賀川市芦田塚

地すべり発生



うえのだい  
福島県いわき市上ノ台

がけ崩れ発生



きづれがわ  
栃木県さくら市喜連川



土砂災害による家屋被害

49戸

【3月20日までの報告を集計】

地すべり発生



ちゅうだ  
福島県いわき市忠多

なお、住宅地においては上記以外にも多数の土砂災害が発生。