

「平成23年東北地方太平洋沖地震」「長野県北部の地震」
「静岡県東部の地震」に伴う土砂災害について

1. 土砂災害の発生状況

【東北地方太平洋沖地震】

- ・青森県 1件（田子町1）
- ・宮城県 1件（仙台市1）
- ・福島県 10件（白河市3【死者13名、行方不明1名】、福島市3【人家被害1戸】、
いわき市2【人家被害38戸】、郡山市1【人家被害1戸】、須賀川市1【人家被害3戸】）
- ・栃木県 5件（那須烏山市2【死者2名、人家被害4戸】、高根沢町1、さくら市1、大田原市1）
- ・群馬県 1件（桐生市1）
- ・千葉県 12件（千葉市1、旭市3、成田市1、佐倉市1、多古町4、香取市1、船橋市1）
- ・茨城県 6件（水戸市2、日立市2、笠間市1、茨城町1）

計 36件（【死者15名、行方不明1名】）

【長野県北部地震】

- ・新潟県 14件（津南町6、十日町市7【人家被害2戸】、南魚沼市1）
- ・長野県 3件（栄村3）

計 17件

【静岡県東部地震】

- ・静岡県 3件（富士宮市3【人家被害1戸】）

計 3件

■ 合計 56件（【死者15名、行方不明1名】）

2. 砂防関連施設の点検

直轄事務所及び各都県による砂防関連施設の点検を実施

◇直轄事務所 1, 952箇所 点検完了

◇16都県 3, 442箇所（予定箇所4、352箇所のうち、79%の進捗）

・県管理施設の一部に変状を確認。

3. 天然ダム発生等の有無の現地調査

・「岩手・宮城内陸地震（H20）」や「新潟中越地震（H16）」で天然ダムが発生した箇所については大きな変状なし。

・震度6強以上のエリアを中心に、ヘリによる土砂災害の調査を実施中。多数の山腹崩壊とともに山火事による被害が見られた。

4. 土砂災害危険箇所等の点検

・震度5強以上を観測した市区町村を有する17都県のうち、16都県において優先度の高い土砂災害危険箇所等の点検に着手。降雪等で点検不可能な箇所を除き8県において点検完了。変状が見られた箇所では応急対策を実施済み。

5. 土砂災害警戒情報の発表基準の暫定的運用

・震度5強以上を観測した市町村については地盤が脆弱になり、雨による土砂災害の危険性が通常より高いことが想定されるため、土砂災害警戒情報の発表基準を通常基準よりも引き下げ、気象庁と連携し暫定的に運用。