


# 土砂災害専門家による現地指導(岩手県盛岡市及び紫波町)

- もりおかし つなぎ      しわちよう      しんざいけ
- ・派遣先：岩手県盛岡市繫地区及び紫波町新在家地区
  - ・派遣要請：平成25年8月13日(火)【岩手県からの要請】
  - ・派遣期間：平成25年8月14日(水)
  - ・派遣メンバー：土木研究所 土砂管理研究グループ  
地すべりチーム 杉本 主任研究員ほか



## ● 被害の状況

8/9 がけ崩れ発生【盛岡市繫地区】



8/9 土石流発生【紫波町新在家地区】



## ● 技術指導状況



現地における技術指導(盛岡市繫地区)



現地における技術指導(紫波町新在家地区)

### 【専門家による助言概要】

- 土砂流出状況の全容把握が第一に必要であり、特に人家・道路等の保全対象に関係する箇所での崩壊発生源を踏査し、崩壊地拡大の可能性及び不安定土砂の有無とその量を確認することが必要
- 崩壊発生箇所及び隣接斜面では従来よりも土砂流出のリスクが高くなっていることが考えられる。豪雨が予想される場合は従来よりも注意が必要