

【施設効果事例】大赤川砂防堰堤（青森県むつ市、下北郡風間浦村）

災害発生日：令和3年8月10日
 降雨状況：連続雨量 394mm
 時間最大雨量 59mm
 ※下風呂雨量観測所
 発生箇所：青森県むつ市大畑町
 下北郡風間浦村下風呂
 状況：台風第9号から変化した温帯低気圧に伴う大雨により発生した土砂及び流木を砂防堰堤が捕捉。下流地区にある人家及び国道279号への被害を未然に防止した。

位置図

青森県
 むつ市大畑町（おおはたまち）
 下北郡風間浦村下風呂（しもふる）



全景



流木発生直後 (R3.8.12撮影)

3号堰堤による流木捕捉状況

