
わが国におけるゼロメートル地帯の 高潮対策の現状 (東京湾、伊勢湾、大阪湾)

高潮堤防の高さに関する設計の考え方




計画天端高=朔望平均満潮位+高潮偏差+打上高+余裕高


高潮対策計画の目標・コース設定の考え方

高潮刈束計画の日信・Jース設定の考え力 			
	東京湾	伊勢湾	大阪湾
計画外力	伊勢湾台風(S34.9)	伊勢湾台風(S34.9)	伊勢湾台風(S34.9)
計画高潮位	T. P. +4.0 m	T. P. +4.5 m	T. P. +3.9 m
高潮偏差	3. 0 m	3. 5m	3. 0 m
朔望平均満潮位	T. P. +1.0 m	T. P. +1.0 m	T. P. +0.9 m
コース設定	伊勢湾台風、キティ台風他の平行経 路を比較し、最悪のコースを設定	伊勢湾台風実績コース	室戸台風、ジェーン台風を比較し、被害 が大きくなる室戸台風コースを設定
(河川堤防) 高潮区間の 考え方	(荒川) 計画高潮位+打上高が計画高水位 と一致するところまで	(木曽川) 伊勢湾台風で実際に高潮被害があった 区間まで(河口~JR関西本線まで)	(淀川) 計画高潮位が計画高水位と一致するとこ ろまで


東京都ゼロメートル地帯における堤防等の管理主体




東京都ゼロメートル地帯における堤防整備状況(堤防高さ)



東京都ゼロメートル地帯における堤防整備状況(耐震性)



東京都ゼロメートル地帯において 浸水深により浸水をまぬがれる部分の現況



標高値 4.0 m以上 ・・・朔望平均満潮位で浸水した場合、1階層以上は浸水をまぬがれる可能性がある部分

標高値 1.0~4.0m ・・・朔望平均満潮位で浸水した場合、全水没はまぬがれる可能性がある部分

東京都ゼロメートル地帯における排水計画

隅 木下川 排水機場 50.0m³/s 北十間川 樋門 新 中 P 東側 地区 地区 P 扇橋 閘門 48.0m³/s 小名木川 排水機場 PPP 排水機場 P 72.0m³/s 18m³/s 新川 砂町排水機場 36.0m³/s T.P. - 1.1m (干潮面) 辰巳排水機場 48.0m³/s T.P. + 0 . 9 m T.P. - 0

特に地盤が低い東側地区の対策

- ·平常時は地区内の河川水位 を低く維持(T.P.-2.1mに保つ よう排水機場を操作)
- ・台風時はT.P.±0mを超えないよう排水機場を操作

荒川左岸~新中川右岸地区 (江戸川区)


- ·常時、内水位をT.P.-0.6mに 保つように排水操作(新川排水 機場)
- ・水門は常時開扉
- ·外水位がT.P.+1.02mに達し、 さらに上昇するおそれがあると きに閉鎖

比較的地盤が高い 西側地区の対策


- ・平常時は排水機場の操作なし
- ・台風警戒態勢時は、内水がT.P. + 1.17 mを超えないよう排水 機場を操作

- 排水機場(河川施設)
 - 排水機場(港湾施設)
- の 下水道ポンプ
- ▲ 水門
- 閘門


伊勢湾ゼロメートル地帯における堤防等の管理主体




伊勢湾ゼロメートル地帯における堤防整備状況(堤防高さ)




伊勢湾ゼロメートル地帯における堤防整備状況(耐震性)



伊勢湾ゼロメートル地帯における排水計画



愛知県ゼロメートル地帯において 浸水をまぬがれる部分の現況



標高値 4.5~7.5m

標高値 7.5m以上

標高値は、T.P.(東京湾平均海面)である。

・・・朔望平均満潮位で浸水した場合、1階層以上は浸水をまぬがれる可能性がある部分

・・・計画高潮位で浸水した場合、1階層以上は浸水をまぬがれる可能性がある部分

大阪湾ゼロメートル地帯における堤防等の管理主体




大阪湾ゼロメートル地帯における堤防整備状況(堤防高さ)




大阪湾ゼロメートル地帯における堤防整備状況(耐震性)



大阪湾ゼロメートル地帯における排水計画



大阪府ゼロメートル地帯における 浸水をまぬがれる部分の現況



標高値 0.9m以下

・・・朔望平均満潮位で水没する部分

標高値 0.9~3.9m

・・・朔望平均満潮位で浸水した場合、全水没はまぬがれる可能性がある部分

標高値 3.9~6.9m

…朔望平均満潮位で浸水した場合、1階層以上は浸水をまぬがれる可能性がある部分

・・・計画高潮位で浸水した場合、1階層以上は浸水をまぬがれる可能性がある部分 標高値 6.9m以上