

令和 8 年 8 月 21 日

道路局 国道・技術課

国道 16 号村田町アンダーパス冠水事案を踏まえた 緊急点検結果及び今後の取組について

令和 8 年 8 月 13 日に国道 16 号千葉市中央区村田町のアンダーパスで発生した、非常用電源設備の不作動が原因と考えられる冠水事案を踏まえ、停電時に非常用電源設備及び排水設備が自動的に起動する状態となっているかについて緊急点検を実施しましたので、その結果を公表します。

1. 緊急点検結果

- 8 月 14 日より、全国の直轄国道におけるアンダーパスなど冠水のおそれのある箇所（102 箇所）で、排水設備等の緊急点検を実施しました。
- 本日、全箇所の点検が完了し、3 箇所に異常があることを確認、うち 2 箇所については補修が完了しています。
- 異常が確認された箇所のうち、補修が完了していない 1 箇所については、補修が完了するまでの間、事前通行規制の実施や、停電時に直ちに手動切替可能な体制を構築する等の対応を図ってまいります。

2. 今後の取組

(1) 追加の調査・点検の実施

- 関東地方整備局が本日公表した「国道 16 号村田町アンダーパス冠水に関わる排水設備等調査【中間報告】」において、当該箇所の排水ポンプ設備は、現在の一般的な設備とは異なる特徴を有していること等が有識者により確認されたところです。これを踏まえ、本日より、全国の直轄国道において、類似の構造を有する排水ポンプ設備の有無について調査を行います。
- また、村田町アンダーパスにおいては、引き続き原因調査が進められているところであり、今後の調査結果も踏まえ、必要に応じて追加の点検や必要な措置を速やかに講じてまいります。

(2) 対策の強化について

- 中間報告における有識者の意見等を踏まえ、予防的な事前通行規制の導入や通行規制基準の強化、冠水時の進入防止対策の強化等について、警察等の関係機関と連携し、速やかに検討を進めてまいります。
- 今後、ガイドラインを策定するとともに、速やかに適用可能な対策については、ガイドラインの策定を待つことなく、先行して実施してまいります。

※別紙1 緊急点検結果

※別紙2 冠水時の進入防止対策の例

<問い合わせ先>

道路局 国道・技術課 道路メンテナンス企画室 荒井、溝山

代表 03-5253-8111(内線 37852、37856) 直通 03-5253-8494



緊急点検結果

地方整備局等	点検対象箇所数	点検実施完了数	点検結果 (異常の有無)
北海道	4	4	異常無し
東北	6	6	異常無し
関東	48 ※1	48	異常無し
北陸	3	3	異常無し
中部	10	10	1箇所 異常有り ※2
近畿	10	10	1箇所 異常有り (補修済み)
中国	4	4	異常無し
四国	9	9	異常無し
九州	7	7	異常無し
沖縄	1	1	1箇所 異常有り (補修済み)
合計	102	102	

※1 村田町アンダーパスを除く

※2 6月に異常を確認済み

冠水時の進入防止対策の例

○遮断機

