舗装点検技術 (1/7) PA010044-V0024

1. 基本事項

技術	番号	PA010044-V0024					
技術名		ロードマン					
	技術バージョン	作成: 2			作成: 2025	2025年3月作成	
	開発者	国際航業株式会社					
連絡	先等	TEL: 06-7175-8715 E-mail: koichi2_inoue@kk-grp.jp			担当部署:インフラマネジメント部		
現有	台数•基地	1	基地	東京都府中市 大阪府大阪市淀川区			
技術概要			群情報として耳	仅得することが可能である。 専		た計測車である。レーザ・3Dカメラを搭載 ラック、ポットホールが自動検出でき、自動	
	対象部位	車道/路肩部/道路周辺部					
技術	変状の種類	ひび割れ率、わだちぼれ量、平坦性、IRI、標識隠れ					
	検出項目	3Dカメラによる高さ画像解析/加速度センサー/ジャイロセンサー/座標位置					

舗装点検技術 (2/7) PA010044-V0024

2. 基本諸元

計測	計測機器の構成		本計測装置は、車両に3Dカメラ、レーザー変位計、前方カメラ、GNSS、SSDストレージを組み合わせた路面性状測定装置である。
	移動原	 京理	車両型
	運動	通信	-
	Æ11	測位	-
74	4444	自律機能	-
移動	外形寸法•重量		幅1.88m 長さ5.37m 高さ2.48m 775kg
装置	搭載可	可能容量 構造の場合)	-
	動力		車両より供給
		隊働時間 テリー給電の場合)	-
	設置	方法	移動装置と一体的な構造
		寸法・重量 構造の場合)	_
		カメラ	3Dカメラ サンプリングレート: 2,000~10,000profiles/s 横断方向分解能: 1.0mm 高さ分解能: 0.5mm
		パン・チルト機構	固定式
		角度記録·制御機構 機能	-
	セン	測位機構	距離計とGNSSの併用
計	グ	計測原理	車両に搭載した各測定装置により同時にデータ計測を行い、距離と同期したひび割れ測定データ、わだち掘れ測定データ、平たん性・IRI測定データを取得する。
測 装 置		計測の適用条件 (計測原理に照らした適 用条件)	・車両が通行できる箇所であること。・路面乾燥時であること。
		精度と信頼性に影響を 及ぼす要因	路面が湿潤な状態では正確なデータ計測ができない。
		計測プロセス	車両に搭載した各測定装置により同時にデータ計測を行い、距離と同期したひび割れ測定データ、わだち掘れ測定データ、平たん性・IRI測定データを取得する。
		アウトプット	計測データは独自フォーマットで出力される
		計測頻度	10
	耐久性		-
	動力		移動装置からの電力により駆動
		家働時間 テリー給電の場合)	-
	設置ス	方法	移動装置と一体的な構造
デー		寸法・重量 構造の場合)	-
タ収	データ収集・記録機能		記録メディア(SSD)に保存
集・	通信規格 (データを伝送し保存する場合)		-
通信装		ュリティ タを伝送し保存する場合)	
置	動力		移動装置からの電力により駆動
		タ収集・通信可能時間 タを伝送し保存する場合)	-

舗装点検技術 (3/7) PA010044-V0024

3. 計測性能

		項目	性能
	計測し	ノンジ(測定範囲)	ひび割れ・わだち掘れ:幅4m
	感	校正方法	-
	度	検出性能	
		検出感度	
	撮影i		100km/h以下
	計測制	精度	1mm以上のひび割れ
	位置精度		距離計: 光学測量機器に対して±0.3%以内 GNSS: RTK:水平±22mm
	色識別性能		-
計測	S/N比		-
**	分解能		3Dカメラ 横断方向分解能: 1.0mm 高さ分解能: 0.5mm
	計測制	情度	・距離測定精度:光学測量機による距離の測定値に対し、±0.3%以内 ・ひび割れ率:幅1mm以上のひび割れが識別可能 ・わだち掘れ量:横断プロフィルメーターによるわだち掘れ深さの測定値に対し、±3mm以内 ・平たん性/IRI:縦断プロフィルメータによる標準偏差の測定値に対し、±30%以内
	計測速度 (移動しながら計測する場合)		100km/h以下
	位置制 (移動		距離計:光学測量機器に対して±0.3%以内 GNSS:RTK:水平±22mm

舗装点検技術 (4/7) PA010044-V0024

4. 画像処理•調書作成支援

変状	黄出手順	・ひび割れ測定データからクラック、ポットホールを自動検出し、メッシュ法によるひび割れ率を自動計算・わだち掘れ測定データからD1,D2わだち掘れ量を自動計算・平たん性、IRIの測定データから路面プロファイルを算出し、平たん性、IRIを自動計算
	ソフトウエア名	3Dカメラ付属解析ソフトウェア Microsoft Excel(帳票出力)
y	検出可能な変状	ひび割れ率、わだち掘れ量、平たん性、IRI
フトウェ	変状検出の原理・アルゴ リズム	ひび割れ率:一定深さ以下の箇所を抽出し、その連続性からひび割れ形状を自動抽出するわだち掘れ:横断形状の形状変化点を抽出し、わだち掘れ量を算出する平たん性:縦断形状に3mプロフィロメータモデルを適応して平たん性を算出するIRI:縦断形状にQCシミュレーションモデルを適応してIRIを算出する
オート オート・オート・オート・オート・オート・オート・オート・オート・オート・オート・	取り扱い可能な画像 データ	独自フォーマットのみ対応
報	出力ファイル形式	 ・路面性状データ(txt) ・前方画像(jpeg) ・路面画像(bmp)、ひび割れ線図(dxf) ・帳票(xls)

舗装点検技術 (5/7) PA010044-V0024

5. 留意事項(その1)

	項目	適用可否/適用条件
	道路幅員条件	・アスファルト舗装、もしくはコンクリート舗装に限る。 ・道路幅員2m以上、高さ2.5m以上であること。
	周辺条件	·高さ制限2.4m以下の場合は不可
	作業範囲	-
点	安全面への配慮	-
検時現	無線等使用における混線等対策	黄色回転灯、LED文字盤への「計測中」と表示
場条	交通規制の要否	不要
件	交通規制の範囲	不要
	現地への運搬方法運搬方法	自走
	気温条件	なし
	車線数の制約	1車線分の作業範囲を要する
	その他	昼間、夜間、測定可能


舗装点検技術 (6/7) PA010044-V0024

5. 留意事項(その2)

	項目	適用可否/適用条件
	調査技術者の技量	特になし
	必要構成人員数	運転者1名、機器操作者1名
	操作に必要な資格等の有無、フライト時間	特になし
	作業ヤード・操作場所	特になし
	点検・診断に関する費用	4,522,000(円/100km) ※直轄国道の場合 ※打合せ、旅費交通費、諸経費は含まない
	保険の有無、保障範囲、費用	加入済み、保証範囲:人+自転車+車 保証金額:無制限
	時間帯(夜間作業の可否)	昼間・夜間作業可能
作業	計測時の走行速度条件	100km/h以下
条件・運	渋滞時の計測可否	可能
用条件	可搬性(寸法・重量)	なし
	自動制御の有無	なし
	利用形態:リース等の入手性	すべて自社機材
	関係機関への手続きの必要性	なし
	解析ソフトの有無と必要作業及 び費用等	解析:3Dカメラ付属解析ソフトウェアを使用 必要作業:担当者による解析作業 費用:3,189,000円(100kmあたり)
	不具合時のサポート体制の有無及び条件	なし
	センシングデバイスの点検	年に1回程度キャリブレーションを実施
	その他	気象条件:路面が濡れるほどの降雨の際には計測不可

舗装点検技術 (7/7) PA010044-V0024

6. 図面等



技術番号 PA010044-V0024

技術名	ロードマン				会社名		国際	祭航業株式会	会社		
試験日	令和6年10月31日	天候	晴れ	昼夜	昼間	気温	13.2°C	風速	1.3m/s	路面状況	乾燥
試験場所		茨城県筑西市									
カタロ	グ分類	舗	装	検出項目	ひ	び割れ率、	わだち掘れ	星	計測時平均速度	60	km/h

試験で確認する カタログ項目

ひび割れ率、わだち掘れ量

対象箇所の概要

【試験場所】

・舗装種(表層):密粒度アスファルト舗装

・1区間:10m

・試験区間:500m (50区間)

・交通量(下り):10,175台/日(〈小型〉7,170台/日、〈大型〉3,005台/日)【R3センサス】



※写真は正解値測定時(交通規制中)



※写真は正解値測定時(交通規制中)

試験方法(手順) 技術番号 PA010044-V0024

【①点検】レーザー・3Dカメラ(ひび割れ、わだち掘れ)、3点レーザー変位計(IRI)、距離計、位置情報、前方画像の取得

【②データ取り込み】】データ保存用SSDに走行と同時にデータが記録される。

【③解析前処理】専用ソフトで測定データを解析用データにコンバートする。

【④データ解析】ひび割れは、画像を用いて自動判読を行いその結果を目視で確認する。わだち掘れと平たん性/IRIは設定した出力エリアに従い自動で値と形状を出力する。

車両・機器諸元、機器設置状況、測定状況

【車両諸元】

- ・専用測定車両:TOYOTA ハイエース
- ・車両サイズ

┣長さ:5.37m

├幅 :1.88m

└高さ:2.48m

【機械諸元】

- ・赤外線レーザ+3 Dカメラ
- ・レーザ変位計
- ・レーザドップラ車速・移動距離計
- ・エリアセンサーカメラ×3台
- · RTK-GNSS












【計測技術の精度の算出方法】

- ・実道試験区間(延長500m)における50区間(1区間=10m)について、各技術で診断区分 I・II・IIIによる評価を行う。
- ・事前に測定した『正解値』と、各技術における診断結果($\|\cdot\|$ ・ $\|\cdot\|$)を比較する。
- ・公募時のリクワイヤメントにおいて「目視と同等以上の評価が可能」としていることから、有識者による技術検討委員会において『幅値』の考え方を整理し、それぞれの検出率と的中率を求めた。

【幅値の考え方】

各測定項目(ひび割れ率・わだち掘れ量・IRI)の<u>『正解値』が以下の幅値の範囲内であった場合、隣合った区分も正解とする</u>

- ■ひび割れ率: <u>『正解値』が診断区分 | ・ || ・ || の基準値となる20%・40%の ± 5%以内</u> (例:正解値が42.0%(診断区分 ||) であった場合、各技術が「 || 」と判断していても正解とする)
- ■わだち掘れ量: <u>『正解値』が診断区分 | ・ || ・ || の基準値となる20mm・40mmの ± 5mm以内</u> (例:正解値が38mm (診断区分 ||) であった場合、各技術が 「|| 」と判断していても正解とする)
- ■IRI: <u>『正解値』が診断区分Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの基準値となる3mm/m・8mm/mの±20%以内</u>(例:正解値が9.4mm/m(診断区分Ⅲ)であった場合、各技術が「Ⅱ|と判断していても正解とする)



指標	算出方法	備考
検出率	検出率= 応募技術における正答ブロック数 正解値を基にした実損傷ブロック数	確実に損傷を発見できるか確認する
的中率	的中率= 応募技術における正答ブロック数 応募技術により検出されたブロック数	検出結果の精度を確認する

[例]正解値が40~45以内なので、IIと判定した技術も正解値

60	○各社測定値	Ⅱと判定した技術も
50	◆正解値	"正答"となる
⊗ 40	◎・Ⅲと評価=正解	⇒
を 30 20 20	■ Ⅱと評価=幅値により正角	#
3 20		
10	● Ⅰと評価=不正解	
0		

	技術No.	測定値	診断区分	通常	幅値の適用後
ļ	J.X. [riv] INU.	がた世	砂叫巨刀	判定	判定
ı	正解值	44.0	80		
ľ	No.17	46.0	III	0	0
	No.3	43.9	III	0	0
	No.2	12.0	_	×	×
	No.9	9.9	_	×	×
	No.13	33.3	Ш	×	0
	No.12	28.8	Ш	×	0
	No.7	33.	П	×	0
	No.15	34.7	Ш	×	0
	No.20	30.1	П	×	0
	No.18	36.6	П	×	0
	No.19	38.0	Ш	×	0
	No.24	40.3	III	0	0
	No.24	40.4	III	0	0
	No.8	42.8	Ш	0	0
	正領	等数		5	12

計測技術の精度確認結果

技術番号 PA010044-V0024

【計測技術の精度確認結果(令和6年度)】

ひび割れ率

Ⅱ以上 検出率	II 以上 的中率	Ⅲ検出率	Ⅲ的中率
90~100%	90~100%	90~100%	80 ~ 90%

わだち掘れ量

Ⅱ以上 検出率	II 以上 的中率	Ⅲ検出率	Ⅲ的中率
90~100%	90~100%	80~90%	90~100%

※検出率:確実に損傷を発見できるか 的中率:発見した損傷の評価の精度

__【凡 例】 : 90~100% : 80~90% : 70~80% : 60~70%