

雨水抜き

天守閣が完成してまもなく、城の占拠者は雨水がしばしば多くの窓枠にたまることに気づいた。それは木造建築物には重大な問題である。もし木枠に水がしみこめば、それらは膨らみ壁の内側から劣化するだろう。これらの金属のパイプが水を抜き劣化を防ぐために付け加えられた。