

釧路沖を震源とする地震による被害について (第 1報)

これは速報であり、数値等は今後変わることもある。

1.本省及び地整等の体制について

国 土 交 通 本 省	9月 26日	4:50	非常体制
北 海 道 開 発 局	9月 26日	4:50	非常体制
東 北 地 方 整 備 局	9月 26日	4:50	注意体制
		6:10	警戒体制
北 海 道 運 輸 局	9月 26日	4:50	非常体制 (本部設置)
東 北 運 輸 局	9月 26日	6:08	警戒体制

2.地震概要 (震度 6弱以上)

(本震)

発生日時 平成 15年 9月 26日 4時 50分頃
震源地 釧路沖 (北緯 41.7度、東経 144.2度)
震源の深さ 60km
地震の規模 M 8.0
各地の震度 (震度 5強以上)
震度 6弱 北海道幕別町、釧路町、新冠町、浦河町、静内町、鹿追町
豊頃町、忠類村、厚岸町
震度 5強 北海道釧路市、別海町、更別村、厚真町、本別町、広尾町
足寄町、音別町、帯広市、弟子屈町

(余震)

発生日時 平成 15年 9月 26日 6時 08分頃
震源地 十勝沖 (北緯 41.7度、東経 143.8度)
震源の深さ 60km
地震の規模 M 7.0
各地の震度 (震度 5強以上)
震度 6弱 北海道浦和町
震度 5強 北海道新冠町

(津波警報等)

警報発令

北海道太平洋沿岸東部
北海道太平洋沿岸中部

注意報発令

北海道太平洋沿岸西部～福島県

青森県日本海沿岸
 青森県太平洋沿岸
 岩手県
 宮城県
 福島県

3.政府の対応

官邸対策室設置 (9月 26日 5:15)
 内閣府情報対策室設置 (9月 26日 5:15)
 防災担当大臣記者会見 (9月 26日 7:00)
 内閣府にて「災害対策関係省庁連絡会議」開催 (9月 26日 8:30)

4.国土交通省の対応

国土交通省として引き続き被害情報の収集・把握に努める。
 所管施設等について点検中
 災害対策用ヘリコプター「ほっかい号」にて現地調査開始 (9月 26日 8:50からの予定)

5.人的被害 (官邸対策室調べ 9月 26日 8:00現在)

・負傷者 51名

6.所管施設等の状況

道路 (9月 26日 8時 20分現在)

1)高速自動車国道

点検中

点検実施状況

路線名	IC名	IC名	上下	開始		解除		被害状況等	備考
				日	時刻	日	時刻		
道央道	札幌JCT	美咲	上下	9/26	4:50	9/26	7:50		解除
道央道	千歳	札幌JCT	上下	9/26	6:15	9/26	7:50		解除
道央道	室蘭	千歳	上下	9/26	4:50	9/26	7:50		解除
札樽道	札幌JCT	札幌西	上下	9/26	4:50	9/26	7:50		解除
道東道	千歳恵庭JCT	夕張	上下	9/26	4:50			通行止めによる点検	点検中
道東道	十勝清水	本別	上下	9/26	4:50			通行止めによる点検	点検中
道東道	本別JCT	足寄	上下	9/26	4:50			通行止めによる点検	点検中
八戸道	一戸	八戸	上下	9/26	6:08	9/26	7:25		解除
八戸道	八戸JCT	八戸北	上下	9/26	6:08	9/26	7:25		解除

2)直轄国道
点検中

地整名	路線名	区間 場所	距離km	上下	開始		解除		被害状況等	備考
					日	時刻	日	時刻		
北海道開発局	333	佐呂間～北見		上下	9/26	6:00	9/26	7:00		解除
北海道開発局	236	帯広JCT～帯広川西	16.5	上下	9/26	4:56				点検中
北海道開発局	235	苫小牧市沼ノ端～鶴川町鶴川	24.7	上下	9/26	5:13			通行止めによる点検	全止め
北海道開発局	336	広尾町音調別～広尾町土	6.5	上下	9/26	6:20			通行止めによる点検	全止め
北海道開発局	336	襟裳町目黒～広尾町音調	11.6	上下	9/26	6:20			通行止めによる点検	全止め
北海道開発局	336	えりも町庶野～えりも町目	8.2	上下	9/26	6:20			通行止めによる点検	全止め
北海道開発局	336	5.7kp～84.7kp (上記、、を含む)	79	上下	9/26	7:30				全止め
北海道開発局	336	豊頃町長節～共栄	14.4	上下	9/26	6:50			段差	全止め
北海道開発局	38	音別町しゃく別橋	40m	上下	9/26	5:20			段差	全止め
北海道開発局	44	298.6kp		上下	9/26	5:38	9/26	7:00	警察による通行止め	解除
北海道開発局	38	釧路市釧路大橋		上下	9/26	6:18	9/26	6:59	警察による通行止め	解除
北海道開発局	44	厚岸町上尾幌	20m	片側	9/26	5:50			クラック	片交
北海道開発局	38	幕別町明野～浦原町万年	32m	上下	9/26	7:30			段差	全止め
北海道開発局	336	大樹町歴舟橋	2.97	上下	9/26	7:30				全止め

・東北地方整備局管内の直轄国道 点検中 8:00現在 異常なし

3)補助国道

・東北地方整備局管内の補助国道 点検中 8:00現在 異常なし

4)地方道
点検中

・有料道路
点検中

通行規制状況 全面通行止め 無

路線名	区間	上下	開始		解除		被害状況等	備考
			日	時刻	日	時刻		
日高自動車道	苫小牧東～沼ノ端西	上下	9/26	5:10				点検中

鉄道関係 (9月26日 8時00分現在)

事業者名	線名	運休区間		運転中止		運転再開		被害状況等
				日	時刻	日	時刻	
JR東日本	東北地区			26				一部徐行運転中
JR北海道	全線			26				地震発生後全線点検中 函館線(小樽～江別間) 千歳線(千歳空港～札幌間)8時運転再開
北海道ちほく高原鉄道	全線			26				地震発生後全線点検中

札幌発釧路行き「特急まりも」が、根室本線直別駅構内において、8両編成の前から2両目が脱線
乗客39名のうち1名軽傷の様

空港・航空保安施設の被害状況 (9月26日 8時00分現在)

1) 空港・航空保安施設の被害状況

施設名	被害箇所	被害状況等
釧路空港(事)管制塔	天井落下	航空機との通信不能
釧路VOR/DME	無線施設	運用休止
釧路ARSR	レーダー施設	運用休止
釧路空港ターミナルビル	天井落下	

なお、釧路空港の運用時間は08:00～21:00である。

現在釧路空港が閉鎖されている旨の航空情報が発出されている。

釧路空港の定期便・東京便5往復10便、新千歳便5往復10便 丘珠便4往復8便 計14往復28便

午前6時30分、東京航空局において、災害対策本部を設置。

その他の空港において被害の報告はない。

2) 航空機(定期便)の運休状況

会社名	欠航	備考
確認中		

旅客船関係 (9月26日 8時00分現在)

旅客船に関する被害情報は入っていない。

港湾施設の被害状況 (9月26日 8時00分現在)

調査中

河川局所管海岸海岸保全施設 (9月 26日 8時 00分現在)

調査中

高速バスの運休状況 (9月 26日 8時 00分現在)

事業者名	運休 遅延	路線区間			系統数
北海道運輸局管内					
十勝バス	遅延(迂回運行)	釧路		帯広	1
(東北運輸局管内)					

河川 (9月 26日 8時 00分現在)

【直轄河川】 17水系 現在まで被害の情報はいっていない

河川名	出張所	開始時刻	終了時刻	詳細点検	詳細終了	点検結果等
岩木川						河口部を除き巡視中
高瀬川						河口部を除き巡視中
北上川	盛岡	6:10				巡視中
網走川	網走	6:10				
登呂川	"	6:10				
湧別川	釧路	5:50				
渚滑川	"	5:50				
釧路川	"	5:30				
標津川	"	5:30				
後志別川	函館	5:20	7:10			異常なし
沙流川	室蘭	6:40				
鶴川	"	5:10				
空知川	旭川	6:00				
石狩上流	"	6:00				
美瑛川	"	6:15				
忠別川	"	6:15				
天塩上流	"	6:15				
尻別川	小樽	6:00	7:35			異常なし
十勝川	帯広	6:15				

【補助河川】 1道 3県 現在まで被害の情報なし

県名		開始時刻	終了時刻	詳細点検	詳細終了	点検結果等
青森県		5:15				巡視中
岩手県		5:30				巡視中
宮城県		4:50				巡視中
北海道	室蘭	5:15				巡視中
"	帯広	5:05				巡視中
"	釧路	5:30				巡視中
"	札幌	5:15				巡視中
"	旭川	5:30				巡視中
"	函館	5:30				巡視中
"	小樽	5:45				巡視中

〃	網走	5:00				巡視中
〃	留萌					震度3

【津波の観測状況】

26日 07時 10分現在、検潮所での観測値は次のとおりです

釧路	第1波	26日 05時 06分	(+)	1.0m
	最大波	26日 05時 18分		1.0m
根室市花咲	第1波	26日 05時 27分	(+)	0.9m
	最大波	26日 05時 40分		0.9m
浦河	第1波	26日 05時 07分	(+)	0.2m
	最大波	26日 06時 24分		1.3m
むつ市関根浜	第1波	26日 05時 39分		0.4m
	最大波	26日 06時 07分		0.5m
宮古	第1波	26日 05時 34分	(+)	0.6m
	最大波	26日 05時 44分		0.6m
大船渡	第1波	26日 05時 44分		0.2m
	最大波	26日 05時 49分		0.2m

ダム (9月 26日 8時 00分現在)

ダム名	水系名	河川名	区分	都道府県名	一次点検	二次点検
鹿ノ子	常呂川	常呂川	直轄	北海道	点検中	一次点検終了後実施
漁川	石狩川	漁川	直轄	北海道	点検中	一次点検終了後実施
金山	石狩川	空知川	直轄	北海道	点検中	一次点検終了後実施
豊平峡	石狩川	豊平川	直轄	北海道	点検中	一次点検終了後実施
浅瀬石川	岩木川	浅瀬石川	直轄	青森	点検中	一次点検終了後実施
目屋	岩木川	岩木川	補助	青森県	点検中	一次点検終了後実施
飯詰	岩木川	飯詰川	補助	青森県	点検中	一次点検終了後実施
遠部	岩木川	飯詰川	補助	青森県	点検中	一次点検終了後実施
下湯	堤川	堤川	補助	青森県	点検中	一次点検終了後実施
川内	川内川	川内川	補助	青森県	点検中	一次点検終了後実施
久吉	岩木川	津刈川	補助	青森県	点検中	一次点検終了後実施
小泊	小泊川	小泊川	補助	青森県	点検中	一次点検終了後実施
世増	新井田川	新井田川	補助	青森県	点検中	一次点検終了後実施
浅虫	浅虫川	浅虫川	補助	青森県	点検中	一次点検終了後実施
遠野	北上川	来内川	補助	岩手県	点検中	一次点検終了後実施
滝	久慈川	長内川	補助	岩手県	点検中	一次点検終了後実施
綱取	北上川	中津川	補助	岩手県	点検中	一次点検終了後実施
浪岡	岩木川	王余魚沢川	利水	青森県	点検中	一次点検終了後実施
小田川	岩木川	小田川	利水	青森県	点検中	一次点検終了後実施
新小戸六	岩木川	山田川	利水	青森県	点検中	一次点検終了後実施
本郷	岩木川	本郷川	利水	青森県	点検中	一次点検終了後実施
大志田	馬淵川	平糠川	利水	青森県	点検中	一次点検終了後実施
夏坂	馬淵川	熊原川	利水	青森県	点検中	一次点検終了後実施
花木	馬淵川	杉倉川	利水	青森県	点検中	一次点検終了後実施

天間	高瀬川	坪川	利水	青森県	点検中	一次点検終了後実施
作田	高瀬川	作田川	利水	青森県	点検中	一次点検終了後実施
和田	高瀬川	和田川	利水	青森県	点検中	一次点検終了後実施
鶯宿	北上川	鶯宿川	利水	岩手県	点検中	一次点検終了後実施
外柵沢	北上川	外柵沢川	利水	岩手県	点検中	一次点検終了後実施
レン滝	北上川	南畑川	利水	岩手県	点検中	一次点検終了後実施
矢ピツ	北上川	矢ピツ川	利水	岩手県	点検中	一次点検終了後実施
根石	米代川	根石川	利水	秋田県	点検中	一次点検終了後実施
四和	相坂川	後藤川	利水	青森県	点検中	一次点検終了後実施
二の倉	五戸川	五戸川	利水	青森県	点検中	一次点検終了後実施
雪谷川	新井田川	雪谷川	利水	岩手県	点検中	一次点検終了後実施

直轄ダム 6ダム
 補助ダム 12ダム
 利水ダム 18ダム

北海道については、現在点検対象ダム等確認中である。

砂防 (9月 26日 8時 00分現在)

現在災害発生報告は受けていない。詳細については各関係機関において調査中である。

下水道施設 (9月 26日 8時 00分現在)

都道府県名	管理者名	施設名	被害状況等
北海道	豊頃町		マンホールの浮き上がりが多数見られる。

公園施設 (9月 26日 8時 00分現在)

都道府県名	管理者名	施設名	被害状況等
北海道	国	国営滝野すすらん丘陵公園	調査中

住宅 (9月 26日 8時 00分現在)

調査中

営繕施設 (9月 26日 8時 00分現在)

北海道内の所管施設のうち、4施設で被害なし
 この他、所管施設に関して、引き続き調査中

問合せ先 河川局防災課災害対策室 水落 代表：5253-8111 内線35-822 直通：5253-8461
--