

平成 15年台風 10号による被害状況について

これは速報であり、数値等は今後変わることもある。
北海道以外は道路通行規制のみ記載している。
特段の状況変化がない限りこれをもって最終報といたします。

【北海道の状況】

1.本省、北海道開発局及び北海道運輸局の体制について

国土交通本省	8月 6日	9:00 17:00	注意体制 警戒体制
北海道開発局	8月 9日	4:20 11:00	注意体制 警戒体制
	8月 10日	1:25	非常体制
北海道運輸局	8月 9日	11:00	注意体制

2.台風 10号の概要 (8月 10日 16:00現在 気象庁)

8月 3日 15時にフィリピンの東海上で発生した台風第 10号は、発達しながら北西に進み、7日 10時頃沖縄本島を通過した。7日午後には中心気圧 945ヘクトパスカル、最大風速 40メートルの大型で強い台風が発達し、進行方向を次第に北北東に変えて、8日早朝にかけて奄美諸島沿いに進んだ。

台風は、種子島の東海上を通過後から中心の目が一段と明瞭になり、8日 2時半頃、中心気圧 950ヘクトパスカル、最大風速 40メートルの強い勢力を保ったまま、高知県室戸市付近に上陸した。さらに、9日 06時頃、中心気圧 970ヘクトパスカル、最大風速 30メートルの勢力を保って、兵庫県西宮市付近に再上陸した。台風は次第に勢力を弱めながら北陸、東北地方を進み、10日早朝北海道東部を通過し、国後島付近で温帯低気圧に変わった。

3.政府の対応

内閣府情報対策室を設置 (8月 8日 10:00)
台風第 10号災害対策関係省庁連絡会議を開催 (8月 10日 16:00)

4.国土交通省の対応

官邸危機管理センター及び内閣府へ映像を配信
国土交通省として引き続き被害情報の収集・把握につとめる。
災害対策用ヘリコプター「ほっかい号」による現地調査を実施 (8月 10日、12日、13日)

5.人的被害(消防庁調 8月14日 19:45現在)

都道府県名	人的被害				住家被害					非住家被害	
	死者 人	行方 不明者 人	負傷者		全 壊 棟	半 壊 棟	一部 破損 棟	床上 浸水 棟	床下 浸水 棟	公共 建物 棟	その 他 棟
			重傷 人	軽傷 人							
北海道	6	5		2	10	3		150	285		

6.所管施設等の状況

河川(8月15日 16:00現在)

・直轄河川の状況

洪水予警報の発令状況 9 河川
北海道(9)

沙流川水系沙流川	鷓川水系鷓川
釧路川水系釧路川 新釧路川	
網走川水系網走川	湧別川水系湧別川
十勝川水系十勝川	十勝川水系音更川
十勝川水系利別川	常呂川水系常呂川

河川の出水状況(現在において全て警戒水位を下回っている。)

計画高水位を超えた河川 2水系 2河川
鷓川水系鷓川 沙流川水系沙流川

危険水位を超えた河川 2水系 2河川
網走川水系網走川 常呂川水系常呂川

警戒水位を超えた河川 8水系 18河川

整備局名	水系名	河川名				
北海道	鷓川	鷓川				
"	沙流川	沙流川				
"	釧路川	釧路川	オンベツ川			
"	網走川	網走川	美幌川	女満別川		
"	標津川	標津川				
"	十勝川	十勝川	十弗川	利別川	牛首別川	土幌川
"		下頃辺川	途別川			
"	湧別川	湧別川				
"	常呂川	常路川	無加川			

3)被害状況等

避難勧告及び指示

整備局名	水系名	河川名	市町村名	避難状況			発令日時		解除日時	
				類型	世帯数	人数	月日	時間	月日	時間
北海道	鷓川	鷓川	鷓川町	勧告	104	331	8/9	4:30	8/10	8:50
"	"	"	穂別町	自主		1				
"	沙流川	沙流川	門別町	勧告	2,500	5,848	8/10	2:00	8/10	5:10
"	"	"	平取町	勧告	150	450	8/10	2:00	8/10	5:45

避難状況欄の類型は、避難勧告、避難指示、自主避難、避難勧告準備の別を記入

一般被害等

整備局名	水系名	河川名	市町村名	浸水家屋数		家屋損壊数		田畑等浸水		被害状況
				床上	床下	全壊	半壊	原因	面積	
北海道	鷓川	鷓川	鷓川町 穂別町					内水	180	家屋数は未確定
"	沙流川	沙流川	門別町 平取町					"	218	" 排水ポンプ車稼動
"	千歳川	剣淵川	千歳市					内水		KP7 排水ポンプ車稼動

補助河川の状況

避難勧告及び指示

県名	水系名	河川名	市町村名	避難状況			発令日時		解除日時	
				類型	世帯数	人数	月日	時間	月日	時間
北海道	厚別川	厚別川	新冠町	自主	不明	不明				
"	沙流川	貫気別川	平取町 貫気別	勧告	13	28	8/9	17:00		継続中
"	鷓川	鷓川	占冠村	自主		97				帰宅
"	十勝川	足寄川	足寄町	勧告	56	136	8/10	2:40	8/10	16:15 継続中

避難状況欄の類型は、避難勧告、避難指示、自主避難、避難勧告準備の別を記入

一般被害等

県名	水系名	河川名	市町村名	浸水家屋数		家屋損壊数		田畑等浸水		被害状況
				床上	床下	全壊	半壊	原因	面積	
北海道	十勝川	足寄川	足寄町	5					1ha	
"	"	芽登川	"	1					1ha	
"	"	陸別川	"					調査中		
"	"	美欄別川	本別町							破堤 5箇所 620m
"	"	居辺川	上士幌町							居辺橋橋台背面が侵食。ワゴン車・トラック陥没箇所転落、人身事故発生。(死者4名、行方不明1名)
"	"	利別川	"							市街地道路冠水
"	"	北九線川	池田町					溢水	0.6	道道冠水L=300m
"	"	ペンケ川	池田町	1				破堤	8ha	破堤延長20m (h=1.5m)、氾濫水は利別川右岸排水樋門より排水中、橋桁の流木除去、土嚢積工L=20m 16:00完了。

"	"	十弗川	"	2					3.0ha	
"	"	山陰川	豊頃町		1				0.3ha	
"	"	ボンアノロ川	栗山町							河岸洗掘 L= 15m、8/9 21:00 応急対策大型土嚢積み完了
"	真沼津川	真沼津川	静内町	3	18			溢水	4ha	
"	古川	古川	"	8	44			内水	0.4ha	
"	静内川	静内川	"		2			内水		
"	布辻川	布辻川	"						0.1ha	河岸欠壊20m
"	捫別川	捫別川	"					内水		河岸欠壊20m
"	ケリマイ川	ケリマイ川	三石町	1				内水		
"	波恵川	波恵川	門別町					溢水	3.5ha	採草地
"	"	額平川	平取町						41ha	町道橋 (アブリ橋) 落橋、河岸 欠壊100m
"	厚別川	厚別川	門別町 新冠町	15	41	4	4		500ha	河口 ~ 15k付近 破堤 9ヶ所 L=2000m
"	"	厚別川	新冠町							ワゴン車流出、2名救出、3 名行方不明。
"	"	"	門別町厚賀							赤無橋上で車と5名流出 (2 名救出)
"	"	比宇川	新冠町美宇			1		越水		太陽小学校へ避難中、3名流さ れる (2名救出、1名行方不明)
"	慶能舞川	慶能舞川	門別町	4	4				20ha	国道橋 (Q35号線) 落橋、破堤 1箇所、100m、河岸欠壊 6箇 所、1600m
"	沙流川	貫気別川	平取町	37	5	3	3		100ha	落橋 2箇所、破堤 12箇所、 700m、河岸欠壊 10箇所、 1500m
"	"	"	日高町							破堤、千栄墓地沢川合流点 (引 水時のため浸水被害なし)
"	"	沙流川	"		16				18ha	破堤 50m、河岸欠壊5600m
"	"	ペンケウシャップ	"							河岸欠壊50m
"	"	岡春部川	"						5ha	
"	"	仁世宇川	平取町						3ha	河岸欠壊500m
"	"	池売川	"						5.5ha	河岸欠壊200m
"	"	アベツ川	"						0.7ha	
"	"	ニタソナイ川	"						1.0ha	
"	"	二風谷川	"						0.2ha	河岸欠壊20m
"	"	シラウ川	"						0.4ha	
"	"	ホロケシオマツ川	"							河岸欠壊150m
"	日高門別川	日高門別川		6	17				80ha	
"	鷓川	鷓川	占冠村					内水	1.0ha	占冠地区 (内水排除済) 占冠中央地区 (内水排除済)

"	"	"	穂別町	2						河岸欠壊300m
"	"	穂別川	穂別町					外水	3.0ha	
"	"	似湾川	穂別町					外水	1.5ha	
"	"	双珠別川	占冠村						1.0ha	堤防半壊300m
"	"	"	"						2.0ha	
"	"	パンケシュル川	"					内水	1.0ha	
"	石狩川	南9号川	長沼町							ポンプ車 2台 8.9.15:00稼働
"	波恵川	波恵川	門別町	2	10			溢水	80ha	橋台洗掘 2箇所
"	新冠川	新冠川	新冠町		12					JR日高線新冠古川橋梁の橋脚1本が倒壊、破堤 1箇所40m、河岸欠壊 1箇所950m
"	千呂露川	千呂露川	日高町						3ha	河岸欠壊500m
"	常呂川	日吉川	常呂町						1ha	

道路 (8月15日 16:00現在)

高速自動車国道 通行規制 無

路線名	工名	工名	延長(km)	上下	開始		解除		被害状況等	備考
					日	時刻	日	時刻		
道東道	池田	本別	19	上下	8/9	16:35	8/10	20:00	事前通行規制 法面土砂流出	解除
道東道	本別JCT	足寄	13	上下	8/9	16:35	8/11	14:00	事前通行規制 アクセス道路(国道242号)通行止め(路面冠水)による開放制限	解除
道東道	十勝清水	池田	50	上下	8/10	1:00	8/10	8:00	連続雨量150mmを超え、走行に支障を来すため	解除

直轄国道 通行規制 1箇所

整備局名	路線番号	地点区間名		延長(km)	開始		解除		被害状況等	備考
					日	時刻	日	時刻		
北海道開発局	392	北海道	白糠郡白糠町上茶路	1.2	8/9	15:00	8/10	8:00	事前通行規制	解除
北海道開発局	228	北海道	上磯郡上磯町矢不來～茂辺地	2.3	8/9	15:15	8/10	3:00	事前通行規制	解除
北海道開発局	241	北海道	足寄郡足寄町上足寄～同町旭町	0.1	8/9	15:55	8/10	14:30	沢からの土砂流出(約100m ³) 8/10 10:00 区間延長変更18.8km 0.1km	解除
北海道開発局	235	北海道	沙流郡門別町字富川北～静内町字駒場	36.1	8/9	16:00	8/12	14:00	事前通行規制8/10 0:00 延長変更1.7km 36.1km ケヌイ慶能舞橋(門別町)4 スパンの内1スパン が増水により落橋	解除

北海道開発局	391	北海道	川上郡標茶町	4.6	8/9	17:30	8/10	8:00	事前通行規制	解除
北海道開発局	453	北海道	有珠郡大滝村字昭園	0.5	8/9	17:45	8/10	5:50	事前通行規制	解除
北海道開発局	453	北海道	有珠郡壮瞥町上久保内	1.0	8/9	17:45	8/10	5:50	事前通行規制	解除
北海道開発局	274	北海道	沙流郡日高町～上川郡市清水	33.3	8/9	17:40	8/11	0:00	沢からの土砂流出(約30m3)	解除
北海道開発局	240	北海道	網走郡津別町本岐	2.0	8/9	18:00	8/10	10:30	事前通行規制	解除
北海道開発局	38	北海道	白樺郡白糠町	0.2	8/9	18:20	8/10	10:30	事前通行規制	解除
北海道開発局	38	北海道	白樺郡音別町木無別橋	0.3	8/9	18:30	8/10	5:00	事前通行規制	解除
北海道開発局	391	北海道	川上郡標茶町熊牛原野	0.9	8/9	20:00	8/10	7:30	事前通行規制	解除
北海道開発局	39	北海道	上川郡上川町層雲峡～同町ピシャモン	19.2	8/9	22:30	8/10	7:00	事前通行規制	解除
北海道開発局	39	北海道	常呂郡留辺蘂町	9.9	8/9	22:30	8/10	7:00	事前通行規制	解除
北海道開発局	273	北海道	上川郡上川町	19.2	8/9	22:30	8/10	8:00	事前通行規制	解除
北海道開発局	237	北海道	富良野市東山	44.5	8/9	23:00	8/10	7:00	事前通行規制	解除
北海道開発局	336	北海道	幌泉郡えりも町目黒～広尾郡音調津町	11.6	8/10	0:00	8/10	7:30	事前通行規制	解除
北海道開発局	452	北海道	夕張市鹿島～同市三ツタ	10.0	8/10	0:00	8/10	6:20	事前通行規制	解除
北海道開発局	452	北海道	三笠市国有林内	10.0	8/10	0:00	8/10	6:20	事前通行規制	解除
北海道開発局	274	北海道	勇払郡穂別町稲里～日高町日高	32.1	8/10	0:00	8/10	23:00	事前通行規制	解除
北海道開発局	237	北海道	沙流郡日高町日高～門別町富川	16.9	8/10	1:15	8/11	3:00	事前通行規制	解除
北海道開発局	236	北海道	帯広自動車道(帯広JCT～川西IC)	16.9	8/10	1:00	8/10	5:45	事前通行規制	解除
北海道開発局	272	北海道	野付郡別海町西春別	2.0	8/10	2:00	8/10	11:00	事前通行規制	解除
北海道開発局	336	北海道	広尾郡広尾町音調津～同町ツチウシ	6.5	8/10	2:00	8/10	7:30	事前通行規制	解除
北海道開発局	241	北海道	本別町美利別～足寄町芽登	0.8	8/10	2:00	8/10	10:00	事前通行規制	解除
北海道開発局	242	北海道	足寄郡足寄町	1.7	8/10	2:00	8/11	14:00	事前通行規制 路面冠水	解除
北海道開発局	242	北海道	足寄郡足寄町	8.8	8/10	2:50	8/10	6:00	事前通行規制	解除
北海道開発局	274	北海道	本別町貴老路	2.6	8/10	3:30	8/10	9:30	事前通行規制	解除
北海道開発局	241	北海道	川上郡弟子屈町ハナクシバ～阿寒郡阿寒町オクルベシ	21.8	8/10	4:00	8/10	7:00	事前通行規制	解除
北海道開発局	333	北海道	紋別郡佐呂間町栃木～北見市北陽	9.1	8/10	5:00	8/10	13:30	事前通行規制	解除

北海道 通行規制 63箇所

	規制実施箇所	解除箇所	規制継続箇所
北海道	86	68	18

鉄道の状況 (8月15日 15:00現在)

事業者名	線名	運休区間		運転中止		運転再開		被害状況等
				日	時刻	日	時刻	
JR北海道	根室線	帯広	釧路	9	6:05	10	16:50	盛土崩壊、築堤崩壊
	日高線	鶴川	様似	9	8:17			節婦～新冠間 新冠古川橋梁の 橋脚4本の内1本 流失等
	釧網線	塘路	標茶	10	22:20	14	5:44	河川増水
ちほく高原 鉄道	ふるさと 銀河線	置戸	池田	9	17:18	13	16:25	土砂流入 線路冠水 道床流失 盛土流失等

ダムの状況 (8月12日 16:00現在)

・直轄ダム 8、補助 4ダムにおいて洪水調節を行ったが、現在においてはすべて終了している。

公園施設の被害状況 (8月15日 16:00現在)

都道府県名	管理者名	施設名	被害状況等
北海道	北海道	中標津ゆめの森公園	小規模な法面崩壊 (20m ² × 2箇所)、第3調整池の吐口周辺の法面崩壊、管理用道路の砂利流失 (0.15 × 0.8 × 60m)
北海道	北海道	十勝エコロジーパーク	一部冠水、園内のトイレ5箇所に浸水、土砂堆積
北海道	鶴川町	たんぼぼ河川緑地	土砂の堆積
北海道	静内町	花園公園	法面崩壊
北海道	静内町	真歌公園	園路の流出
北海道	静内町	静内川左岸緑地	土砂の堆積
北海道	静内町	静内川右岸緑地	土砂の堆積
北海道	音更町	十勝川水系緑地	土砂の堆積
北海道	帯広市	十勝川水系緑地	遊水池に土砂の堆積
北海道	清水町	清水公園	池にかかる吊橋の橋台周りの洗掘
北海道	池田町	利別川緑地	流木の流入、ソフトボール場のフェンスの損傷
北海道	標茶町	釧路川標茶緑地	土砂の堆積、流木の流入

土砂災害等の被害状況 (8月15日 16:00現在)

発生災害	都道府県名	発生 件数	人的被害			家屋損壊数			被害状況等	避難状況
			死者	行方 不明	負傷者	全壊	半壊	一部 損壊		
土石流等	北海道	9								
計		9								

詳細については、現在調査中です。

【北海道以外の地域の状況 (道路通行規制)】

道路 (8月15日 16:00現在)

高速自動車国道 通行規制 無

直轄国道 通行規制 1箇所

整備局名	路線番号	地点区間名		延長(km)	開始		解除		被害状況等	備考
					日	時刻	日	時刻		
四国地方整備局	55	徳島県	徳島県海部郡日和佐町北河内字本村	0.02	8/9	1:30			法面崩落	片側交互通行

都道府県管理国道 通行規制 8箇所

地方道 通行規制 45箇所

有料道路 通行規制 無

問合せ先 河川局防災課災害対策室 水落 代表：5253-8111 内線35-822 直通：5253-8461
--