

平成16年7月福井豪雨について【第6報】

これは速報であり、数値等は今後変わることもある。
福井県を中心とする豪雨について」から改名

1.本省及び地整等の体制について

| | | | |
|--------|--------------|--------------|--------------------|
| 国土交通本省 | 7月13日 | 3:30 | 注意体制 (新潟 福島豪雨から継続) |
| | | 6:30 | 警戒体制 (新潟 福島豪雨から継続) |
| | 7月18日 | 14:30 | 非常体制 |
| | <u>7月19日</u> | <u>21:30</u> | <u>警戒体制</u> |

| | | | | | | |
|---------|-------|--------------|--------------|-------|--------------------|------|
| 近畿地方整備局 | 7月18日 | 8:30 | 注意体制 | 中部運輸局 | <u>7月18日 17:30</u> | 注意体制 |
| | | 12:30 | 警戒体制 | | | |
| | | 14:30 | 非常体制 | | | |
| | | <u>7月19日</u> | <u>21:30</u> | | | |

2.大雨の概要 (7月19日 7:30現在 気象庁)

活発な梅雨前線が北陸地方をゆっくり南下したのに伴い、17日夜から18日にかけて、北陸地方と岐阜県で大雨となった。特に、18日朝から昼前にかけて福井県で非常に激しい雨が降り、美山町では総降水量が285ミリに達し、7月の月間雨量平年値(236.7ミリ)を上回った。梅雨前線の活動は18日午後には弱まり、この地方での大雨は終息した。

3.政府の対応

内閣府情報対策室設置 (7月13日 11:45 新潟 福島豪雨から継続)
福井県を中心とした豪雨による災害対策関係省庁連絡会議を開催 (7月18日 17:00)
福井県へ政府調査団派遣 (7月20日)

4.国土交通省の対応

国土交通省として引き続き被害情報の収集・把握につとめる
洪水予警報及び水防警報の発令
災害緊急調査のため河川局防災課災害査定官他計3名の職員を現地へ派遣 (7月18日～)
総理官邸危機管理センターへ担当職員2名を派遣 (7月18日 14:15～20:00)
国土技術政策総合研究所から専門家を現地へ派遣 (7月18日～)
近畿地方整備局の災害対策ヘリコプター「きんき」号による現地調査を実施
・7月18日 13:23～18:47
・7月19日 10:50～12:24
13:20～15:25

中部地方整備局の災害対策ヘリコプター「まんなか」号による現地調査を実施

・7月19日 10:10~11:55

14:01~15:30

排水ポンプ車11台、照明車12台(ピーク時)を現地に派遣。(7月18日 15:45~)

(うち中部地整ポンプ車3台出動)

国土地理院は、被災地域を対象とした「災害対策用地形図」をホームページに掲載

福井県へ政府調査団として河川局河川計画課長、防災課企画専門官、近畿地方整備局企画部長、近畿地方整備局河川部長を派遣(7月20日)

5.人的被害(消防庁調 7月20日 18:00現在)

| 都道府県名 | 人的被害 | | | | 住家被害 | | | | | 非住家被害 | |
|-------|------|-------|-----|----|------|-----|-------|-------|-------|-------|------|
| | 死者 | 行方不明者 | 負傷者 | | 全壊棟 | 半壊棟 | 一部破損棟 | 床上浸水棟 | 床下浸水棟 | 公共建物棟 | その他棟 |
| | | | 重傷 | 軽傷 | | | | | | | |
| 福井県 | 3 | 2 | 2 | 6 | 45 | 127 | 1 | 3,435 | 8,095 | 13 | 29 |

6.所管施設等の状況

河川の状況(7月20日 16:00現在)

<直轄河川>

河川の状況

洪水予警報の発令状況

洪水予警報を発令した河川 1 水系 1 河川

| | | |
|-----|------|-----|
| 整備局 | 水系 | 河川 |
| 近畿 | 九頭竜川 | 日野川 |

水防警報の発令状況

水防警報を発令した河川 1 水系 1 河川

| | | |
|-----|------|-----|
| 整備局 | 水系 | 河川 |
| 近畿 | 九頭竜川 | 日野川 |

河川の出水状況

1)警戒水位を超えたが現在下回った河川 1 水系 2 河川

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 整備局 | 水系 | 河川 | | | | | | | | | |
| 近畿 | 九頭竜川 | 九頭竜川 | 日野川 | | | | | | | | |

被害状況

1)河川管理施設等被害

| 都道府県 | 水系 | 河川 | 市町村 | 地点 | | 被害状況 | | 復旧状況 |
|------|------|-----|--------|-------------|----|---------|--------|-----------------------|
| | | | | 左右岸 | 箇所 | 状態 | 数量(約m) | |
| 福井県 | 九頭竜川 | 日野川 | 福井市下江守 | 右岸 10.6k | 1 | 堤防川裏法崩れ | 19m | 16:05仮復旧済み(大型土のうシート張) |

< 補助河川 >

被害の状況 (福井県管理)

| 都道府県 | 水系 | 河川 | 市町村 | 地点 | | 被害状況 | | 復旧状況 |
|------|------|------|-----|-----|-----|------|------------|---|
| | | | | 左右岸 | 箇所数 | 状態 | 数量 (約m) | |
| 福井県 | 九頭竜川 | 足羽川 | 福井市 | 左岸 | 1 | 破堤 | 50m | 破堤箇所を大型土のうにより締切り(約60m)応急復旧(7/20、3:30完了) 川囊側堤防法尻補強7ヶ所完了 |
| 福井県 | 九頭竜川 | 足羽川 | 美山町 | 左右岸 | 5 | 破堤 | 480m | 現地調査中 |
| 福井県 | 九頭竜川 | 清滝川 | 大野市 | 左岸 | 1 | 破堤 | 20m | L=約30m仮復旧工事中 (7/20 仮復旧完了予定) |
| 福井県 | 九頭竜川 | 服部川 | 今立町 | | | 破堤 | | 現地調査中 |
| 福井県 | 九頭竜川 | 水間川 | 今立町 | | | 破堤 | | 現地調査中 |
| 福井県 | 九頭竜川 | 河和田川 | 鯖江市 | | | 破堤 | | 大型土のうで応急工事中(工期5日間程度) |

ダムの状況 (7月20日 7:00現在)

| ダム名 | 水系名 | 河川名 | 区分 | 都道府県名 | 現在までの最大流入量 (m ³ /s) | 流入状況 | 最大調節率 (%) | 累計雨量 (mm) | 洪水調節状況 |
|-----|------|-----|----|-------|-----------------------------------|------|--------------|--------------|--------|
| 笹生川 | 九頭竜川 | 真名川 | 補助 | 福井県 | 400 | 下降中 | 97.48 | 249 | 洪水調節終了 |
| 龍ヶ鼻 | 九頭竜川 | 竹田川 | 補助 | 福井県 | 73 | 下降中 | 89.82 | 125 | 洪水調節終了 |
| 広野 | 九頭竜川 | 日野川 | 補助 | 福井県 | 67 | 下降中 | 70.65 | 104 | 洪水調節終了 |
| 真名川 | 九頭竜川 | 真名川 | 直轄 | 福井県 | 1,033 | 下降中 | 98.58 | 253 | 洪水調節終了 |

土砂災害等の被害状況 (7月20日 16:00現在)

| 発生災害 | 都道府県名 | 発生 件数 | 人的被害 | | | 家屋損壊数 | | | 被害状況等 | 避難状況 |
|------|-------|----------|------|----------|-----|-------|----|----------|--|------|
| | | | 死者 | 行方 不明 | 負傷者 | 全壊 | 半壊 | 一部 損壊 | | |
| 土石流 | 長野県 | 1 | | | | | | | | |
| 土石流 | 石川県 | 6 | | | | | | 町道路肩損壊 | | |
| がけ崩れ | 福井県 | 11 | | | | 1 | 1 | 1 | < 7/20 (12:00現在)> 美山町 避難勧告解除、避難所3箇所137人。 大野市 宝慶寺で避難勧告、避難所1箇所14人。 鯖江市 北中町、上河内町、金谷町が避難勧告、避難所2箇所45人。 今立町 今立町新堂避難勧告、避難所4箇所25人避難。 池田町 大本、千代谷、上小畑、下小畑、金見谷に二次災害の恐れのため避難勧告(8:03)、避難所と避難者は未確認 | |
| 土石流 | 福井県 | 18 | | | | | 6 | 1 | | |
| 計 | | 36 | | | | 1 | 7 | 2 | | |

詳細については確認中

道路の状況 (7月20日 16:00現在)

高速自動車国道 通行止め 0箇所

・直轄国道

現在の通行止め 0箇所

| 整備局名 | 路線 番号 | 地点区間名 | 延長 (km) | 開始 | | 解除 | | 被害状況等 | 備考 |
|---------|----------|------------|------------|------|------|------|-------|-------|----|
| | | | | 日 | 時刻 | 日 | 時刻 | | |
| 近畿地方整備局 | 8 | 福井県 鯖江市御幸町 | 0.3 | 7/18 | 9:25 | 7/18 | 13:10 | | 解除 |

都道府県管理国道

現在の通行止め 9箇所

| 都道府県名 | 箇所数 | | | | | 備考 |
|-------|-------|--------|------|----|----|----|
| | 法面崩落等 | 事前通行規制 | 路面冠水 | 解除 | 計 | |
| 福井県 | 3 | 2 | 4 | 6 | 15 | |
| 計 | 3 | 2 | 4 | 6 | 15 | |

都道府県道

現在の通行止め 17箇所

| 都道府県名 | 法面崩落等 | 事前通行規制 | 路面冠水 | 解除 | 計 |
|-------|-------|--------|------|----|----|
| 福井県 | 11 | 3 | 3 | 14 | 31 |
| 計 | 11 | 3 | 3 | 14 | 31 |

有料道路 通行止め 0箇所

町道落橋 2箇所

河原橋 (美山町道 東河原線)
田尻橋 (美山町道 高田田尻線)

鉄道の状況 (7月 20日 16:00現在)

橋りょう5箇所流出により越美北線が全線が運転中止
流出橋りょう: 第1, 3, 4, 5, 7足羽川橋梁

| 事業者名 | 線名 | 運転中止区間 | 運転中止 | | 運転再開 | | 主な被害状況等 |
|------------|--------|-------------|------|------|------|-------|-----------|
| | | | 日 | 時間 | 日 | 時間 | |
| 西日本旅客鉄道(株) | 北陸線 | 鯖江 ~ 福井 | 18 | 7:40 | 18 | 19:34 | |
| | | 福井 ~ 芦原温泉 | 18 | 7:40 | 18 | 21:22 | |
| | 越美北線 | 越前花堂 ~ 越前大野 | 18 | 5:33 | | | 橋りょう5箇所流出 |
| | | 越前大野 ~ 九頭竜湖 | | | 20 | 始発 | |
| 福井鉄道(株) | 福武線 | 田原町 ~ 福井新 | 18 | 7:30 | 19 | 18:15 | |
| | | 福井新 ~ 浅水 | | | 19 | 11:00 | |
| えちぜん鉄道(株) | 勝山永平寺線 | 福井 ~ 福井口 | 18 | 8:09 | 18 | 21:30 | |

下水道施設の被害状況 (7月 20日 16:00現在)

| 都道府県名 | 管理者名 | 施設名 | 被害状況等 |
|-------|------|-----------|-------------------------------------|
| 福井県 | 福井市 | 下水管渠 | 浸水のため運転停止中 |
| 福井県 | 福井市 | 米松ポンプ場 | 浸水のため、汚水、雨水ポンプとも手動運転、現在雨水ポンプのみ手動運転中 |
| 福井県 | 福井市 | 木田ポンプ場 | 浸水により、ポンプ4台のうち3台運転停止中、復旧2~3日 |
| 福井県 | 福井市 | 日野川浄化センター | 護岸崩壊による下水管渠の露出 2箇所 (L=20m,30m) |
| 福井県 | 鯖江市 | 東工汚水中継所 | 管渠閉塞の恐れ (木田地区、住民が汚泥投入) 調査中】 |
| 福井県 | 清水町 | 下水管渠 | 外構ブロック塀倒壊 |

公園施設の被害状況 (7月 20日 16:00現在)

| 都道府県名 | 管理者名 | 施設名 | 被害状況等 |
|-------|------|-------|-------------------|
| 福井県 | 福井市 | 足羽山公園 | 公園内の市道の斜面が小崩壊13箇所 |
| | | | 公園内の園路の路側が小崩壊1箇所 |
| 福井県 | 福井市 | 東山公園 | 公園内の市道の斜面が小崩壊2箇所 |
| | | | 公園内の園路の路側が小崩壊2箇所 |
| 福井県 | 鯖江市 | 西山公園 | 公園内の法面崩落 3箇所 |
| 福井県 | 今立町 | 花筐公園 | 公園内の園路の斜面が崩壊1箇所 |

官庁施設の状況 (7月 20日 7:00現在)

- 1)福井県内に、所掌施設は46施設。
- 2)この内、1施設において、床上浸水。この他1施設において、附属棟が浸水。
ただし、これらの施設については、機能上の問題は生じていない。
- 3)また、工事現場1カ所は、被害なし。
- 4)この他の所掌施設については、機能上の問題は生じていない。

公営施設の被害状況 (7月 20日 7:00現在)

公営住宅 2団地 32戸床上浸水

| |
|--|
| 問合せ先 河川局防災課災害対策室 水落 代 表 : 5253- 8111 内線 35- 822 直 通 : 5253- 8461 |
|--|