

## 平成16年7月福井豪雨について【第7報】

これは速報であり、数値等は今後変わることもある。

福井県を中心とする豪雨について「から改名  
林副大臣が現地(福井県)を視察(7月21日)

### 1.本省及び地整等の体制について

国土交通本省	7月13日	3:30	注意体制(新潟・福島豪雨から継続)
		6:30	警戒体制(新潟・福島豪雨から継続)
	7月18日	14:30	非常体制
	<u>7月19日</u>	<u>21:30</u>	<u>警戒体制</u>

近畿地方整備局	7月18日	8:30	注意体制	中部運輸局	7月18日	17:30	注意体制	
		12:30	警戒体制			<u>7月20日</u>	<u>17:00</u>	<u>体制解除</u>
		14:30	非常体制					
	<u>7月19日</u>	<u>21:30</u>	<u>警戒体制</u>					

### 2.大雨の概要(7月19日 7:30現在 気象庁)

活発な梅雨前線が北陸地方をゆっくり南下したのに伴い、17日夜から18日にかけて、北陸地方と岐阜県で大雨となった。特に、18日朝から昼前にかけて福井県で非常に激しい雨が降り、美山町では総降水量が285ミリに達し、7月の月間雨量平年値(236.7ミリ)を上回った。梅雨前線の活動は18日午後には弱まり、この地方での大雨は終息した。

### 3.政府の対応

内閣府情報対策室設置(7月13日 11:45 新潟・福島豪雨から継続)  
 福井県を中心とした豪雨による災害対策関係省庁連絡会議を開催(7月18日 17:00)  
 福井県へ政府調査団派遣(7月20日)

### 4.国土交通省の対応

国土交通省として引き続き被害情報の収集・把握につとめる  
 洪水予警報及び水防警報の発令  
 災害緊急調査のため河川局防災課災害査定官他計3名の職員を現地へ派遣(7月18日～)  
 総理官邸危機管理センターへ担当職員2名を派遣(7月18日 14:15～20:00)  
 国土技術政策総合研究所から専門家を現地へ派遣(7月18日～)  
 近畿地方整備局の災害対策ヘリコプター「きんき」号による現地調査を実施  
 ・7月18日 13:23～18:47  
 ・7月19日 10:50～12:24  
 13:20～15:25

中部地方整備局の災害対策ヘリコプター「まんなか」号による現地調査を実施

・7月19日 10:10~11:55

14:01~15:30

排水ポンプ車11台、照明車12台(ピーク時)を現地に派遣。(7月18日 15:45~)

(うち中部地整ポンプ車3台出動)

国土地理院は、被災地域を対象とした「災害対策用地形図」をホームページに掲載

福井県へ政府調査団として河川局河川計画課長、防災課企画専門官、近畿地方整備局企画部長、近畿地方整備局河川部長を派遣(7月20日)

林国土交通副大臣、河川局長ほか(福井県)を視察(7月21日)

## 5.人的被害(消防庁調 7月20日 18:00現在)

都道府県名	人的被害				住家被害					非住家被害	
	死者 人	行方不明者 人	負傷者		全壊 棟	半壊 棟	一部破損 棟	床上浸水 棟	床下浸水 棟	公共建物 棟	その他 棟
			重傷 人	軽傷 人							
福井県	3	2	2	6	45	127	1	3,435	8,095	13	29

## 6.所管施設等の状況

河川の状況(7月21日 7:00現在)

### <直轄河川>

河川の状況

#### 洪水予警報の発令状況

洪水予警報を発令した河川 1 水系 1 河川

整備局	水系	河川
近畿	九頭竜川	日野川

#### 水防警報の発令状況

水防警報を発令した河川 1 水系 1 河川

整備局	水系	河川
近畿	九頭竜川	日野川

#### 河川の出水状況

1)警戒水位を超えたが現在下回った河川 1 水系 2 河川

整備局	水系	河川					
近畿	九頭竜川	九頭竜川	日野川				

#### 被害の状況

1)河川管理施設等被害

都道府県	水系	河川	市町村	地点		被害状況		復旧状況
				左右岸	個所	状態	数量(約m)	
福井県	九頭竜川	日野川	福井市下江守	右岸 10.6k	1	堤防川裏法崩れ	19m	7月18日16:05完了
福井県	九頭竜川	日野川	清水町片粕	左岸 9.0k	3	川裏法尻漏水	300m	7月18日23:00完了

< 補助河川 >

被害の状況 (福井県管理)

【 堤防破堤箇所数 総括 】

被害状況	全体箇所数	河川別等		
		九頭竜川水系		
		足羽川	清滝川	河和田川
破堤	9箇所	7	1	1

1) 河川管理施設等被害

都道府県	水系	河川	市町村	地点		被害状況		復旧状況
				左右岸	箇所数	状態	数量(約m)	
福井県	九頭竜川	足羽川	福井市春日	左岸	1	破堤	54m	7月20日3:30完了
福井県	九頭竜川	足羽川	美山町高田	右岸	1	破堤	調査中	現地調査中
福井県	九頭竜川	足羽川	美山町高田	右岸	1	破堤	調査中	現地調査中
福井県	九頭竜川	足羽川	美山町堺寺	右岸	1	破堤	調査中	復旧着手済み
福井県	九頭竜川	足羽川	美山町堺寺	右岸	1	破堤	調査中	復旧着手済み
福井県	九頭竜川	足羽川	美山町小宇坂島	左岸	1	破堤	調査中	復旧着手済み
福井県	九頭竜川	足羽川	美山町小宇坂島	左岸	1	破堤	調査中	復旧着手済み
福井県	九頭竜川	清滝川	大野市	左岸	1	破堤	30m	7月20日17:00完了
福井県	九頭竜川	河和田川	鯖江市	左岸	1	破堤	調査中	復旧作業中

災害緊急調査結果による概数

ダムの状況 (7月21日 7:00現在)

ダム名	水系名	河川名	区分	都道府県名	現在までの最大流入量 (m <sup>3</sup> /s)	流入状況	最大調節率 (%)	累計雨量 (mm)	洪水調節状況
笹生川	九頭竜川	真名川	補助	福井県	400	下降中	97.48	249	洪水調節終了
龍ヶ鼻	九頭竜川	竹田川	補助	福井県	73	下降中	89.82	125	洪水調節終了
広野	九頭竜川	日野川	補助	福井県	67	下降中	70.65	104	洪水調節終了
真名川	九頭竜川	真名川	直轄	福井県	1,033	下降中	98.58	253	洪水調節終了

土砂災害等の被害状況 (7月21日 7時00分現在)

発生災害	都道府県名	発生 件数	人的被害			家屋損壊数			被害状況等	避難状況
			死者	行方 不明	負傷者	全壊	半壊	一部 損壊		
土石流	長野県	1								
地すべり	富山県	1							道路・宅地間の石積擁壁崩壊	
がけ崩れ	富山県	1							県道通行止め1箇所 (通行止めは解除)	
土石流	富山県	3							うち土石流2箇所、土砂流1箇所 砂防えん堤損傷1箇所 県道通行止め1箇所	
土石流	石川県	6							町道路肩損壊	
がけ崩れ	福井県	11	0	0	0	1	0	1	<7/20(15:30現在)> 美山町:自主避難、避難所3箇所に137人。 大野市:宝慶寺で避難勧告、避難所1箇所に14人。 鯖江市:北中町、上河内町、金谷町が避難勧告、避難所2箇所に45人。 今立町:今立町新堂避難勧告、避難所4箇所で27人。 池田町:千代谷、大本、金見谷、上小畑、下小畑避難勧告、避難所と避難者の数は未確認	
土石流	福井県	18	0	0	0	0	6	1		
計		41	0	0	0	1	6	2		

詳細については確認中

道路の状況 (7月21日 7:00現在)

・高速自動車国道 通行止め 0箇所

・直轄国道

現在の通行止め 0箇所

整備局名	路線 番号	地点区間名	延長 (km)	開始		解除		被害状況等	備考
				日	時刻	日	時刻		
近畿地方整備局	8	福井県 鯖江市御幸町	0.3	7/18	9:25	7/18	13:10		解除

都道府県管理国道

現在の通行止め 9箇所

都道府県名	箇所数					備考
	法面崩落等	事前通行規制	路面冠水	解除	計	
福井県	5	2	2	5	14	
計	5	2	2	5	14	

都道府県道

現在の通行止め 22箇所

都道府県名	法面崩落等	事前通行規制	路面冠水	解除	計
福井県	21	0	1	17	39
計	21	0	1	17	39

有料道路 通行止め 0箇所

町道落橋 2箇所

河原橋 (美山町道 東河原線)

田尻橋 (美山町道 高田田尻線)

港湾施設の被害状況 (7月21日 7時00分現在)

都道府県名	管理者名	港湾名	地区名	被害状況
福井港	福井港	福井港	北地区	流木等の漂着

福井港北地区における北10号岸壁等が使用不可能

・7月21日より流木等の撤去作業を開始予定

鉄道の状況 (7月20日 16:00現在)

橋りょう5箇所流出により越美北線が全線が運転中止

流出橋りょう: 第1, 3, 4, 5, 7足羽川橋梁

事業者名	線名	運転中止区間	運転中止		運転再開		主な被害状況等
			日	時間	日	時間	
西日本旅客鉄道(株)	北陸線	鯖江 ~ 福井	18	7:40	18	19:34	
		福井 ~ 芦原温泉	18	7:40	18	21:22	
	越美北線	越前花堂 ~ 越前大野	18	5:33			橋りょう5箇所流出
		越前大野 ~ 九頭竜湖			20	始発	
福井鉄道(株)	福武線	田原町 ~ 福井新	18	7:30	19	18:15	
		福井新 ~ 浅水			19	11:00	
えちぜん鉄道(株)	勝山永平寺線	福井 ~ 福井口	18	8:09	18	21:30	

下水道施設の被害状況 (7月 21日 7:00現在)

都道府県名	管理者名	施設名	被害状況等
福井県	福井市	下水管渠	管渠閉塞の恐れ (木田地区、住民が汚泥投入) 【調査中】
福井県	福井市	米松ポンプ場	浸水のため、汚水、雨水ポンプとも手動運転、現在雨水ポンプのみ手動運転中
福井県	福井市	木田ポンプ場	外構ブロック塀倒壊
福井県	福井市	日野川浄化センター	浸水により、ポンプ4台のうち3台運転停止中、復旧2~3日
福井県	鯖江市	東工汚水中継所	浸水のため運転停止中、明日復旧予定
福井県	清水町	下水管渠	護岸崩壊による下水管渠の露出 2箇所 (L=20m,30m)

公園施設の被害状況 (7月 21日 7:00現在)

都道府県名	管理者名	施設名	被害状況等
福井県	福井市	足羽山公園	公園内の市道の斜面が小崩壊13箇所
福井県			公園内の園路の路側が小崩壊1箇所
福井県	福井市	東山公園	公園内の市道の斜面が小崩壊2箇所
福井県			公園内の園路の路側が小崩壊2箇所
福井県	鯖江市	西山公園	公園内の法面崩落 8箇所
福井県	今立町	花筐公園	公園内の園路の斜面が崩壊1箇所

官庁施設の状況 (7月 20日 7:00現在)

- 1)福井県内に、所掌施設は46施設。
- 2)この内、1施設において、床上浸水。この他1施設において、附属棟が浸水。  
ただし、これらの施設については、機能上の問題は生じていない。
- 3)また、工事現場1カ所は、被害なし。
- 4)この他の所掌施設については、機能上の問題は生じていない。

公営施設の被害状況 (7月 21日 7:00現在)

公営住宅 2団地 32戸床上浸水

問合せ先 河川局防災課災害対策室 水落  
 代表：5253-8111 内線35-822  
 直通：5253-8461