

新潟県を震源とする地震について(第6報)

これは速報であり、数値等は今後変わることもある。

1.本省及び地整等の体制について

国土交通本省 10月23日 17:56 **非常体制**

北陸地方整備局 <u>10月23日 18:00</u> 非常体制	東北運輸局 <u>10月23日 17:56</u> 警戒体制
関東地方整備局 <u>10月23日 18:00</u> 警戒体制	関東運輸局 <u>10月23日 18:00</u> 警戒体制
東北地方整備局 <u>10月23日 18:00</u> 警戒体制	北陸信越運輸局 <u>10月23日 18:00</u> 非常体制
	<u>20:40</u> 注意体制

2.地震概要

- 発生日時 平成16年10月23日17時55分頃
 - 震源地 新潟県中越地方(北緯37.3度、東経138.8度)
 - 震源の深さ 約20km
 - 地震の規模 マグニチュード6.8
 - 各地の震度(震度4以上)
 - 震度6強 新潟県中越
 - 震度5弱 福島県会津、群馬県北部、群馬県南部、埼玉県北部、新潟県上越、新潟県下越、長野県北部
 - 震度4 宮城県南部、山形県庄内、山形県村山、山形県置賜、福島県浜通り、茨城県南部、栃木県南部、埼玉県南部、東京都23区、新潟県佐渡、石川県能登、山梨県東部
 - この地震による津波の心配はありません
- 発生日時 平成16年10月23日18時12分頃
 - 震源地 新潟県中越地方(北緯37.2度、東経138.8度)
 - 震源の深さ ごく浅い
 - 地震の規模 マグニチュード5.9
 - 各地の震度(震度4以上)
 - 震度6強 新潟県小千谷市
 - 震度5弱 新潟県出雲崎町、新潟県長岡市、新潟県中之島町
 - 震度4 新潟県安塚町、新潟県三和村、新潟県六日町、山形県山辺町、山形県中山町、福島県北橋村
 - この地震による津波の心配はありません

3.政府の対応

官邸対策室 18:10設置
緊急参集チーム協議 19:00~
防災大臣記者会見 19:25

政府先遣隊 21:05市ヶ谷発、21:45現地到着予定

4.国土交通省の対応

国土交通省として引き続き被害情報の収集 把握に努める
所管施設等について点検中
固定カメラによる現地画像を官邸及び関係機関へ配信
北陸地方整備局へ新潟離陸 19:40
みちのく号 19:40仙台離陸、20:45新潟空港到着、21:35新潟空港離陸
海上保安庁 18:20新潟基地航空機 2機出動、18:40巡視船つるぎ出動
被災建築物応急危険度判定の活動が円滑に行われるよう 北陸地方整備局をとおり 判定士の派遣を要請。

5.所管施設等の状況

道路

国道 8号 見附市で路面隆起のため通行止め (拜島新田～上新田)
国道 17号 川口～小千谷 道路陥没
国道 17号 川十日町長岡で道路に段差
国道 17号 川口町和南津トンネルでコンクリート片落下 (人的被害なし、19時全面通行止め、確認済)
国道 117号 小千谷市土砂崩落、数名が生き埋めとの情報あり、通行不可 (消防情報)
国道 252号 川西町で地割れ (通行止め)、入広瀬七曲でスノージェット被災
国道 253号 松代町池尻クラック
国道 291号 広神村吉原で地割れ
国道 352号 広神村滝の俣で陥没

高速道路

関越道 (六日町～長岡) 物理的に通行不可能
北陸道 (西山～長岡 JC) 物理的に通行不可能

通行止め

関越道 (渋川伊香保～長岡 JC)、北陸道 (朝日～新潟中央)、
上信越道 (長野～上越 JC)、磐越道 (新潟中央 JC～会津若松)、
日東道 (新潟中央 JC～聖籠新発田)

路面陥没

関越道 2箇所 (六日町～小出) (小出長岡)

路面隆起

関越道 2箇所 (小千谷～長岡) (堀之内工付近)

関越道山本山トンネル崩落との情報あり、確認のため現場に向かっている (警察情報では出入り口に落下物があるが、大きな崩落ではないとのこと)

河川

・点検対象河川及び点検状況

【直轄河川】 水系 河川

整備局	水系	河川	一次点検		二次点検	
			開始時間	終了時間	開始時間	終了時間
東北	最上川	最上川上流	10/23 18:10	10/23 19:53	10/24 6:00点検開始	

東北	最上川	最上川中流	10/24 7:00から点検開始		
東北	最上川	最上川下流	10/23 19:06		
北陸	信濃川	信濃川	10/23		
北陸	信濃川	信濃川下流	10/23 18:50		
北陸	信濃川	千曲川	10/23 19:00		
関東	利根川	烏川	点検中		
関東	利根川	碓氷川	点検中		
関東	利根川	鎚川	点検中		
関東	利根川	神奈川	点検中		
関東	利根川	利根川	点検中		
関東	利根川	渡瀬遊水池	点検中		
関東	利根川	小貝川	点検中		
関東	利根川	鬼怒川	点検中		
関東	利根川	霞ヶ浦	点検中		
関東	利根川	江戸川			
関東	荒川	荒川			

【補助河川】 水系 河川

都道府県	河川等	一次点検		二次点検	
		開始時間	終了時間	開始時間	終了時間
埼玉県		10/23 18:10			

4. 被害状況

詳細は調査中

【直轄河川】

整備局	水系	河川	被災状況				対策状況
			左右岸	キ口	地先	状況	
北陸	信濃川	信濃川	右岸		中之島町	堤防300m亀裂	
北陸	信濃川	信濃川	右岸		中之島町	長呂樋管付近で亀裂	
北陸	信濃川	信濃川	右岸			長生橋～妙見堰 天端亀裂	
北陸	信濃川	信濃川下流	右岸	27.2		坂路陥没	

【補助河川】

現在のところ情報なし

ダム

・直轄ダム異常なし 横川（工事中）大石、三国川、大川

・直轄ダム異常なし：23

利水ダム全35施設のうち、11で点検完了異常なし、その他点検中

妙見堰で遠隔操作が作動せず、蒲原大堰の魚道操作盤起動せず、以外は異常なし

鉄道

上越新幹線(浦佐～長岡)(とき325号、乗客約150名)全車両が脱線(全車両が脱線か確認中)

脱線車両からの乗客避難は完了(確認中)

その他4本が駅間で停止中

航空

被害の情報なし 新潟空港が18:45から再開

港湾

新潟港(東港の東地区を除く)及び直江津港被害なし、それ以外調査中

下水道

都道府県名	管理者名	施設名	被災時刻	被害状況	対策状況
新潟県	新潟県	堀之内処理場	19:00	分水槽、エアレーションタンクク ラック漏水、管理用通路浸水、 汚泥消化タンク亀裂汚泥漏れ	流入汚水があるため作動 させています

その他

新潟市内で火災1件発生

栃尾市 石油タンク2件転倒

柏崎市 救急事件7件

信濃川河川事務所 庁舎破損、ロッカー転倒

長岡市内 火災3件発生、うち2件鎮火

6.人的被害(警察情報)

死者2名

負傷者11名

問合先 河川局防災課災害対策室 水落 代表：5253-8111 内線35-822 直通：5253-8461
