

平成 16 年 (2004 年) 新潟県中越地震 (第 14 報)

これは速報であり、数値等は今後変わることもある。

1. 本省及び地整等の体制について

国 土 交 通 本 省	10 月 23 日 17:56	非常体制
	<u>10 月 24 日 7:50</u>	<u>非常災害対策本部 (本部長 事務次官)</u>
北陸地方整備局	<u>10 月 23 日 18:00</u>	<u>非常体制</u>
関東地方整備局	10 月 23 日 18:00	警戒体制
	<u>10 月 24 日 13:00</u>	<u>注意体制</u>
東北地方整備局	10 月 23 日 18:00	警戒体制
	20:40	注意体制
	10 月 24 日 10:40	体制解除
	<u>10 月 25 日 6:10</u>	<u>注意体制</u>
	<u>8:45</u>	<u>体制解除</u>
国 土 地 理 院	<u>10 月 23 日 18:30</u>	<u>災害対策本部設置</u>
東 北 運 輸 局	10 月 23 日 17:56	警戒体制
	21:00	注意体制
	<u>10 月 25 日 10:00</u>	<u>体制解除</u>
関 東 運 輸 局	10 月 23 日 18:00	警戒体制
	<u>10 月 24 日 19:00</u>	<u>注意体制</u>
北陸信越運輸局	<u>10 月 23 日 18:00</u>	<u>非常体制</u>

2. 地震概要

平成16年10月23日に発生した最大震度 5 弱以上の地震

17:56 M6.8 震度 6 強：小千谷市 震度 6 弱：長岡市、十日町市、栃尾市、中里村
 18:03 M6.2 震度 5 強：小千谷市、中之島町
 18:12 M5.9 震度 6 強：小千谷市
 18:34 M6.3 震度 6 強：十日町市 震度 6 弱：小千谷市、六日町、安塚町
 18:36 M5.0 震度 5 弱：小千谷市
 18:57 M5.1 震度 5 強：小千谷市
 19:40 M5.2 震度 5 弱：小千谷市
 19:46 M5.9 震度 6 弱：小千谷市

平成16年10月24日に発生した最大震度 5 弱以上の地震

14:21 M4.9 震度 5 強：小千谷市

平成16年10月25日に発生した最大震度 5 弱以上の地震

0:28 M5.2 震度 5 弱：小千谷市
 6:05 M5.6 震度 5 強：小千谷市、堀之内町、入広瀬村
 震度 5 弱：長岡市、新潟三島町、広神村、刈羽村

3.政府の対応

- 官邸対策室 18:00設置
- 緊急参集チーム会議 19:00～ 23:47
- 防災大臣記者会見 19:25
- 政府先遣隊 21:05市ヶ谷発、23:00現地到着 (23日)
- 現地連絡調整室設置 (23日)→ 現地支援対策室に格上げ (25日)
- 災害対策関係省庁連絡会議開催 (24日 1:30)
- 政府調査団を24日派遣
- 平成 16年 (2004年) 新潟県中越地震政府非常災害対策本部設置 (24日 7:50)
- 政府非常災害対策本部第一回会合開催 (24日 9:30)
- 政府非常災害対策本部第二回会合開催 (24日 12:45)
- 政府非常災害対策本部第三回会合開催 (25日 17:30)

4.国土交通省の対応

- 国土交通省として引き続き被害情報の収集・把握に努める
- 所管施設等について点検中
- 固定カメラによる現地画像を官邸及び関係機関へ配信
- 北陸地方整備局へ!新潟離陸 (23日 19:40)
- みちのく号 19:40仙台離陸、20:45新潟空港到着、21:35新潟空港離陸
- 被災建築物応急危険度判定業務を24日から実施中。(25日までに1219件実施)
- 応急危険度判定業務の指導及び建築物の被害調査のため、住宅局及び国総研職員を現地に派遣 (24日)
- 関係団体において被災住宅の補修相談窓口を設置 (24日正午から開設)
- 被災者の住宅確保について公営住宅の空家 (889戸を確認) の提供
- 応急仮設住宅の建設については、(社)プレハブ建築協会において着工準備に着手。
- 住宅金融公庫において、25日より災害復興住宅融資を募集するとともに、窓口金融機関での相談窓口を整備。
- 新潟県知事からの要請により、建築住宅関係の復興を総合的に支援するため、市街地住宅整備室長を派遣
- 応急危険度判定の技術的指導や住宅復興融資の相談等に対応するため、建築指導課、都市再生機構、住宅金融公庫及び関係団体の職員 (13名) を派遣、活動を開始。
- 国土地理院は電子基準点による地殻変動の監視を強化するとともに、電子基準点の点検のため、職員を現地に派遣
- 国土地理院は航空機「くにかぜ」による空中写真撮影を24日に実施
未撮影地区について引き続き25日に撮影を試みたが、天候不良により撮影できず
- 国土地理院は災害対策用地形図及び災害状況図をホームページに掲載するとともに関係機関に提供
- 航空・鉄道事故調査委員会が調査官を現地に派遣 (23日)
- 河川局災害査定官を現地に派遣 (24日)
- 被害状況把握のため国総研等から砂防専門家及び河川局砂防部保全課等から担当官を派遣し、現地調査へ!調査を実施
- 政府調査団として、河川局防災課長及び道路局高速国道課長を派遣 (24日)
- 国土交通大臣が現地視察 (24日)
- 平成 16年 (2004年) 新潟県中越地震国土交通省非常災害対策本部設置 (24日 7:50)
- 国土交通省非常災害対策本部第一回本部会議開催 (24日 9:00)(大臣・副大臣出席)
- 国土交通省非常災害対策本部第二回本部会議開催 (24日 18:30)(大臣・副大臣・政務官出席)
- 国土交通省非常災害対策本部第三回本部会議開催 (24日 21:00)(")

- 国土交通省非常災害対策本部第四回本部会議開催(26日 16:45)
- 北陸地方整備局へ「新潟離陸」(25日 9:00)
- 国土交通省下水道部下水道事業調整官、国土技術政策総合研究所下水道研究部研究官4名及び日本下水道事業団より職員10名を派遣(24日より)
- 被災宅地危険度判定業務の指導及び宅地の被災状況調査のため、都市・地域整備局職員を現地に派遣(26日)
- 政府の現地対策室に道路局保全企画官、北陸地方整備局道路情報管理官を派遣(24日)
- 北陸地方整備局の斡旋により建設関係3団体が簡易トイレ632基を被災市町村に提供(26日)
- 山古志村通信確保のため山古志村に衛星携帯電話を貸与(26日)
- 国総研・土研の道路専門家を派遣し、新潟県等の要請する被災箇所について応急復旧に対する支援を実施(25日)
- 小千谷市の停電地区や断水地区に各地方整備局が保有する電源供給も可能な道路照明車や造水車を派遣(25日)

5. 所管施設等の状況

- 道路(10月26日 11:00現在)

1) 高速道路

- 関越道 長岡JCT～月夜野IC(下り線)、長岡JCT～湯沢IC(上り線)・・・通行止め
 - ・小出IC～長岡JCT 多数の段差、法面崩壊 等
 - ・小千谷IC～堀之内ICは特に被害大(深さ約10mの陥没、約1.0mの段差、法面崩壊 等)
 - ・長岡JCT～長岡ICは26日中に4車線応急復旧予定
 - ・長岡IC～月夜野IC(上り線は湯沢IC)は一部対面通行区間を含め27日中に4車線応急復旧予定
- 北陸道 柏崎IC～三条燕IC・・・通行止め
 - ・米山IC～長岡JCT 多数箇所の段差
 - ・西山IC～長岡JCT下り線に約2mの段差有り
 - ・26日中に4車線応急復旧予定

2) 直轄国道

- 国道8号・・・24日までに全線で一般車両の通行確保
 - ・中ノ島町～長岡市において、多数の段差 等
- 国道17号・・・和南津トンネルを除き、25日までにほぼ一般車両の通行を暫定的に確保
 - 和南津トンネルについても、並行する県道を修復し、緊急車両等の通行を確保
 - ・長岡市～小出町において、多数箇所の段差、路面陥没
 - ・和南津トンネル(川口町、L=300m) コンクリート剥落、人的被害なし
 - ・川口町天納地先の道路崩壊(L=約80m)
 - 25日に、路側で暫定的に緊急車両等の通行を確保
- 国道116号・・・24日までに全線で一般車両の通行確保
 - ・柏崎市において、路面陥没

3) 孤立集落

- 孤立している地区は、小千谷市、山古志村等で、現在40地区(26日9時現在)との情報
- 24日と25日に、北陸地方整備局職員が輸送ルート確保のための現地調査を実施

○河川 (10月 26日 11:00現在)

・被害状況 (総括)

○直轄河川で点検対象となった水系は、最上川水系、利根川水系、荒川 (関東) 水系、信濃川水系、阿賀野川水系、関川水系、姫川水系、荒川 (北陸水系) の 8 水系。

このうち信濃川水系において被害発生を確認。

○補助河川で点検を実施した県は、福島県、山形県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、山梨県、長野県、新潟県、石川県、富山県の 12 県。

このうち新潟県において被害発生の報告。

【直轄河川】

整備局	水系	河川	被害状況 (箇所)				
			亀裂	沈下	法面崩壊	水門等施設	計
北陸	信濃川	信濃川下流	1	0	0	0	1
北陸	信濃川	信濃川	62	16	1	3	82
北陸	信濃川	魚野川	43	5	2	5	55
合計	1水系	3 河川	106	21	3	8	138

その他の河川については、異常なし

【補助河川】

都道府県	水系	河川	被害状況 (箇所)						
			亀裂	沈下	法面崩壊	水門等施設	河道閉塞	噴砂	計
新潟県	信濃川	刈谷田川	3	0	0	0	0	0	3
新潟県	信濃川	釜沢川	0	1	0	0	0	0	1
新潟県	信濃川	渋海川	1	1	0	0	0	0	2
新潟県	信濃川	朝日川	0	0	0	0	1	0	1
新潟県	信濃川	黒川	7	0	0	1	0	11	19
新潟県	信濃川 鯖石川 郷本川 島崎川	24河川	12	4	0	0	19	0	35
合計	4水系	29河川	23	6	0	1	20	11	61

被害のあった河川 29河川

信濃川水系：刈谷田川、浦瀬川、釜沢川、稲葉川、渋海川、黒川、朝日川、野辺川、茶郷川、道見川、田河川、和田川、越又川、破間川、芋川、赤沢川、東川、五十嵐川、西川、小木城川、高鳥川、柿川、椿田川

鯖石川水系：鯖石川、石黒川、石川

郷本川水系：郷本川

島崎川水系：島崎川

・河川関係現地調査

○日 程：平成16年10月25～26日

○調査者：国土交通省国土技術政策総合研究河川研究室 主任研究官
 国土交通省国土技術政策総合研究河川研究室 研究員
 国土交通省国土技術政策総合研究地震防災研究室 主任研究官
 独立行政法人土木研究所耐震研究グループ（振動） 上席研究員
 独立行政法人土木研究所耐震研究グループ（振動） 研究員
 独立行政法人土木研究所材料地盤研究グループ（土質） 主任研究員

○ダム（10月26日 11:00現在）

●10月23日17時56分頃発生（マグニチュード7.0）

全国点検対象ダム		
直轄	10	ダム
機構	3	ダム
補助	30	ダム
利水	71	ダム
合計	114	ダム

分類	1次点検終了ダム	2次点検終了ダム	2次点検実施中ダム	異常報告確認ダム
直轄	10 異常報告なし	10 異常報告なし	0	0
機構	3 異常報告なし	3 異常報告なし	0	0
補助	30 異常報告なし	30 異常報告なし	0	0
利水	68 異常報告なし	68 異常報告なし	0	3 川西ダム 長福寺ダム 坪山ダム
合計	111 ダム	111 ダム	0 ダム	3 ダム

異常報告ダムの状況 ○川西ダム（新潟県農地）

・堤体上流張ブロックにひび割れ、不等沈下及び濁りのある漏水を確認。農業専用ダムのため非灌漑期につき貯水量なし。26日に専門家による現地調査を実施予定。

○長福寺ダム（新潟県農地）

・堤体上流張ブロックにひび割れ及び濁りのある漏水を確認。農業専用ダムのため非灌漑期につき貯水量なし。26日に専門家による現地調査を実施予定。

○坪山ダム（新潟県農地）

・堤体と洪水吐の境界に段差が発生。農業専用ダムのため非灌漑期につき貯水量なし。26日に専門家による現地調査を実施予定。

その他貯水池（河道外）
 （河道外のため上表に計上されていない。）

○利水：浅河原調整池（JR東日本，河道外貯留施設）

・堤体にひび割れ確認。浅河原地区4世帯に出された避難指示は25日（月）8時に解除。現在、貯水量はなし。25日に専門家による現地調査を実施。

○利水：新山本調整池（JR東日本，河道外貯留施設）

・堤体にひび割れ確認。現在、貯水量はなし。26日に専門家による現地調査を実施予定。

○ 利水：山本調整池（JR東日本、河道外貯留施設）

・ 調整池堰堤から濁りのある漏水を確認。現在、貯水量はなし。
26日に専門家による現地調査を実施予定。

○ 土砂災害等の被害状況（10月26日 11:00現在）

都道府県名	発生災害	発生 件数	人的被害			家屋損壊数			被害状況等	避難状況
			死者	行方 不明	負傷者	全壊 流出	半壊	一部 損壊		
新潟県	土砂崩れ	1							加茂市若宮（若宮公園脇）にて斜面崩壊	11世帯に対して避難勧告
	土砂崩れ	1							見附市樺沢町の樺田川にて土砂埋塞 5戸孤立	24日2:20 に孤立解消
	土砂崩れ	1							三島町蓮花寺にて斜面崩壊、人家被害なし	
新潟県	土砂崩れ	1							長岡市妙見町にて県道法面崩壊（報道情報のみ）	
	土砂崩れ	1	2			2			長岡市濁沢にて家屋2戸倒壊、2人死亡	
	土砂崩れ	1				3			山古志村油夫（ゆふ）にて住宅3棟押し流し、集落孤立（報道情報のみ）	
	土砂崩れ	1				1			小千谷市吉谷にて1人生き埋め（報道情報のみ）	23日19:40救出
	土砂崩れ	1							小千谷市浦柄にて車3台埋まる（報道情報も有）	全員救出済み
	土砂崩れ	1				1			小千谷市浦柄にて家屋1戸埋没（報道情報も有）	23日23:55 1名救出
	土砂崩れ	1	3			3			小千谷市塩谷にて家屋3戸倒壊、3名死亡（24日15:30報道情報のみ）	
	土砂崩れ	1				1			小千谷市桜町にて家屋1戸倒壊、6名救出（報道情報のみ）	
	土砂崩れ	1							川口町中山にて町道埋塞、人的被害・孤立集落共に無し	
	土砂崩れ	1							小出町青島にて斜面、町道亀裂により避難勧告、被害なし	24日16:30、25戸60人に避難勧告
	土砂崩れ	1							十日町市仙ノ山にて県道法面崩壊・通行止めにより5集落孤立	
	土砂崩れ	1							十日町市樽沢（地すべり区域外）にて市道上に崩土	自主避難49戸150人
	土砂崩れ	1							十日町市船坂にて県道損壊、交通止め、避難勧告	24日14:00避難勧告5戸15人

土砂崩れ	1							十日町念珠にて斜面に亀裂、避難指示	25日 18:30避難指示 221戸 450人
土砂崩れ	1							十日町市二ツ屋にて県道法面崩壊50m	24日15:00に 1戸 3名に避難勧告
がけ崩れ	1							中里村如来寺にて亀裂が発生し、避難勧告発令	24日11:00に 11戸 54人に避難勧告
土砂崩れ	1							大和町浦佐 (スキー場内)にて町道埋塞、被害なし	
合 計	20	5	0	0	11	0	0		

詳細については確認中であり変わる事もある。

発生災害種別については、現在確認につき、土砂崩れと記載。

情報は新潟県からの情報に基づく。

24日、新潟県へ被害の状況の把握のため、国土技術政策総合研究所砂防研究室、(独)土木研究所地すべりチーム・

新潟試験所の砂防専門家及び本省河川局砂防部保全課の担当官を派遣し、へり調査及び地上調査を実施。

25日、新潟県へ被害の状況の把握のため、国土技術政策総合研究所砂防研究室及び(独)土木研究所土砂管理グループ

から砂防専門家を派遣し、へり調査を実施。

○海岸(10月25日 7:00現在)

・点検対象及び点検状況

【直轄海岸】

整備局	都道府県	海岸名	概略点検		詳細点検	
			開始時間	終了時間	開始時間	終了時間
北陸	新潟県	新潟海岸	10/23	10/23 22:40 異常なし	10/24	10/24 11:50 異常なし

【補助海岸】

整備局	都道府県	海岸名	概略点検		詳細点検	
			開始時間	終了時間	開始時間	終了時間
北陸	新潟県		10/23	10/23 異常なし	10/24 点検中	
北陸	石川県		10/23	10/23 異常なし	10/24	10/24 18:50 異常なし

・被害状況

詳細は調査中

【直轄海岸】

現在のところ被害報告無し。

【補助海岸】

整備局	都道府県	海岸	被害箇所	被害状況等	対策状況
北陸	新潟県	寺泊海岸 (山田地区)	1	護岸水たたき40mにわたり沈下 (最大15cm)	

○鉄道(10月26日 11:00現在)

事業者名	線 名	運転中止区間	主な被害状況等
東日本旅客鉄道(株)	上越新幹線	越後湯沢～新潟	調査中(1) 浦佐駅～長岡駅間で列車脱線 当該脱線箇所の軌道、締結装置に損傷
東日本旅客鉄道(株)	信越本線	柏崎～東三条	見附駅上りホームの一部陥没 越後広田駅～北条駅間で築堤崩壊 宮内駅1番、3番ホームで笠石移動
	飯山線	森宮野原～越後川口 (替佐～飯山は台風23号に伴う 施設被害で運転中止)	越後鹿渡駅～越後田沢駅間の信濃川橋梁付近 で線路陥没 越後田沢駅～越後水沢駅間の七川橋梁付近で 線路陥没 十日町駅～魚沼中条駅間の田川橋梁両端で地 盤低下 魚沼中条駅ホームで笠石ずれ 魚沼中条駅～下条駅間で道床陥没、道床流出等
	只見線	小出～只見	調査中
	上越線	水上～宮内	小千谷駅～越後川口駅間でのり面崩壊、土砂流 出 越後川口駅～北堀之内駅間で土砂崩壊、線路は しご状態 北堀之内駅～越後堀之内駅間で覆工崩落
	越後線	柏崎～吉田	小木ノ城駅構内で道床砂利流出 刈羽駅ホームで笠石背面陥没 刈羽駅～荒浜駅間で路盤陥没
北越急行(株)	ほくほく線	六日町～まつだい	十日町駅付近の高架橋、電化柱、信号機柱、レ ール締結装置等 まつだい駅～犀潟駅間は25日14:31から運転再 開

1上越新幹線の現時点での被害状況

浦佐～長岡間のトンネル及び高架橋柱に表面コンクリートの剥落等がある模様

○航空(10月26日 11:00現在)

1)空港基本施設・航空保安施設の被害状況

無し

2)定期旅客便の運休状況
無し

3)臨時便の状況(10月24日から運航)

月日	区間	便数	備考
10月24日	羽田 - 新潟	4便	JAL、ANA各2便
	伊丹 - 新潟	1便	ANA1便
10月25日	羽田 - 新潟	10便	JAL4便、ANA6便
	伊丹 - 新潟	2便	ANA2便
10月26日	羽田 - 新潟	17便	JAL6便、ANA11便
10月27日 ～ 10月31日	羽田 - 新潟	12便	JAL4便、ANA8便

便数に関しては、片道を1便として計上。

10月26日以降に関しては、26日11:00現在の予定。

○港湾(10月26日 11:00現在)

1)港湾施設の被害状況

被害なし

船舶による海上からの緊急物資等の受け入れ可能。

(連絡先 新潟県港湾課 025-285-5511)

2)港湾局所管海岸保全施設の被害状況

被害なし

○バス(10月26日 11:00現在)

被害なし

・北陸 関越自動車道の一部区間が不通となり、運休していた新潟～東京間の高速バスを、磐越道・東北自動車道経由で運行。

・上越新幹線が新潟～越後湯沢間において運休していることから、新潟～郡山間の高速バスを「新幹線リレー号」として10月26日から運行。

運行系統	運行事業者	運行状況等
新潟万代バスセンター ～ 池袋サンシャインシティ	新潟交通(株) 西武バス(株)	往復12便
新潟万代バスセンター ～ 郡山駅前	新潟交通(株) 福島交通(株)	往復16便
新潟 ～ 十日町	新潟交通(株)	運休
新潟 ～ 長岡	新潟交通(株)	臨時ダイヤ 迂回運行

○海上交通の状況(10月26日 11:00現在)

被害なし

○観光の状況(10月26日 11:00現在)

○登録ホテル・旅館

都道府県名	市町村名	施設数	被害概況
新潟県	長岡市	ホテル 5軒 旅館 1軒	・人的被害なし ・人的被害なし水道管破裂、外壁の薄利、テレビ・冷蔵庫等の転倒等あり ・蓬平温泉への道路が寸断し、宿泊客が足止め (現在、宿泊客については車両の入れるところまで徒歩で移動し、長岡中心街までバスで移動)
	六日町	旅館 5軒	・人的被害なし ・壁の剥離、温泉への土砂混入等あり
	上越市	ホテル 5軒	・人的被害なし
	松之山町	旅館 1軒	・人的被害なし

○旅行者の状況

第1種旅行業者(国土交通大臣登録)の主催旅行に参加した旅行者の被害情報なし

○下水道施設の被害状況(10月26日 11:00現在)

都道府県名	管理者名	施設名	被害状況
新潟県	新潟県	魚野川流域下水道 堀之内処理区 堀之内処理場	分水槽・エアレーションタンククラック漏水、 汚泥消化タンク・汚泥処理等配管等亀裂、 フライト脱輪
新潟県	新潟県	魚野川流域下水道 堀之内処理区 竜光ポンプ場	下流水道管橋破損
新潟県	新潟県	魚野川流域下水道 堀之内処理区 宇賀地ポンプ場	圧送管継ぎ手破損
新潟県	新潟県	魚野川流域下水道 堀之内処理区 四日市ポンプ場	水管橋ズレ
新潟県	新潟県	信濃川下流流域下 水道長岡処理区 長岡浄化センター	汚泥処理棟他破損
新潟県	新潟県	信濃川下流流域下 水道長岡処理区 小千谷ポンプ場	停電停止
新潟県	新潟県	信濃川下流流域下 水道長岡処理区 川口ポンプ場及び第 2ポンプ場	圧送管破断
新潟県	長岡市	長岡第一下水処理 場	1/3系統最終沈殿地のフライト脱輪
新潟県	長岡市	管渠	相当数隆起、陥没
新潟県	柏崎市	処理場	停電停止、建物ゆがみ、消化タンク漏れ
新潟県	柏崎市	マンホールポンプ、 管渠	ポンプ場監視不能、管渠一部陥没、浮き上 がり
新潟県	小千谷市	マンホールポンプ、 管渠	管渠多数陥没、浮き上がり
新潟県	加茂市	マンホール	浮き上がり
新潟県	十日町市	十日町下水処理セン ター	漏水、停電、場内管破損、換気・脱臭ダクト 破損、躯体破損、ブロワ調整異常、ガス フォルダーワイヤ破断
新潟県	十日町市	マンホールポンプ、 管渠	マンホールポンプ停電

新潟県	見附市	葛巻処理場	処理場内連絡通路冠水
新潟県	栃尾市	栃尾市終末処理場	停電、受水槽内バルブ異常
新潟県	弥彦村	マンホールポンプ	砂混入
新潟県	分水町	マンホールポンプ	2箇所陥没
新潟県	越路町	管渠	破損あり
新潟県	三島町	マンホール	4箇所浮き上がり
新潟県	三島町	ポンプ場	周辺沈下
新潟県	与板町	マンホールポンプ	9箇所浮き上がり
新潟県	和島村	和島浄水センター	処理場の施設周り陥没
新潟県	和島村	マンホール、管渠	陥没168箇所湛水
新潟県	出雲崎町	マンホールポンプ、管渠	管渠被災1000m、マンホールポンプ3箇所被災
新潟県	堀之内町	マンホールポンプ、管渠	マンホールポンプ停電停止、マンホール多数浮き上がり
新潟県	小出町	マンホール	3箇所浮き上がり
新潟県	六日町	処理場	一部機器破損
新潟県	六日町	管渠	路面陥没11箇所まで確認
新潟県	大和町	マンホールポンプ	停電停止
新潟県	川西町	ポンプ場	上屋傾き
新潟県	川西町	管渠	路面陥没30m
新潟県	津南町	管渠	液状化により200m破損
新潟県	小国町	マンホールポンプ、管渠	マンホール陥没、浮き上がり、圧送間外れ、マンホールポンプ停電
新潟県	浦川原村	管渠	管渠のズレ22m
新潟県	松代町	マンホール	沈下10箇所

○公園施設の被害状況（10月26日 11:00現在）

都道府県名	管理者名	施設名	被害状況
新潟県	国	国営越後丘陵公園（長岡市）	法面崩壊、園路広場に最大長さ約20m、最大段差40～50cmの亀裂、建物壁面等にクラック、建物周辺で段差が発生
新潟県	新潟県	奥只見レクリエーション都市公園（小出地域）	園路所々に段差（最大15cm）
新潟県	新潟県	奥只見レクリエーション都市公園（須原地域）	園路（橋取付部）に段差
新潟県	新潟県	奥只見レクリエーション都市公園（道光・根小屋地域）	法面崩壊、園路に亀裂・陥没
新潟県	分水町	国上健康の森公園	合併浄化槽の沈下により水洗便所使用不能

○その他都市施設の被害状況（10月26日 11:00現在）

都道府県名	管理者名	施設名	被害状況
新潟県	独立行政法人 都市再生機構	長岡ニュータウン	誘致施設用地の高盛土法面がW=約30～40m・L=20m崩壊、ニュータウン内道路（幹線道路・市道）1カ所で段差陥没（L=20m）及び亀裂数カ所（W=2,3cm）

○官庁施設（25日 15:00現在）

新潟県内において、所掌する施設の被災状況は以下のとおり。

- ・所掌106施設のうち、11施設において被害報告あり。被害状況は、庁舎における壁のクラック、ガラスの破損や、外構における舗装面の亀裂、屋外排水ますの破損等。
- ・工事現場6ヶ所は被害なし。

○その他

信濃川河川事務所 庁舎破損、ロッカー転倒

・ライフライン関係

電力（停電） 34,000戸 （10/26 8:00）東北電力
 ガス（供給支障） 56,000戸 （10/25 8:30）
 水道（断水） 45,295戸 （10/26 8:30）
 通信・放送（不通） 1,200回線 （10/28 13:30）NTT東日本

6.人的被害（消防庁調 10月26日 13:30現在）

都道府県名	人 的 被 害			住 家 被 害		
	死 者	行 方 不明者	負 傷 者	全 壊	半 壊	一 部 破 損
	人	人	人	棟	棟	棟
新潟県	27	3	1,299	395	435	3,042
長野県			3			
埼玉県			1			
福島県						1
群馬県			3			478
計	27	3	1,306	395	435	3,521

問合せ 河川局防災課災害対策室 水落
 代 表：5253-8111 内線35-822
 直 通：5253-8461