

平成19年(2007年)能登半島地震について(第6報)

1. 本省及び地方支分部局の体制について

国土交通本省	3月25日	9:42	非常体制				
気象庁	3月25日	9:45	非常体制				
国土地理院	石川県能登半島沖を震源とする地震」災害対策本部設置 3月25日 9:57						
海上保安庁	石川県能登地方地震海上保安庁対策本部設置 3月25日 9:45						
北陸地方整備局	3月25日	9:42	非常体制	北陸信越運輸局	3月25日	9:42	非常体制
関東地方整備局	3月25日	9:42	注意体制				
		12:00	体制解除				
中部地方整備局	3月25日	9:42	注意体制	中部運輸局	3月25日	9:42	注意体制
		15:30	体制解除			17:00	体制解除
近畿地方整備局	3月25日	9:42	注意体制				
		17:00	体制解除				

九管本部 第九管区石川県地震災害対策本部設置 3月25日 9:45

2. 地震の概要

- 発生日時 平成19年3月25日 9時42分頃
- 震央地名 能登半島沖(北緯37.2度、東経136.7度)(暫定値)
- 震源の深さ 11km(暫定値)
- 地震の規模 マグニチュード6.9(暫定値)
- 各地の震度(震度5弱以上)
 - 震度6強 石川県七尾市、輪島市、穴水町
 - 震度6弱 石川県志賀町、中能登町、能登町
 - 震度5強 石川県珠洲市
 - 震度5弱 石川県羽咋市、宝達志水町、かほく市
 - 富山県富山市、滑川市、舟橋村、氷見市、小矢部市、射水市
 - 新潟県刈羽村
- 津 波 津波注意報(11:30すべて解除)
 - 石川県珠洲市 最大波11:13 20cm観測
 - 金沢市 最大波11:08 20cm観測

○余震(最大震度別回数)(3月26日16時00分現在)

震度5弱	2回(25日18:11頃、26日14:46頃)
震度4	3回
震度3	18回
震度2	50回
震度1	130回

○気象庁は、この地震を「平成19年(2007年)能登半島地震」と命名(26日)

○地殻変動

志賀町富来(とぎ)で南西方向へ約25cm、穴水町大町で北西方向へ約13cmの水平変動を観測

○国土交通省の設置している地震計

沢野トンネル(石川県七尾市沢野町地先 東経137度1分48秒、北緯37度2分59秒)で
最大加速度573gal、最大SI値33kineを観測

<http://www.nilim.go.jp/japanese/database/nwdb/html/newearthquake.htm> で公開中

3. 政府の対応

○石川県西部の地震に関する政府調査団(溝手防災担当大臣以下各府省庁担当で構成)を派遣
(3月25日～26日)

○3月25日17:00関係省庁連絡調整会議開催

○3月26日18:30関係省庁連絡調整会議開催予定

4. 国土交通省の対応

○3月25日14:00に冬柴大臣出席による国土交通省内連絡会議を開催

○3月25日18:00に国土交通省内連絡会議を開催

○冬柴大臣の指示により吉田国土交通大臣政務官を現地派遣

○国土交通省先遣隊を現地へ派遣(河川、道路、住宅、鉄道、港湾、航空)

○国総研、土研、建研は専門家(土砂災害、橋梁、下水道、建築、港湾、空港)を現地へ派遣

○気象庁地震機動観測班を現地へ派遣

○災害対策用ヘリコプター「ほくりく」、「きんき」現地調査実施

○国土交通省として引き続き被害情報の収集・把握に努める

1) 災害対策用ヘリコプター

ヘリコプター名	出動	その他
ほくりく	3/25,26能登半島	
きんき	3/25,26能登半島	

2) 現地映像配信状況

整備局	場所	事象	配信先	
			配信先	期間
北陸地整	石川県輪島市	現地状況通信	石川県庁	3/25から配信中

3) 災害対策用機械出動状況

所有整備局	機械名	台数	事象	出動先	
				場所	期間
北陸地整	衛星通信車	1	現地状況通信	石川県輪島市	3/25～
北陸地整	対策本部車	1	現地状況把握支援	〃	3/25～
北陸地整	衛星通信車	1	現地状況通信	石川県志賀町	3/25～
北陸地整	照明車	2	夜間作業支援	石川県輪島市	3/25～
北陸地整	照明車	1	夜間作業支援	富山県富山市(待機中)	3/25～
北陸地整	衛星通信車	1	現地状況通信	石川県志賀町	3/25～
北陸地整	照明車	2	夜間作業支援	石川県七尾市(待機中)	3/25～
北陸地整	照明車	2	夜間作業支援	富山県富山市(待機中)	3/25～
北陸地整	橋梁点検車	1	橋梁点検	石川県羽咋市	3/25～
北陸地整	照明車	1	夜間作業支援	石川県七尾市(待機中)	3/25～
北陸地整	待機支援車	1	現地作業支援	石川県輪島市	3/26～
北陸地整	Ku-Sat	1	現地状況通信	〃	3/25～

機械名	出動台数
衛星通信車	3
対策本部車	1
照明車	8
橋梁点検車	1
待機支援車	1

Ku-Sat	1
合計	15

5. 人的被害（平成18年3月26日 11時30分現在 消防庁調べ）

都道府県名	人的被害				住家被害					非住家被害	
	死者	行方不明	負傷者		全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	公共建物	その他
			重傷	軽傷							
	人	人	人	人	棟	棟	棟	棟	棟	棟	棟
新潟県			1	3			3				
富山県			1	11							
石川県	1		22	158	55	139	370				
福井県											
長野県											
計	1	0	24	172	55	139	373	0	0	0	0

・避難の状況

石川県 計2,232人(輪島市1,986人 七尾市7人 穴水町38人 志賀町198人 中能登町3人)
 富山県 計3人(富山市3人)

6. 所管施設等の状況

○河川(3月26日16時00分現在)

○点検状況

＜直轄河川＞（12水系15河川）

整備局等	水系	河川	一次点検		二次点検		対象震度
			開始時間	終了時間	開始時間	終了時間	
北陸	手取川	手取川	2007/3/25 11:00	2007/3/25 12:50	2007/3/25 13:30	2007/3/25 15:55	4
	梯川	梯川	2007/3/25 11:30	2007/3/25 12:55	2007/3/25 14:30	2007/3/25 18:20	4
	小矢部川	小矢部川	2007/3/25 11:00	2007/3/25 14:40	2007/3/25 14:40	2007/3/25 16:40	5弱
	庄川	庄川	2007/3/25 11:30	2007/3/25 14:10	2007/3/25 15:00	2007/3/25 16:50	5弱
	神通川	神通川	2007/3/25 11:40	2007/3/25 14:40	2007/3/25 14:50	2007/3/25 18:20	4
	常願寺川	常願寺川	2007/3/25 10:20	2007/3/25 11:50	2007/3/25 13:15	2007/3/25 14:30	4
	黒部川	黒部川	2007/3/25 10:40	2007/3/25 13:26	点検終了		4
	姫川	姫川	2007/3/25 10:45	2007/3/25 11:50	点検終了		4
	関川	関川	2007/3/25 10:40	2007/3/25 11:53	点検終了		4
	信濃川	信濃川	2007/3/25 12:00	2007/3/25 14:20	2007/3/25 11:25	2007/3/25 14:12	4
	信濃川	信濃川下流	2007/3/25 10:00	2007/3/25 11:30	2007/3/25 11:45	2007/3/25 15:05	4
近畿	阿賀野川	阿賀野川	2007/3/25 10:40	2007/3/25 12:45	点検終了		4
	九頭竜川	九頭竜川	2007/3/25 11:00	2007/3/25 13:25	点検終了		4
	九頭竜川	日野川	2007/3/25 11:00	2007/3/25 12:50	点検終了		4
	九頭竜川	足羽川	2007/3/25 11:00	2007/3/25 12:25	点検終了		4

＜補助河川＞

都道府県	水系	河川	点検結果		点検結果 (18:11 余震対応)	
			開始時間	終了時間	開始時間	終了時間
石川県	2回目の点検中		2007/3/25 10:00	2007/3/25 15:30	2007/3/26 8:30	

富山県	点検完了（異常なし）	2007/3/25 10:10	2007/3/25 13:47		
新潟県	点検完了（異常なし）	2007/3/25 10:00	2007/3/25 15:15		
福井県	点検完了（異常なし）	2007/3/25 11:00	2007/3/25 16:00		
岐阜県	点検完了（異常無し）	2007/3/25 10:00	2007/3/25 12:30		

○被害状況〔総括表〕

<直轄河川>

・点検完了 被害無し

<補助河川>

都道府県	水 系	河 川	市町村	地 点		被 害 状 況		対 策 状 況
				左右岸	KP	状 態	数 量 (約m)	
石川県	町野川	町野川	能登町	北河内ダム (建設中)		工事用道路、舗装クラック、林道落石	クラック 1箇所 落石1 箇所 土砂崩 落1箇所 (約1 0m3)	工事用道路、付け替え林道ともゲートを閉鎖し、対応済。工事用道路及び付け替え林道のため、一般車は通行していない。
石川県	河原田川	河原田川	輪島市	右岸	6.0k	河道閉塞	確認中	約1／3の河道分の崩落土砂を撤去し、河道確保(3／25 12:00) ※川幅15mで5m分を確保 現在、24時間体制で監視中
石川県	ハッカガワ ハケ川	ハッカガワ ハケ川	輪島市	右岸	西ノ端橋 ～鹿磯橋 の区間周 辺	護岸損傷 管理用通 路クラッ ク等	詳細 調査中	西ノ端橋～鹿磯橋の区間周辺で損傷確認 低水護岸の損傷、管理用道路クラック等、 詳細調査中
石川県	ハッカガワ ハケ川	ハッカガワ ハケ川	輪島市	左岸	鹿磯橋下 流の周辺	護岸損傷	詳細 調査中	鹿磯橋下流の周辺 低水護岸の損傷、詳細調査中
石川県	ハッカガワ ハケ川	ハッカガワ ハケ川	輪島市	確認中	河口～芳 木橋 (2.0km)	堤防クラ ック	詳細 調査中	堤防クラックが点在している模様。
石川県	トギガワ 富木川	トギガワ 富木川	シカマチ 志賀町	確認中	県管理 上流端	河道に土 砂の崩落	詳細 調査中	河道内に土砂が崩落しているが、河道埋塞 されていない。流水に問題なし。

○ダム(3月26日16時00分現在)

本震(25日9:34発生 ダム地点最大震度6強)による点検ダム数

本震	臨時点検ダム数				異常報告確認ダム
	直轄	機構	補助	利水	
臨時点検対象ダム	3	0	33	71	利水5ダムを除き点検終了※
うち、1次点検終了ダム	3	0	33	71	異常なし
うち、2次点検終了ダム	2	0	23	52	異常なし

※直轄ダムは、宇奈月ダム(富山)など北陸、近畿管内3ダム(堰)で点検実施。

※補助ダムは、小屋ダム(石川)など北陸、近畿管内33ダムで点検実施。

※26日に実施の大白川ダム(岐阜)等14利水ダムの2次点検は、26日16:00までに終了。異常なし。

※菅沼ダム(富山)等5利水ダムの2次点検については現在実施中。17時を目途に終了見込み。

余震(25日15:43発生 ダム地点最大震度4)による点検ダム数

本震	臨時点検ダム数				異常報告確認ダム
	直轄	機構	補助	利水	
臨時点検対象ダム	0	0	1	0	点検全て終了
うち、1次点検終了ダム	0	0	1	0	異常なし
うち、2次点検終了ダム	0	0	1	0	異常なし

※補助ダムは、ハケ川ダム(石川)の1ダムで点検実施。

余震(25日18:11発生 ダム地点最大震度4)による点検ダム数

本震	臨時点検ダム数				異常報告確認ダム
	直轄	機構	補助	利水	
臨時点検対象ダム	0	0	1	1	点検全て終了
うち、1次点検終了ダム	0	0	1	1	異常なし
うち、2次点検終了ダム	0	0	1	1	異常なし

※ハケ川ダム(石川・補助)、山口ダム(石川・利水)は、26日12:00までに2次点検終了。異常なし。

余震(26日14:46発生 ダム地点最大震度5弱)による点検ダム数

本震	臨時点検ダム数				異常報告確認ダム
	直轄	機構	補助	利水	
臨時点検対象ダム	0	0	1	0	1次点検中
うち、1次点検終了ダム	0	0	0	0	
うち、2次点検終了ダム	0	0	0	0	

※補助ダムは、ハケ川ダム(石川)の1ダムで1次点検を実施中。日没を目途に1次点検終了予定。

○土砂災害等の発生状況(3月26日16時00分現在) 人的被害なし

・石川県 (20件)

天然ダム:輪島市 河原田川熊野(1件) 河道確保済み

志賀町(旧富来町)地保(1件) ※詳細確認中

崖崩れ :志賀町(旧富来町) 2件

七尾市(三室町、小島町、細口町、中島町、石崎町) 9件

珠洲市(岩坂町) 2件

輪島市(門前町、三井町、進保町) 5件

・富山県 (1件)

地すべり:富山市 1件 調査中

・直轄管内6:30現在災害報告なし

直轄砂防施設点検を実施

- ・金沢河川国道事務所:カメラによる点検を実施完了。25日ヘリによる調査の結果
別当谷等主要溪流において異常なし。26日追加調査を実施中。
- ・立山砂防事務所:点検を実施中。26日にヘリによる調査を実施済み。
- ・黒部河川事務所:点検を実施中。26日にヘリによる調査を実施済み。
- ・松本砂防事務所:点検を実施完了。異常なし。
- ・湯沢砂防事務所:点検を実施完了。異常なし。
- ・阿賀野川河川事務所:点検を実施完了。異常なし。
- ・支援状況
 - ・先遣隊 土木研究所 寺田秀樹土砂管理研究グループ長 石川県に派遣
 - ・湯沢砂防事務所職員を石川県に派遣
 - ・砂防ボランティアによる現地調査
石川県:26日以降調査予定
富山県:調査実施。異常ありの報告なし。
直轄立山砂防:常願寺川本川(本宮～立山砂防事務所)調査実施。異常なし。

○海岸(3月26日16時00分現在)

- ・直轄海岸(新潟海岸、下新川海岸、石川海岸)は、点検を終了し、被害なし
- ・補助海岸(新潟県、富山県、福井県)は点検を終了し、被害なし
- ・補助海岸(石川県)は、震度5弱の余震を受け、再度点検中

○道路(3月26日16時00分現在)

1. 被災による通行止の状況

①高速道路

現在、通行止なし。

②有料道路(石川県道路公社)

- ・能登有料道路 穴水IC～柳田IC(25日9:55より通行止中)
被災箇所 路面の崩落等8地区(14箇所)
(穴水IC～徳田大津ICの区間は、ゴールデンウィーク前迄の応急復旧・通行止解除を目標)
(徳田大津IC～柳田ICの区間は、3月31日に応急復旧・通行止解除を目標)
能登有料道路の被災のため別所岳SAに退避した約130名は、25日17:20迄に救助済。

- ・能越自動車道 田鶴浜IC～徳田大津JCT(25日9:55より通行止中)
被災箇所 橋梁段差等2箇所(3月31日に応急復旧・通行止解除を目標)

なお、26日7:30より緊急車両も通行止め。

③直轄国道

- ・国道470号 能越自動車道 能登空港IC～穴水IC
被災箇所 此木高架橋の壁高欄下端部にひび割れ、路面段差・亀裂等10箇所
(25日10:30点検開始、応急復旧を実施し、26日午前6:30通行止め解除)

④石川県管理道路

- ・補助国道 国道249号で落石・陥没等8箇所で発生、現在3箇所で通行止、5箇所で通行止解除
(現在通行止3箇所のうち、26日17時迄に1箇所、28日17時を目途に2箇所で応急復旧・通行止解除の見込み)

- ・県道 落石・陥没等15箇所で発生、現在9箇所で通行止、6箇所で通行止解除
(現在通行止9箇所のうち、26日17時迄に8箇所、27日17時を目途に1箇所で応急復旧・通行止解除の見込み)

2. その他

もんぜんまち

- ・石川県輪島市道の被災により輪島市門前町の2地区で孤立が発生。

ろくろぎ

六郎木地区：孤立解消

ふかみ

深見地区：地区住民（37世帯87名）が避難済み（復旧の見込みは未定）

- ・その他の市町村では、孤立集落の発生情報はなし。

○住宅・建築物(3月26日16時00分現在)

1. 石川県は、本日9時から次の地域で被災建築物応急危険度判定を実施。

①輪島市内②輪島市門前町③七尾市④穴水町⑤中能登町・羽咋市⑥志賀町。
なお、石川県は本日13時00分、富山県及び福井県に応急危険度判定の広域応援を要請。3月27日、28日の両日、実施予定。

2. 富山県は、本日12時15分から氷見市姿地区で被災建築物応急危険度判定を実施。

3. 石川県輪島市営住宅で屋根の一部損壊等の被害。県内の他の公営住宅では被害なし。また、富山県、新潟県の公営住宅(県営、市町村営含む)全ての被害なしを確認済み。

4. 提供可能な公営住宅等の空き室は

石川県 500戸 富山県 124戸

5. (社)日本エレベーター協会等を通じエレベーターの閉じ込め状況を調査するよう指示。

石川県 6件 富山県 6件 (両県とも全て救出済)

6. 応急仮設住宅の建設については、県からの要請があり次第、(社)プレハブ建築協会で速やかに対応可能。
(3月25日)

7. 住宅金融公庫において、今回の地震で被災された方に対する①災害復興住宅融資②既往の公庫融資利用者に対する返済の特例措置を実施。(3月26日)

○官庁施設(3月26日16時30分現在)

現在のところ大きな被害情報なし

○下水道施設の被害状況(3月26日16:00現在)

都道府県名	管理者名	施設名	被害状況等	対応状況等
石川県	輪島市	門前水質管理センター	・処理水再利用場内配管破損 ・施設周辺地盤陥没 ・汚泥貯留槽ブロワー用コンプレッサー故障 ・脱水機ホッパー台座ずれ	・水処理は支障なし
石川県	輪島市	公共下水道管きよ	・マンホール36箇所隆起	・(応急処理)バリケードにより規制
石川県	珠洲市	公共下水道管きよ	・マンホール6箇所目地ずれ等	・(応急処理)バリケードにより規制
石川県	石川県	犀川左岸流域下水道	・生物脱臭給水配管損傷	・仮復旧済み

○公園施設の被害状況(3月26日16:00現在)

現在のところ被害情報なし

○宅地の被害状況(3月26日16:00現在)

都道府県名	市町村名	被害状況等
富山県	富山市	・宅地擁壁のはらみ1箇所

○鉄道(3月26日 16:00現在)

事業者名	線 名	運転中止区間	運転中止		運転再開		主な被害状況等
			日	時間	日	時間	
JR西日本	北陸線	つるが かなざわ 敦賀・金沢間	25	9:42	25	16:55	被害なし
		かなざわ なおえつ 金沢・直江津間	25	9:42	25	20:20	被害無し
	じょうはな 城端線	全線	25	9:42	25	16:44	被害無し
	ひ み 氷見線	全線	25	9:42	25	16:30	被害無し
	ななお 七尾線	つばた ななお 津幡・七尾間	25	9:42	26	4:30	・七尾・和倉温泉間で レールのずれ ・千路(ちじ)・金丸(か ねまる)間でレールの 浮き上がり ・敷浪(しきなみ)・南羽 咋(みなみはくい)間で レールのずれ
		ななお わくら おんせん 七尾・和倉温泉間	25	9:42	26	13:08	・和倉温泉駅でケーブル損 傷
	えつみほくせん 越美北線	ふくい いちじょうだに 福井・一条谷間	25	9:42	25	16:05	被害無し
		みやま く ず りゅうこ 美山・九頭竜湖間	25	9:42	25	11:06	被害無し
	高山線	富山 いのたに ・猪谷間	25	9:42	25	14:33	被害無し
	大糸線	いといがわ みなみおたり 糸魚川・南小谷間	25	9:42	25	15:36	被害無し
JR東日本	上越新幹 線	東京・越後湯沢間	25	9:42	25	11:05	被害無し
		越後湯沢・新潟間	25	9:42	25	12:25	被害無し
	信越線	黒姫・長岡間	25	9:42	25	14:32	被害無し
	越後線	柏崎・東柏崎間	25	9:42	25	14:32	被害無し
のと鉄道	七尾線	全線	25	9:42			穴水(あなみず)駅構内 など25箇所でレールの 浮き上がり
富山地方鉄道	鉄道線	全区間	25	9:42	25	13:30	被害無し
	軌道線	全区間	25	9:42	25	10:44	被害無し
北越急行	ほくほく線	まつだい・くびき間	25	9:42	25	12:54	被害無し

万葉線	しんみなとこう 新湊港線・ 高岡軌道 線	全線	25	9:42	25	10:39	被害無し
富山ライトレール	富山港線	全線	25	9:42	25	10:02	被害無し

○港湾関連(26日 15:00現在)

・港湾及び海岸保全施設の被害状況は以下のとおり。

都道府県名	管理者名	港格	港湾名	地区名	被害状況	備 考
石川県	石川県	重要	ななおこう 七尾港	大田地区	岸壁背後の野積場の被災	水深10m岸壁の背後の野積場が最大50cm沈下(延長180m)。背後の埠頭用地が液状化。立入禁止措置をし、使用禁止。
					岸壁及び背後ふ頭用地の一部被災	工事中の水深13m岸壁の西側端部土留め壁に幅2cm程度のクラック有り。背後の埠頭用地が液状化。
				矢田新地区	臨港道路の一部被災	幅7cm×長さ20mの亀裂1箇所。液状化の発生箇所あり。バリケードにて措置済み。通行は可能。
				府中地区	マリンパーク広場の一部被災	インターロッキングが液状化により浮沈(最大20cm、約3,000m ²)。立入禁止措置済み。
	石川県	地方	わじまこう 輪島港	輪島崎地区	防波堤の一部被災	第1防波堤の上部コンクリートにクラックが発生。
					物揚場の埠頭用地の一部被災	物揚場のエプロンが10cm程度沈下。
				河井地区	岸壁の被災	工事中の水深7.5m岸壁のエプロンが長さ50mにわたり約40cm沈下。立入禁止措置済み。荷役は可能。
	石川県	地方	あなみずこう 穴水港	川島地区	物揚場の一部被災	物揚場(水深4m)の本体工が傾斜(延長200m)、エプロン沈下(延長200m、沈下量20cm)。立入禁止措置済み。荷役は可能。
				城山地区	物揚場の一部被災	物揚場(水深3m)の本体が傾斜(延長40m)、エプロン沈下(延長5m、沈下量15cm)。立入禁止措置済み。荷役は可能。
					船揚場の一部被災	斜路部の破損(延長20m)。利用は可能。
				乙ヶ崎地区	船揚場の一部被災	斜路部の破損(延長4m)。利用は可能。
	石川県	地方	あなみずこう 穴水港海岸	乙ヶ崎地区	海岸護岸の一部被災	護岸本体、水叩工沈下(沈下量15cm)
	石川県	地方	おぎこう 小木港	本小木地区	岸壁の一部被災	岸壁と背後の埠頭用地の間に約15cmの段差(延長約100m)。使用中止。

	七尾市	地方	はんのうらこう 半ノ浦港	—	物揚場の一部被災	水深2.5m物揚場のエプロンが沈下(延長215m)。
	七尾市	地方	わくらこう 和倉港	—	船揚場の一部被災	船揚場が沈下(幅67m)。
				—	物揚場の一部被災	水深3m物揚場の本体が傾斜、エプロン沈下(幅55m)。
				—	護岸の一部被災	護岸の本体が傾斜(延長267m)。
富山県	富山県	特重	ふしきとやまこう 伏木富山港	伏木地区	臨港道路の一部被災	液状化により隣地から路肩部に土砂流出。車道の一部にクラック、歩道の一部に沈下が発生。通行は可能。

- ・石川県内の金沢港、福浦港、滝港、飯田港、塩屋港、宇出津港について、目視点検の結果、異常なし。
- ・新潟県、富山県、福井県内の他の港湾について、目視点検の結果、異常なし。

○海上交通の状況(26日 16:00現在)

- ・北陸信越運輸局管内を離発着する旅客船、貨物船に関しては現在のところ被害情報なし
- ・航行警報発出(25日 9:57 海上保安庁)
- ・船艇、航空機による状況調査(海上保安庁)
 - 25日 船艇18隻、航空機9機により調査実施
 - 26日 船艇14隻、航空機3機により対応中
- ・富山県水橋漁港にてプレジャーボートが転覆、巡視艇により4名救助(25日 11:53 海上保安庁)
- ・猿山岬灯台(石川県)が消灯中(26日 16:00現在 海上保安庁)

○空港(26日 16:00現在)

- ・能登空港 26日午前8時より通常運用再開

○高速バス等(26日 16:00現在)

- ・現在のところ被害情報なし

○観光関係(26日 16:00現在)

- ・一部登録旅館において施設被害。また、軽傷者を2名確認。登録旅館従業員に火傷1名、軽傷者1名

○物流(営業倉庫)関係(26日 16:00現在)

- ・一部営業倉庫において施設被害及び貨物の荷崩れにより保管貨物に被害。人的被害はなし。

7. その他

- ・石川県は七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、中能登町、穴水町及び能登町に災害救助法を適用(適用日3月25日)

問合せ先: 河川局防災課災害対策室 山後 代 表: 03-5253-8111 内線35-832 直 通: 03-5253-8461
