

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室 TEL: 03-5253-8111 内線 42353
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年10月16日

リコール届出番号	外-1523	リコール開始日	平成20年10月17日
届出者の氏名又は名称	フィアットグループ オートモービルズジャパン株式会社 代表取締役 マウリツィオ ズアーレス (製作国：イタリア 製作者名：フィアットグループ オートモービルズ社) 問い合わせ先：代表受付 電話番号：03-5460-1911		
不具合の部位	デフロスタ		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	デフロスタ（前面ガラスの水滴等の曇りを除去するための装置）の電気配線の取り回しが不適切なため、当該配線がセンターコンソールのサイドカバー（金属プレート）と接触するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると当該配線が損傷・短絡し、最悪の場合、デフロスタが作動しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、固定具を取り付ける。当該配線を点検し、損傷のあるものは補修する。		
不具合件数	国内：0件	事故の有無	国内：0件
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する ・対策実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-1523のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
フィアット	ABA-199141	グランデ プント	ZFA199000 00252814～ZFA199000 00257292 平成19年4月9日～平成19年5月24日	35台	
	ABA-199142	グランデ プント	ZFA199000 00203467～ZFA199000 00269774 平成19年1月15日～平成19年6月30日	90台	
			ZFA199000 01182500～ZFA199000 01253860 平成19年1月15日～平成19年6月30日	393台	
	(2型式)	(1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成19年1月15日～平成19年6月30日	(計518台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。