


(位置図)



(沖ノ鳥島の全体写真)




(東小島 昭和62年10月撮影)



(東小島 護岸工の設置)



(北小島 昭和62年10月撮影)



(北小島 護岸工の設置)



(護岸コンクリートの補修状況)



(京浜河川事務所沖ノ鳥島保全事業実施グループ)

