


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、当該補助材を取り外す。

識別：改善済み車両には車台番号打刻の末字の下部に黄色ペイントを塗布する。