

# 災害情報

平成22年3月1日9:00作成

国土交通省

## 沖縄本島近海を震源とする地震について(第3報)

### 1. 本省及び地方支分部局の体制について

国土交通本省	2月27日	5:31	警戒体制					
	2月27日	9:15	注意体制					
	<u>2月27日</u>	<u>13:20</u>	<u>体制解除</u>					
気象庁	2月27日	5:31	警戒体制					
	2月27日	7:00	体制解除					
国土地理院	2月27日	5:34	注意体制					
	<u>2月27日</u>	<u>13:20</u>	<u>体制解除</u>					
九州地方整備局	2月27日	5:31	注意体制	九州運輸局	2月27日	5:31	注意体制	
	2月27日	9:30	体制解除		<u>2月27日</u>	<u>12:00</u>	<u>体制解除</u>	
沖縄総合事務局	2月27日	5:31	警戒体制	福岡管区气象台	2月27日	5:31	警戒体制	
	2月27日	9:15	注意体制			8:00	体制解除	
	<u>2月27日</u>	<u>13:20</u>	<u>体制解除</u>		沖縄气象台	2月27日	5:31	非常体制
						2月27日	9:40	注意体制
	<u>2月27日</u>	<u>12:00</u>	<u>体制解除</u>					

### 2. 地震の概要

○発生日時 平成22年2月27日 5時31分頃

○震源地 沖縄本島近海(北緯26.3度、東経128.2度、那覇の東50km付近)

○緊急地震速報の発表状況

05時31分46.1秒 緊急地震速報(警報)を発表(最大予測震度5弱) 地震を検知後4.1秒

○震源の深さは37km、地震の規模(マグニチュード)は7.4(暫定値)と推定

○各地の震度(震度4以上)

なお、\*印は気象庁以外の震度観測点についての情報です。

震度5弱	沖縄県	糸満市潮崎町*				
震度4	沖縄県	名護市港*	国頭村奥		国頭村辺土名*	
		今帰仁村仲宗根*	本部町役場*		恩納村恩納*	
		那覇市樋川	那覇空港		那覇市港町*	
		宜野湾市野嵩*	浦添市安波茶*		読谷村座喜味	
		北谷町桑江*	北中城村喜舎場*		中城村当間*	
		西原町嘉手苺*	豊見城市翁長*		東村平良*	
		与那原町上与那原*	南風原町兼城*			
		座間味村座間味*	うるま市みどり町*			
		南城市玉城前川	南城市知念久手堅*			
		南城市玉城富里*	北大東村中野*			
		鹿児島県	与論町茶花*			

### ○津波情報

27日05時33分に発表した津波警報は、06時30分に津波注意報に切り替えました。

また、7時00分に津波注意報をすべて解除しました。

○津波の観測状況

・南城市安座間 (第一波:05時57分に押し波0.1m、最大波:06時16分に0.1m)

3. 政府の対応

○27日5:40官邸連絡室設置。27日7:40官邸連絡室閉鎖。

4. 国土交通省の対応

○国土交通省として引き続き被害情報の収集・把握に努める

5. 海上保安庁の対応

○0535 第十一管区海上保安本部に対策室設置

○発生後、直ちに巡視船艇(13隻)、航空機(6機)により被害状況調査実施  
航行警報により注意喚起実施

○現在まで被害等認めず

6. 人的被害(平成22年2月27日(土)13:30現在 消防庁情報)

①人的被害 那覇市 軽傷 1名

浦添市 軽傷 1名

②住家被害 一部損壊 4棟

うるま市 1棟 (屋根損壊 1棟)

浦添市 1棟 (ひび割れ 1棟)

南城市 2棟 (瓦損壊 1棟、軒損壊 1棟)

7. 所管施設等の状況

○河川(2月27日10時00分)

1)点検状況

<都道府県河川> 沖縄県内の5河川を対象として点検を実施

都道府県	点検対象河川※	一次点検		二次点検	
		開始時間	終了時間	開始時間	終了時間
沖縄県	5河川	2/27 6時40分	2/27 8時00分	一次点検で被害等が確認されなかったため二次点検は省略	

※県内の震度5弱を観測した地域の河川を点検対象としている。

2)被害状況

<都道府県管理河川>

被害情報無し

○ダム(2月28日 9時00分現在)

本震(27日05:31発生震度5弱)による点検ダム数

	点検ダム数			異常報告確認ダム
	直轄	補助	利水	
点検対象ダム	6	3	0	一次点検異常なし

\* 点検対象ダムで一次点検が終了し異常なし。

<一次点検対象ダム内訳>

・直轄ダム 6ダム(福地、新川、安波、普久川、辺野喜、大保ダム)

・補助ダム 3ダム(金城、倉敷、座間味ダム)

○土砂災害(3月1日 9時00分現在)

地すべり危険箇所内での土砂崩落が2箇所確認。いずれも人的被害・家屋被害とも確認されていない

所管する砂防施設の点検を27日午前7時30分から開始、同日13時10時に終了。異常なし。

○海岸(3月1日 9:00現在)

・補助海岸

整備局名	都道府県名	海岸名	被害箇所	被害状況等	対策状況等
沖縄	沖縄	名城海岸 他	—	<u>2/28 13:30 点検終了</u> <u>異常なし</u>	—

○道路(2月27日 10:30現在)

(1) 高速道路

8:10点検完了 異常なし (5:31点検開始)

(2) 直轄国道

8:30点検完了 異常なし (6:00点検開始)

(3) 県管理道路

沖縄県：10:20点検完了 異常なし (6:30点検開始)

鹿児島県：6:13点検完了 異常なし (5:50点検開始)

○鉄道関係(2月27日10:00現在)

被害情報なし

○自動車関係(2月27日10:00現在)

被害情報なし

○海事関係(2月27日10:00現在)

被害情報なし

運休情報なし

○港湾関係(2月27日10:00現在)

被害情報なし

○航空関係(2月27日10:00現在)

被害情報なし

○下水道施設の被害状況(3月1日9:00現在)

特段の被害情報なし。

○公園施設の被害状況(3月1日9:00現在)

特段の被害情報なし。

○宅地の被害状況(3月1日9:00現在)

特段の被害情報なし。

○官庁施設等(3月1日9:00現在)  
被害情報なし。

問合先:河川局防災課災害対策室 伊藤 代 表: 03-5253-8111 内線35822 直 通: 03-5253-8461
----------------------------------------------------------------------