

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課  
 リコール対策室  
 TEL: 03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年4月22日

リコール届出番号	2525	リコール開始日	平成22年4月23日
届出者の氏名又は名称	株式会社 タダノ 取締役社長 多田野 宏一 問い合わせ先：品質安全部 TEL (087)894-7550		
不具合の部位（部品名）	排気装置（エキゾーストパイプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エキゾーストパイプのフランジ部の溶接が不適切なため、原動機の振動により当該溶接部に亀裂が生じる場合があり、最悪の場合、エキゾーストパイプのフランジ部が破断し、排気騒音が増大するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エキゾーストパイプを対策品に交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：使用者を直接訪問またはダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：全使用者を把握しているため、周知のための措置は取らない。</li> <li>・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に No. 2525 のステッカーを貼付する</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
タダノ	JDS-T003	GR-250N-2	T003-004~T003-555 平成20年7月14日~平成22年3月31日	538台	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年7月14日~平成22年3月31日	(計538台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。