

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年11月 4日

リコール届出番号	外-1713	リコール開始日	平成22年11月 5日
届出者の氏名又は名称	製作国：フィリピン 製作者名：ニッサンディーゼル フィリピン社 問い合わせ先： UDトラックス株式会社 お客様相談室 TEL 0120-67-2301		
不具合の部位（部品名）	電気装置(電気配線)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機のスタータ用電気配線のクランプの向きが不適切なため、原動機の振動等により当該電気配線が損傷することがある。そのため、そのままの状態を使用を続けると、当該配線が短絡し、発火するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、クランプの向きを点検し、不適切なものは、クランプを新品に交換するとともに向きを適切にする。また、配線被覆に損傷のあるものは、補修する。		
不具合件数	1件	事故の有無	部分焼損1件
発見の動機	市場からの情報及び国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：全ユーザーを把握しているため周知のための措置はとらない。 ・ 改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo. 外-1713のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサンディーゼル	不明	—	JA520RAN-00003～JA520RAN-00007 平成 7年11月28日～平成 8年10月31日	5	
			JA530RAN-00002～JA530RAN-00154 平成 9年 2月24日～平成11年11月23日	150	
	(計 2型式)	(計 1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 7年11月28日～平成11年11月23日	(計 155台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。