

建築物等における最近の主な事故事例について

目次

1. 建築物における事故事例	1
2. エレベーターにおける事故事例	10
3. エスカレーターにおける事故事例	19
4. 小荷物専用昇降機における事故事例	26
5. 遊戯施設における事故事例	27

1 建築物における事故事例(過去3年間)

最終更新日:2010/11/30

発生年月日	発生場所	建築物用途	状 況	被害の程度
H20/01/01	茨城県内	健康福祉施設	屋内の温水プールにおいて、営業開始前、天井の軽量鉄骨下地を残し、厚さ8mmのケイ酸カルシウム板と厚さ12mmのロックウール吸音板の複層板が約5m×約1mにわたり落下した。	なし
H20/01/06	愛知県内	スポーツ施設	地下2階にある屋内プールにおいて、営業開始前、天井の軽量鉄骨下地を残し、厚さ約6mmのケイ酸カルシウム板と厚さ約12mmのロックウール吸音板の複層板が約20m×約4mにわたり落下した。	なし
H20/02/16	北海道内	仮設上屋	建設工事中の雪覆いのために設置した仮設上屋16基のユニットのうち6基が積雪のため崩壊した。	負傷者3名
H20/03/01	北海道内	スポーツ施設	室内水泳施設の屋根が約300平方メートルにわたって落下した。屋根の積雪は1メートル近くあり、雪の重みや老朽化が原因とみられる。センターでは雪下ろしを一度も行っていなかった。	なし
H20/03/23	福岡県内	店舗	ビルの外壁に取り付けられていた看板と外壁とをつなぐ接合金物をカバーしているステンレス製側板が、ビルの東側道路上に落下した。事故当時、強風注意報が発令されており、側板取付け下地の腐食により、側板の留め金具が外れ、風にあおられて落下したものと推定される。	なし

発生年月日	発生場所	建築物用途	状 況	被害の程度
H20/04/09	静岡県内	店舗付共同住宅	3階(最上階)の屋根底部分で、立上り面の仕上げ材、モルタル塗りの一部が下地より剥離し、幅約1.5m 長さ約15mにわたり歩道上に落下した。	なし
H20/04/16	福岡県内	多目的ホール	正面玄関入口あたりの3階部分(約0.6m×約2.0m)で外壁タイルが落下した。	なし
H20/04/22	大阪府内	学校	・3月中旬頃、高等司法研究科の女性職員ら2名が体調不良を訴えたが、大学が揮発性有機化合物の濃度を測定したところ、値が低かったため様子を見ていた。 ・4月からの本格利用後、学生数人も頭痛や鼻水などを訴えた。	職員2名がシックハウス症候群と診断
H20/04/28	沖縄県内	体育館	地震による揺れで体育館の天井の一部が落下した。	なし
H20/04/29	青森県内	店舗	地震による揺れで店舗入り口上部のひさしが落下した。	通行人1名が右腕及び背骨の骨折
H20/05/06	東京都内	店舗、住宅	建物6,7階部分の外壁タイル(50角モザイクタイル)が落下し通行人に被害を与えた。	被害者数4名(女性)軽傷
H20/06/18	東京都内	学校	授業で屋上にいた児童がトップライトを踏み抜き、吹き抜けになっている1階ホールの床に落下した。	死亡
H20/07/18	大阪府内	住宅	住宅密集地にある木造平屋建家屋の屋根の一部(約10㎡)が落下した。	軽症
H20/08/02	東京都内	店舗	左肩と背中をシャッターに挟まれて窒息死した模様。被害者は酔ってシャッターの降下線に寝ていた。	死亡

発生年月日	発生場所	建築物用途	状 況	被害の程度
H20/08/07	三重県内	スポーツ施設	午前9時40分頃にプール上部の天井仕上げ材(1枚の大きさ0.3m×4.0m)が3枚落下した(天井高さ7m)。	なし
H20/08/11	沖縄県内	学校	コンクリートの打設作業終了後の片付けのため、R階足場上よりウインチを使用し、発電機・バイブレータ等の機材を吊り下ろす作業をしていた作業員が、地上19.25mより転落した。	死亡
H20/08/17	愛知県内	店舗、事務所	ビル屋上の給水タンクの上で定期点検を終えて、タンク横に常設された鉄製梯子で下りる際に、梯子ごと転落した。	死亡
H20/08/20	北海道内	店舗	道路に面した2階から3階の外側の柱と梁を2階スラブに引き倒す作業中、解体物が2階スラブ上で跳ね上がり地上部にいたバックホー運転手を直撃した。	死亡
H20/08/26	東京都内	住宅	築80年の民家が倒壊した。老朽化が原因で倒壊したとみている。	なし
H20/09/23	島根県内	住宅	祖父母の家(3階)で、孫の4歳女兒1名が、3階窓より転落した。部屋の網戸が外れており、階下アスファルト上で泣いているところを発見。付近には、変形した網戸が確認された。	顔面打撲、口唇部裂創
H20/10/22	北海道内	住宅・店舗	マンション建設現場で工事用足場の解体作業中に6階と7階の間の足場から誤って転落した。	死亡
H21/01/01	京都府	立体駐車場	駐車中の車の位置を確認するため入った際、係員がリフターを操作したため、台車と鉄柱の間に上半身を挟まれた。	死亡
H21/04/02	愛知県内	住宅	自宅ガレージシャッターに仰向けの状態で挟まれていると119番通報があり、救急車で運ばれた。	死亡

発生年月日	発生場所	建築物用途	状 況	被害の程度
H21/04/07	高知県内	体育館	体育館の天井(高さ11m)に設置された重さ約6kgの照明(直径60cm)2基が落下した。	なし
H21/04/08	愛知県内	倉庫	中学2年生の男子生徒5名が現在使用されていない倉庫の屋根で遊んでいて、屋根のトップライト部分(高さ約7m)から1名が落下した。	意識不明の重体
H21/04/26	三重県内	スポーツ施設	強風により建築物外壁に取付けの看板(縦3.5m、横2.5m)が落下しスタッフの男性にあたった。	重傷
H21/07/07	東京都内	事務所、店舗	屋上の設備機器の目隠しとして設置された外壁のガラスが破損し、その一部が歩道に落下し、女性が軽傷を負った。	軽傷
H21/07/16	静岡県内	住宅	ベースプレート式自立型避雷針設備支持管(SUS製76.3φ×3.0t 全長5m)が根元から50cmの箇所傾倒した。	なし
H21/07/27	東京都内	雑居ビル	建築物の5階の高さから外壁の一部が50cm×3mにわたって落下し、直下の駐車場に駐車してあったタクシーのフロントを直撃した。	なし
H21/08/18	大阪府内	スポーツ施設	屋内プールにおいて、プール室内の壁面の一部(縦約2m、横約3m、厚さ約1.5cm、総重量約100kg)が、7mの高さから剥離してプールサイドに落下した。	なし
H21/09/26	兵庫県内	店舗	屋上駐車場から約1.7mのコンクリート塀を乗り越え、エントランス上部庇(高さ約10m)に乗って遊んでいた際に、ガラスの天窗を突き破り地上に落下したと思われる。	顔面骨折・肺挫傷・気胸
H21/10/04	島根県内	住宅	女性が4階の自室の窓から誤って落下した。	死亡

発生年月日	発生場所	建築物用途	状 況	被害の程度
H21/10/24	東京都内	事務所	自動開閉制御している重量グリルシャッターに、男性が肩を挟まれているのを通行人が発見した。	重体
H21/11/20	鹿児島県内	駅舎	増築工事中のJR鹿児島中央駅通路で、仮設の天井(高さ約3m)が落下し、落下した石こうボードに当たったり転倒したりして女性2名が怪我をした。	2名重傷
H21/12/11	茨城県内	店舗	店舗内の障害者用トイレの自動ドアに頭部を打撲し、顔面の怪我と左半身不随となった。	重傷
H21/12/26	兵庫県内	店舗	石膏ボード製の張り出し壁(天井からつり下げ、下部に照明設置)(幅2.4m、長さ12m、厚さ1.23cm、重さ約400kg)が落下し、2名が軽傷を負った。	2名軽傷
H22/02/26	広島県内	病院	天井の灯り取り部分に施工してあるアルミ製ルーバー(楕83cm×横65cm・重さ約2kg)が落下し椅子に座って診察を待っていた患者の頭部と右腕に当たった。	軽傷
H22/03/11	愛媛県内	雑居ビル	雑居ビル解体現場で2階外壁を取り壊し中、約300kgのコンクリート外壁ブロックが倒壊し、壁面下側を覗き込んでいた男性が下敷きとなった。	死亡
H22/04/01	熊本県内	店舗	4階飲食店で女性が壁に沿って配置されたソファーの上に乗って歌っている時に、少し開放されていた外開きの窓から転落した。	死亡
H22/04/07	北海道内	店舗	3階屋内駐車場から乗用車が、外壁周囲に配置された駐車スペースを突き抜け、約7m下の屋外駐車場へ転落した。目撃者によると乗用車は前方から転落した模様。	2名軽傷
H22/04/08	鹿児島県内	学校	3階建て校舎屋上で授業中に男児が天窓からの上に乗って飛び跳ねていたところ割れて4.6m下の3階廊下に転落した。	頭蓋底骨折

発生年月日	発生場所	建築物用途	状 況	被害の程度
H22/04/19	茨城県内	学校	2階ベランダのコンクリート製(プレキャストコンクリート板)手すりが崩落し、男子学生2名が転落・負傷した。	左足踵骨骨折、頭部擦過傷
H22/04/20	神奈川県内	立体駐車場	回転式立体駐車場で、荷物を車に積んでいた際パレットと地面に挟まれた。	死亡
H22/05/01	静岡県内	立体駐車場	自動車を車庫に収納し、移動中にピンが外れて、床が傾いた。	なし
H22/05/03	兵庫県内	ホテル	6階客室窓より約9.5m下の2階屋根部分に転落した。	死亡
H22/05/18	沖縄県内	商業ビル	5階建て商業ビルで高さ20mの屋上付近から外壁のタイルが落下して、観光客等5名が指や腕に擦り傷などの軽傷を負った。	5名軽傷
H22/05/21	東京都内	店舗、事務所	21日16時頃外壁モルタル落下防止の薬液を注入中、袖看板(90センチ角、厚み30ミリ)が道路上に落下し24歳女性が軽傷を負った。	軽傷
H22/06/13	福岡県内	体育館	戸締まりの際、外部アルミサッシが落下した。	なし
H22/07/07	静岡県内	店舗	折り上げ天井下部に施工されたアルミ製ルーバー(幅1.0m、長さ1.2m)12枚の内の7枚が落下した。	2名軽傷
H22/07/30	茨城県内	学校	煙感知器の誤発報によりシャッターが降り、小学1年の児童が上半身を挟まれ負傷した。	軽傷打撲

発生年月日	発生場所	建築物用途	状 況	被害の程度
H22/08/16	静岡県内	福祉施設	児童が屋上に上がったボールをとりに行き、建物2階の屋根から転落。(約5m)	重傷
H22/09/27	東京都内	住宅	4階部分の外壁タイル概ね0.5㎡が剥落し、歩行者に当たり負傷した。	軽傷
H22/10/04	東京都内	住宅	ラフタークレーン25Tにてオーガー及びパレット12KN(1.2トン)吊り上げ中にバランスを崩し転倒した。隣接建物3階部分にアーム先端が接触し、バルコニーと窓に損傷を与えた。	なし
H22/10/09	愛知県内	公共用歩廊	天井仕上げ材のアルミスパンドレルが幅約3m長さ約19mにわたり落下し、歩行者4名が下敷きになり軽傷を負った。	4名軽傷
H22/10/09	北海道内	車庫	車庫の外部に面した電動シャッターに挟まれ死亡。	死亡
H22/10/10	兵庫県内	住宅	7階建てマンションの屋上で遊んでいた子供が天窗を踏み抜き、吹き抜けになっているマンション内の1階ロビーに転落した。	死亡
H22/10/14	岐阜県内	工場	アルミ工場の解体工事現場で、工場の外壁が高さ約11m、幅約28mにわたって突然倒れ、通りかかった17歳の女性が下敷きとなった。	死亡
H22/10/28	沖縄県内	ホテル	台風による強風に煽られ、屋上塔屋部分(4階)の外壁ボードが一面剥がれ地上に落下した。	なし
H22/11/01	愛知県内	事務所	建物解体作業現場で東側工事車両の出入口付近で、男性警備員が倒れてきた引き戸式門扉(鉄製 長さ4.55m 高さ2.3m 奥行き0.85m重量720kg)の下敷きになった。	死亡

発生年月日	発生場所	建築物用途	状 況	被害の程度
H22/11/20	大阪府内	工場	現存建物南棟2階を解体作業中、屋上パラペット部分を内側に倒すため、重機にてパラペットを挟み込んだ時、隣の東側2スパンのパラペット部分(約9m)が外部側(道路側)に落下し、南側の単管ブラケット足場が倒壊した。	なし
H22/11/22	岐阜県内	旅館	浴槽上部にあるトップライト付近の天井材(ケイカル板)が落下した。	2名軽傷

は、前回からの更新分

2 エレベーターにおける事故事例(過去3年間)

①エレベーター(利用者の事故)

最終更新日:2010/11/30

発生年月日	発生場所	機種	状況	被害の程度	備考
H20/01/11	東京都内	エレベーター	5Fからエレベーターに乗り込んだ男性が3Fで降りた直後、扉が開いたままの状態がかごが上昇し、最上階の7Fを約1m過ぎたところで停止した。	なし	
H20/03/03	愛媛県内	エレベーター	2階駐車場より1階店舗へエレベーターで降りたところ1階のフロアレベルとエレベーターのかご床との間に段差(かご床のほうが高い)があり転倒。	肩部骨折	
H20/03/07	静岡県内	エレベーター	エレベーター外側で待っていた女児(2才)が扉に手をついていたため、扉が開いた際に扉と壁のすき間に右手人差し指を挟まれた。	右手人差し指に軽傷	
H20/07/16	大阪府内	エレベーター	5階から乗り込み1階に着床後、扉が開いたときに乗っていた幼児が手をはさまれた。	擦り傷程度の模様	
H20/08/12	栃木県内	エレベーター	女児(2才)がかご内で扉に寄りかかっていたため、扉が開いた際に戸袋に左手を引き込まれた。	手首を打撲し全治1週間の軽傷	
H20/09/16	埼玉県内	エレベーター	2階から1階へ利用した際、1階に到着後、子供がエレベーターの扉に左手をついてしまったため、開く扉に手を引かれ、左手手首までが扉と扉枠の隙間に引き込まれてしまった。	左前腕部親指挫傷	
H20/09/19	熊本県内	エレベーター	1階部分でエレベーターの乗場戸(引戸)と出入口枠のすき間に左上腕部の表皮の一部が挟まれた。	左上腕部圧迫	
H20/12/08	京都府内	エレベーター	当該建築物の4階に住む被害女性がエレベーターから降りようとしたところ、扉が開いたままエレベーターが降下し、女性は腰と右足を4階床とエレベーターの天井部分の隙間に挟まれたもの。	骨盤骨折他	報告書作成中
H21/02/16	東京都内	エレベーター	1階で男性がかごに乗り込もうとしたところ、かごがなく、男性が昇降路内に転落し、死亡。	死亡	報告書作成済

発生年月日	発生場所	機種	状況	被害の程度	備考
H21/03/29	千葉県内	エレベーター	2階よりエレベーターに乗り、1階に着床後下りようとした際にエレベーターに段差があり(カゴが200mm程高い状態)バランスを崩し転倒した。	頭部打撲	
H21/05/23	鹿児島県内	エレベーター	1階は自動車工場、2階は住居になっており、2階にあった自作の昇降機(W=1.6m, L=1.4m, H=2.0m, 詳細は調査中)を1階に下ろそうとしてボタンを操作後、誤って挟まれたとみられる。	死亡	
H21/06/19	兵庫県内	エレベーター	4階で、かごが乗り場の床よりも高い位置で停止し、かごから降りようとした女性が転倒。股関節骨折の重傷。また、男性が6階で降りようとしたところ、かごが6階で停止せず、7階を通り越したところで停止し、閉じ込め。	重傷	
H21/07/08	愛知県内	エレベーター	幼児がエレベーターのかご出入り口柱と、かご内扉の隙間に右腕を挟まれ、身動きができなくなったもの。	右腕擦り傷	
H21/08/07	大阪府内	エレベーター	制御盤内のヒューズが切れたため、安全装置が働き停止し、閉じ込めとなった。	軽傷	
H22/02/25	大阪府内	エレベーター	エレベータ扉が閉まる際に慌てて乗ろうとし手を扉にはさんだ。	軽傷	
H22/03/16	千葉県内	エレベーター	10階から下降運転中、4階付近で急停止したため、利用者1名が負傷した。	頸椎捻挫	
H22/04/06	広島県内	エレベーター	業務のためワゴンと共に2階からエレベータに乗り込み、降下している途中に、突然ガガーッと音がしてエレベータが一旦停止し、その後速度が変わり落下した。籠は、1階床面より約60cm下がった場所で停止した。	左臀筋挫傷	
H22/04/23	東京都内	エレベーター	エレベーターの月例点検時にワイヤーロープ3本のうち1本が破損し、安全装置が作動して自動的に運転を停止した状態であることがわかった。	なし	
H22/05/01	東京都内	エレベーター	3階で男性がかごに乗ったまま荷物を乗せていたところ、かごが1階を通過しピットまで落下、男性は足を挟まれた。	両膝の挫傷	

発生日月	発生場所	機種	状況	被害の程度	備考
H22/07/15	山梨県内	エレベーター	被害者が母親と一緒に2階からエレベーターに乗り、1階で降りるとき、被害者が内ドアに手をつきドアが開いた際、脇の戸袋(幅6mm)に腕(手)を引き込まれた(10分位ぬけない状況であった)。	軽傷	
H22/09/02	静岡県内	エレベーター	4階でエレベーターが停止したため、ドア側に乗車していた付添い者が後ろ向きで降りたところ、4階フロアとの間に10cm程の段差(かごがフロアより高くなっていた。)が発生していたため。よろけてしまった。	軽傷	
H22/10/03	大阪府内	エレベーター	6階より乗り込みエレベーター最上階へ走行し、フロア階+500mmにて緊急停止し閉じ込め。その際肘を擦りむいた。	擦り傷	
H22/10/07	千葉県内	エレベーター	巻上機主軸が折損し、綱車が巻上機架台に落下、かごキャッチが作動した状態で5階と6階の途中で停止	なし	
H22/11/11	千葉県内	エレベーター	19人乗りのエレベーターに18人が乗り込んだところ戸開の状態ゆっくり降下。2名が乗場ホールに脱出するが、30cm程生じた床段差で1名が膝を打撲。EVは地下1階に戸閉状態で停止した後、救出運転が作動したと思われ1階着床後に扉が開き16名は脱出。	打撲	

は、前回からの更新分

②エレベーター(作業者の事故)

発生日月	発生場所	機種	状況	被害の程度	備考
H19/12/17	香川県内	エレベーター	女性従業員が扉を閉めて上部すき間から下をのぞき込んでいたところ、誤って下降ボタンを押したため、上枠と転落防止用の扉の間に首を挟まれた。	意識不明重体	
H19/12/18	愛媛県内	エレベーター	かごを4Fと5F間に止め、4Fからエレベーター下部の点検を行っていた作業員が誤ってピットに転落した。	全身を強く打ちまもなく死亡	
H20/04/02	大分県内	エレベーター	工場2階の荷物昇降用リフト搬入口で、高さ125センチの柵から内部をのぞき込むような形でリフト天井と柵の間に頭を挟まれていた模様。リフトに扉はなく、荷物を運ぶため、空のリフトを1階に降ろす操作をしていたとみられる。	意識不明の重体、1週間後に死亡	
H21/01/17	東京都内	エレベーター	調整作業を作業員2人で行っていたところ、被害者がピット部で作業しもう一人がかご内へ乗り最下階に向け運転したところ、昇降路壁面とかごの間に被害者が挟まった。	病院搬送後死亡	

発生年月日	発生場所	機 種	状 況	被害の程度	備 考
H21/01/26	東京都内	エレベーター	故障対応により2名で作業中に、1名がピット部で作業し、1名がかご内で運転をおこなった。運転者がかごを1階に向け下降したところ、異音が発生したため、停止し、2階に上昇し停止した。1階の乗り場に行き、ドアを開けたところ、ピット部にある点検作業台で、作業員がかごの字になっていた。	腰骨骨折	
H21/03/26	東京都内	エレベーター	リスタート機能の追加工事が完了したため、監督員の立会いによる自動運転中でのリスタート機能の検査中であり、他の号機に移動をしようとした際に、右足大腿部が地中梁とつり合い重りとの間に挟まり、右足大腿部2箇所骨折。救出時には地中梁に寝そべった状態で発見。	右大腿骨骨折	
H21/05/12	静岡県内	エレベーター	2階作業場において、男性がかごの天井枠と2階の床に頭を挟まれ、死亡。	死亡	
H21/05/30	静岡県内	エレベーター	2階で、被害者がエレベータ扉(柵)とかご上部との間に頸部を挟まれているのを別の従業員が発見、救出。貨物用に使用しているエレベータに荷を積み、1階へ下ろすためのボタンを押した後、頭をかごの側に入れて作業をし、挟まれたと思われる。	意識不明の重体	
H21/06/04	大阪府内	エレベーター	2階で男性が作業中、下降してきたエレベーターと床の間に首を挟まれ、意識不明の重体。	意識不明の重体	
H21/08/26	大分県内	エレベーター	被害者が1人で当該昇降機の点検を開始し、約1時間後に物音がし、昇降路のピット内に被害者が意識のない状態で倒れていたところを従業員により発見された。	死亡 (臨時的に点検を行った保守作業員)	
H21/09/11	新潟県内	エレベーター	3階で昇降路の戸を開け荷物を搬入しようとしたところ、昇降機のかごが一階にあり、そのまま5.8m落下し負傷した。	左足踵首:開放骨折 第3、第4腰椎:圧迫骨折	
H21/11/16	北海道内	エレベーター	荷物用エレベーターの床と1階天井の間に右腕と頭を挟まれているのを従業員が発見した。	死亡	
H22/01/08	東京都内	エレベーター	解体工事中に、作業員2名がかごを1階に着床させて電源を切り、かごの上へ上がって作業していたところ、衝撃音がして1階のエレベーターの扉が閉まった。近くにいた作業員が2階の扉を開けて昇降路内を確認したところ、血まみれになっており死亡が確認された。	2名死亡	

発生日月	発生場所	機種	状況	被害の程度	備考
H22/01/13	京都府内	エレベーター	該当者が、3階から1階へエレベーターで降りようとした際、エレベーターのかご(1階に停止中)が来ておらず、乗り込もうとしたため、エレベーターのかご上部に転落(落差5メートル80センチ)した。	重傷	
H22/01/23	東京都内	エレベーター	据付工事中、仮使用中のエレベーター(3号機)のカウンターウエイトに挟まれた。	死亡	
H22/06/25	東京都内	エレベーター	カゴが1階から2階に異動中に、積載していた荷物がずれてカゴと昇降路の隙間に挟まりカゴが停止、被害者はカゴに乗り込み障害物を取り除く作業をし、カゴと一緒に落下し怪我をした。	左腕開放性骨折	
H22/07/02	神奈川県内	エレベーター	2階のてすりとかご上部枠に頭を挟まれた。	死亡	
H22/07/04	兵庫県内	エレベーター	地下1階と1階の間でかごの一部がひっかかり停止するので、被害者が乗って上下させていたところ、1階付近でワイヤーが切れてかごが落下し、その衝撃で骨折した。	右足かかと骨折	
H22/07/12	静岡県内	エレベーター	2人で消防設備点検中に1人の作業者が、かごが有ると思ひ込み扉を開いたところかごが無く転落した。	左顔面打撲等	
H22/09/21	北海道内	エレベーター	2階から1階へと搬器を降ろそうとしたとき、途中で搬器が引っかかり停止。ハンマーで叩いて修復しようとした時、搬器が落下し両腕に当たり骨折。	骨折	

は、前回からの更新分

③エレベーター(不具合等)

発生日月	発生場所	機種	状況	被害の程度	備考
H20/01/17	大阪府内	エレベーター	5階から下降中に1階停止位置で正常に停止したが扉が開かず閉じ込められた。発生より約15分間閉じ込め。扉敷居に異物が挟まっていたため正常に開閉できなかった。	なし	
H20/01/19	大阪府内	エレベーター	7階から乗込み下降中に7階床面の約20cm下で停止し、夫婦一組が閉じ込められた。発生より約53分間閉じ込め。	なし	

発生年月日	発生場所	機 種	状 況	被害の程度	備 考
H20/01/20	静岡県内	エレベーター	主ロープストランド1本破断。破断したストランドにより調速機の安全スイッチ部分を破損し、エレベーター停止。男性1名がエレベーター内に閉じ込めになった。	なし	
H20/01/21	大阪府内	エレベーター	カゴ内より管理会社へ連絡が入り、点検員が救助に向かうが現場到着時には被害者が自力で脱出していた。発生より約20分間閉じ込め。	なし	
H20/01/22	福岡県内	エレベーター	4時頃清掃作業員8名乗車し、地上から地下1階へ移動中非常停止装置動作で停止。約2時間後8名を救出、目視点検等を行ったが異常を発見できないため約1時間後運転再開。運転再開約25分後、乗客7名乗車時に地上から地下1階へ移動中非常停止装置動作で停止。20分後乗客を救出。	なし	
H20/03/07	大阪府内	エレベーター	エレベーターの位置を検出する装置に不具合が発生し、安全装置が作動し上階へ向かう途中の3F停止位置の手前で停止。保守業者が駆けつけ救助を行なった。約15分間閉じ込め。	なし	
H20/03/09	大阪府内	エレベーター	エレベーター制御盤内の基盤が誤作動を起こし、上階へ向かう途中の9F停止位置の手前で停止。保守業者が駆けつけ救助を行なった。約15分間閉じ込め。	なし	
H20/03/10	大阪府内	エレベーター	ブレーキリレーに不具合が発生し停止予定の6階に停止しきれず9階停止レベルを越えたところで安全装置が作動し停止した。約50分間の閉じ込め。	なし	
H20/03/13	東京都内	エレベーター	エレベーターを非常運転に切り替えたところ、避難階である2階で停止し扉が開くところ、1階で停止後扉が開かなくなった。	なし	
H20/04/01	東京都内	エレベーター	屋上エレベーター機械室より煙が出ていると消防署から連絡が入り(道路の反対側が消防署)、消防署隊員が駆けつけかご内の職員を救出し、機械室電源も消防隊員により遮断、人荷用エレベーターは即、休止とした。かご内に30分程度閉じ込められた。	なし	

発生年月日	発生場所	機 種	状 況	被害の程度	備 考
H20/04/25	大阪府内	エレベーター	6階からエレベーターに乗り1階へ向かい下降運転中5階停止位置で停止後、扉が開かず約20分間閉じ込められた。	なし	
H20/05/03	山形県内	エレベーター	動力モーターに接続されている配線に接続不良がありブレーカーが遮断され緊急停止。乗客が約50分間の閉じ込められた。	なし	
H20/05/11	大阪府内	エレベーター	1階から乗り込み上昇中、5階の正常停止位置から約120cm上で停止し、約30分間閉じ込められた。	なし	
H20/05/29	佐賀県内	エレベーター	定員15人のエレベーターに、6階に上がるために2階から24名が乗り込んだところ、ドアが閉まり、積載超過の為上昇することができず起動・停止を繰り返して下降。1階の床面から30cm程度下がったところで停止し、閉じ込められた。約47分後に救助された。	なし	
H20/06/25	大阪府内	エレベーター	1階から乗り込み11階へ上昇中に4階停止位置の15cm下で動かなくなり、閉じ込めとなった。	なし	
H20/09/09	東京都内	エレベーター	1階から中2階へ上がるためエレベーターに乗車した際、中2階へ上がる途中でエレベーターが停止した。約30分間閉じ込められた。	なし	
H20/09/12	大阪府内	エレベーター	7階に住む女性が1階から乗られ7階に向かう際、2階付近にて停止し、その後1階へ下降。1階乗場位置-20cm程度の位置にて緊急停止(調速機、安全装置作動)。約20分間閉じ込められた。	なし	
H20/09/11	大阪府内	エレベーター	9階から乗り込み1階へ向かう途中、8階停止位置で停止し、扉が開かずに閉じ込められた。約30分間閉じ込められた。	なし	
H21/03/20	京都府内	エレベーター	当該建築物の南側駐車場から北側の店舗前に乗用車を移動させるため従業員が運転し当該エレベーターを通過(1階部分は通り抜けできる構造)する際、地下1階に前部から落下したもの	頭等をうつ怪我	
H21/03/26	福岡県内	エレベーター	男性1人が乗ったエレベーターが14階(目的階)に到着したが、戸が開かず、その後降下をはじめ、地下2階に着床。	なし	

発生年月日	発生場所	機 種	状 況	被害の程度	備 考
H21/05/22	東京都内	エレベーター	8階でエレベーターを利用するため待っていた女性から、かごが到着し扉が開いたら20cm程度の段差が生じたとの連絡を受け、指定管理者が調査した結果、8階と14階でかごの扉が開く際に床面が20cm～30cm上だった。	なし	
H21/08/03	東京都内	エレベーター	客9人が30分程度かご内に閉じ込められたまま、昇降機が上下動と停止を繰り返していた。エレベーターメーカーの手動運転により救出された。	なし	
H21/09/14	東京都内	エレベーター	エレベーター機械室からの煙が空調用吸気ガラリから混入し、各階居室に焦げ臭い臭気を発生させた。	なし	
H21/10/15	香川県内	エレベーター	1階から3階に荷物を運搬中に約50mm上昇したところで停止し、荷物運搬途中の者が缶詰となった。また同時に機械室より異音が発生した為、機械室を確認したところ油圧ユニット下部より発煙し火災報知器が作動したので消火器を噴霧した。	なし	
H22/04/10	愛知県内	エレベーター	エレベーターが1階から2階へ昇る途中、最後まで昇りきらずに降り始めた。(乗客証言)1階乗り場約30cm上で一旦停止し、その後ゆっくり下降して1階乗り場の定位置に到着したところで停止した。(係員目撃)	なし	
H22/06/16	東京都内	エレベーター	3階乗場扉ドアスイッチ部が焼損した。	なし	
H22/06/20	静岡県内	エレベーター	女性1名が1階から4階に行くためにエレベーターに乗り込んだ。ボタンを押したが上昇せず、ドアも開かなくなった。	なし	
H22/06/21	広島県内	エレベーター	エレベーターの関連機器である地震感知器が焼損した。	なし	
H22/07/12	東京都内	エレベーター	ドアの閉まりかけたエレベーターに乗ろうとして右肩がドアに当たった。	なし	
H22/09/04	大阪府内	エレベーター	6階から乗り込み、1階へ向かう途中3階停止位置の100cm上で停止し、閉じ込め状態となった。	なし	

発生日月	発生場所	機種	状況	被害の程度	備考
H22/09/08	大阪府内	エレベーター	1階から乗り込み、上階へ向かう途中9階停止位置の50cm上で停止し、閉じ込め状態となった。	なし	
H22/09/09	愛知県内	エレベーター	図書館2階学習室の利用者がエレベーターで、2階へ昇るときに1階で停止したまま、扉が開かず。	なし	
H22/09/13	愛知県内	エレベーター	11階からエレベーターに乗って1階に降りようとしたところ、1階床面から110cmのところまで停止し閉じ込められた。	なし	
H22/10/08	福島県内	エレベーター	異常停止の不具合が頻発	なし	
H22/10/18	大阪府内	エレベーター	1階から乗り込み、7階へ向かう途中5階停止位置の55cm上で停止し、閉じ込め状態となった。	なし	
H22/10/26	大阪府内	エレベーター	13階から乗り込み、1階へ向かう途中8階停止位置の60cm下で停止し、閉じ込め状態となった。	なし	
H22/10/29	大阪府内	エレベーター	5階から乗り込み扉が閉まったところ、そのまま閉じ込め状態となった。	なし	

は、前回からの更新分

注 「事故」は通常予見される使用方法において以下のいずれかに該当するものである。

1. 人身事故
 2. 人身事故ではないが、死亡や重傷を伴う事故につながるおそれがある現象が起こったと疑われるもの
(例: 戸開走行、主索の破断等)
- 「不具合等」には上記以外のものを記載。

3 エスカレーターにおける事故事例(過去3年間)

①エスカレーター(利用者の事故)

最終更新日:2010/11/30

発生年月日	発生場所	機種	状況	被害の程度	備考
H20/02/22	神奈川県内	エスカレーター	上りエスカレーターの2~3階間で、エスカレーターのステップとスカートガードとの間に右手指を挟まれ負傷した。	右手第2-5指不全断裂	
H20/03/14	東京都内	エスカレーター	乳児を抱いて2歳の女の子の手を引いていた母親が、後ろから追い抜いてきた男性のために左側に寄ったところ、女の子が長靴ごと左足を左側下部付近で踏段とスカートガード間に挟まれた。	左足中指にヒビ	
H20/03/17	神奈川県内	エスカレーター	男児(3才)がベルトの上にゲームで使うカードを載せて遊んでいたところ床にカードを落とし、拾おうとして手すり入り込み口に右手首を巻き込まれた。	手の平を軽傷	
H20/04/07	東京都内	エスカレーター	中学1年の女子生徒(12才)が上りエスカレーターの手すりに外側からぶら下がった状態で上昇し、高さ約5mのところから床に転落した。	左足骨折全治3カ月の重傷	
H20/04/08	神奈川県内	エスカレーター	地上1階から地下1階へ下るエスカレーター(動く歩道)において、幼児(1才)が地下1階から接近したところ、降り口辺りで転倒し、パレットとくしの隙間に右手の薬指を挟まれ欠損した。	右手薬指第一関節の欠損	
H20/04/09	福岡県内	エスカレーター	母親と一緒に下りエスカレーターに乗っていた女児(5才)の長靴がステップと側面のすき間に挟まれた。	右足捻挫全治1週間のけが	
H20/04/19	東京都内	エスカレーター	下りエスカレーター降り口付近で男児(4才)が手すり入り込み口に左手を巻き込まれ緊急停止した。	左指にひびが入るけが	
H20/05/05	山口県内	エスカレーター	1階エスカレーター降り口で男の子が左手人差指をステップと床のすき間に挟まれた	左手第一関節の切断	

発生年月日	発生場所	機 種	状 況	被害の程度	備 考
H20/05/09	愛知県内	エスカレーター	B2FとB4Fのプラットフォームをつなぐ上りエスカレーター(上り)が急停止した後、ステップが下がった模様。その反動で乗客が転倒した。	14名負傷	
H20/06/11	京都府内	エスカレーター	2階利用者用エスカレーターの1階から2階への降り口においてゴム製手すりと巻き込み口(安全装置)の間に指を挟まれた。	軽傷	
H20/06/28	京都府内	エスカレーター	4階から3階に下りるエスカレーター上で、当該エスカレーター乗機中の男児の左手が、手すり外側に設置されていた落下防護板の亚克力板とその取付用支柱の隙間(約3cm)に入り、前腕部が骨折した。	骨折	
H20/07/01	大分県内	エスカレーター	母親と来店していた女児がエスカレーター付近で遊び事故となる。手すり入り込み口に左手首を挟まれた。	すり傷	
H20/07/25	京都府内	エスカレーター	親の買い物中に1Fから2Fに上がるエスカレーターにおいて女児(4才)が手すりより上体を乗り出していたため、三角コーナーのはさまり防止板にあたり、はずみで外側(1F床)に転落した。	右ほほを負傷	
H20/08/03	東京都内	エスカレーター	1階から4階に向かう上りエスカレーターが停止し、約50名が転倒した。	10名(男性8名、女性2名)が負傷。	
H20/08/14	愛知県内	エスカレーター	男児(6才)のサンダルがエスカレーターのステップと側壁のすき間に巻き込まれた。	右足親指打撲の軽傷	
H20/08/17	東京都内	エスカレーター	駅構内で上りエスカレーターが突然止まり、乗っていた女性が転んで足に軽傷を負った。	軽傷	

発生年月日	発生場所	機種	状況	被害の程度	備考
H20/08/18	神奈川県内	エスカレーター	ゴム製サンダルによる巻き込みにより、スカートガードパネルと階段に足の指が挟まれた状態でエスカレーターが異常停止した。	軽傷	
H20/08/24	沖縄県内	エスカレーター	手すりより体を乗り出していたため、落下防止柵と3階床との交差部分に頭部を衝突したものと推測される。	頭部打撲等	
H20/09/23	大分県内	エスカレーター	下りエスカレーターの中盤付近で、進行方向と逆向きに乘っていた男児(5歳)が、突然大声を発生。母親が気づき慌てて抱き上げた。事故多発の誘因となっている樹脂製サンダルを履いていた。	軽傷	
H21/03/06	茨城県内	エスカレーター	女性がエスカレーターの最上段で頭を下にし、仰向けに倒れているのを発見し、エスカレーターを緊急停止させた。	意識と呼吸がなく脈だけあった。病院に搬送されたが死亡	
H21/04/07	静岡県内	エスカレーター	男児がエスカレーターの手すり部分で遊んでいたところ、手すりの吸い込み部分に手を挟まれたもの。(安全装置が作動しエスカレーターは緊急停止した。)	軽傷	
H21/04/08	東京都内	エスカレーター	下降運転中のエスカレーター乗場にて、ハンドレールに後ろ向きで跨る体勢になり、バランスを失い1階床に転落した。	死亡	
H21/06/10	北海道内	エスカレーター	店内の2階で、母親が目を離したすきにエスカレーターの手すり入り込み口に手を挟まれ、右手小指を切断。	右手小指切断	
H21/07/09	千葉県内	エスカレーター	上りエスカレーター降り口にて、ハンドレールと共に右手を引き込まれた。	軽傷	
H21/07/20	大分県内	エスカレーター	男児がエスカレーター移動手すり入り込み部に右手の指3本と手の甲の一部を巻き込まれた。直後にインレットガードスイッチが作動してエスカレーターは緊急停止。	軽傷	

発生年月日	発生場所	機種	状況	被害の程度	備考
H21/08/29	北海道内	エスカレーター	上り用エスカレーター2階降り口付近で子供が右手手首(くるぶしの少し上)を巻き込まれ、救急車で搬送された。	右手甲かすり傷	
H21/08/30	千葉県内	エスカレーター	被害者は、センサーとエスカレーターの間で娘を待ってから、エスカレーターに乗ったが、待機状態に入り停止すると同時に、娘がセンサーを通過したため作動し、不意を突かれて転倒してしまった。	右腕とう骨・右側肋骨を骨折。右肘の関節を捻挫	
H21/11/21	徳島県内	エスカレーター	下り用エスカレーターで子供が右手を手すりベルトの巻き込み口に挟まれた。	人さし指に軽い打撲	
H21/11/23	大阪府内	エスカレーター	1階から乗り込みB1階に降下中に、踏段異常検出スイッチが動作しエスカレーターが、緊急停止したため転倒した。	左股関節臼蓋剥離骨折	
H21/11/26	神奈川県内	エスカレーター	エスカレーターが緊急停止し女性が軽傷を負った。	軽傷	
H21/11/29	静岡県内	エスカレーター	2階から1階へ降りる下りエスカレーターのランディングプレート付近で転倒し、泣いているところを発見されたが、既に右手小指の第2関節が切断されていた。	右手小指 第2関節切断	
H22/01/08	東京都内	エスカレーター	1階からの上りエスカレーターに乗った際、途中でふらついて転倒した。	不明	
H22/01/14	愛知県内	エスカレーター	1Fから2Fへの上りエスカレーターで、前方にいた生徒が降りる頃にバランスを崩し、後方に体を預ける形となり、重なり次々と倒れた。8名が負傷した。	8名負傷	
H22/03/18	愛知県内	エスカレーター	男性2人が被害者の隣を駆け上がっていった後にエスカレーターが停止し転倒した。	軽傷	

発生年月日	発生場所	機種	状況	被害の程度	備考
H22/05/20	神奈川県内	エスカレーター	エスカレーターの移動手すりとスカートガードの間のステンレスの板が突然落下し、エスカレーターの下部にいた公衆に衝撃した。	1名負傷(詳細不明)	
H22/06/23	愛知県内	エスカレーター	90歳くらいの女性がエスカレーターに乗ろうとし、バランスを崩し後方に倒れかかり、後方から乗った孫を抱いた祖母(63歳)も転倒し、両者とも軽傷を負った。	2名軽傷	
H22/10/13	千葉県内	エスカレーター	エスカレーター移動手摺りの上部折り返し部において、移動手摺り引き込み部と床の間に幼児の頭部が挟まれ打撲。エスカレーターはインレット安全装置が動作して停止。	頭部打撲	
H22/10/18	北海道内	エスカレーター	エスカレーターが突然停止し、4人が転倒、1名が後頭部を打ち救急車で運ばれた。エスカレーターで具合の悪い人がおり、誰かが停止ボタンを押した。事件性もなく施設の故障でも無い。	頭部打撲	
H22/11/06	兵庫県内	エスカレーター	のぼりエスカレーター昇降中の男性が中ほどまできたところで停止したままの手すりを持ちバランスを崩し、一緒にいた女性と供に転倒、後方の乗客2名を巻き込んだ。	軽傷	

は、前回からの更新分

②エスカレーター(作業者の事故)

発生年月日	発生場所	機種	状況	被害の程度	備考
H21/12/08	大阪府内	エスカレーター	定期点検作業を行っていたところ、9階下りエスカレーター一部分で点検中の作業員が、誤って手足を挟まれ負傷する事故が発生した。	左手首骨折、右足甲骨折、左足骨折	

③エスカレーター(不具合等)

発生年月日	発生場所	機種	状況	被害の程度	備考
H19/12/07	東京都内	エスカレーター	エスカレーターに乗っていた女性がめまいを感じて倒れ、その後ろにいた女性3名も転倒した。	後ろにいた3名が後頭部打撲のけが	

発生年月日	発生場所	機 種	状 況	被害の程度	備 考
H20/03/15	愛知県内	エスカレーター	上りエスカレーターに乗っていた男性(75才)が後ろに転倒し、1段下に乗っていた妻(71才)とさらに後ろにいた女性(57才)が巻き込まれた。	男性と妻が頭部を切り病院に搬送され女性も足に軽傷	
H20/05/14	香川県内	エスカレーター	被害者は右足をギブスで固定のため、左足のみにサンダルを履いてエスカレーターにのっていた。踏み板の前方に乗っていたらしく、上部降口に近づいた際にステップにサンダルを巻き込まれた。	なし	
H20/06/16	石川県内	エスカレーター	上りエスカレーターを降りようとした男児(5才)が手すり入り込み口に手を引き込まれ、安全装置が作動し停止した。	なし	
H20/07/17	愛知県内	エスカレーター	女性(79才)がバランスを崩し転倒し、後方にいた男性(58才)と女性(70才)も巻き込まれ転倒した。	最初に転倒した女性が軽傷を負う	
H20/08/16	神奈川県内	エスカレーター	ベビーカーに女児を乗せたまま乗ったため、ステップの段差部分に圧力がかかり、終端付近の安全装置が作動して緊急停止。ベビーカーが傾き、女児が右ほおを踏み台にぶつけた。	軽傷	
H21/03/18	静岡県内	エスカレーター	2階から1階に下るためのエスカレーターで、2階から見て左側手すりの1Fインレット部に手を挟まれ、安全装置が働き緊急停止した。	なし	
H21/05/09	福岡県内	エスカレーター	動く歩道の進行方向に頭を向け、ゴム製ベルトの上に両手及び両膝をついた状態(四つんばいの状態)で乗っていたため、終点部分に左手をはさまれた。	左手小指と掌にかけて18針縫う怪我等	
H21/06/02	東京都内	エスカレーター	被害者が、空のベビーカーを伴ってエスカレーターに乗ったところ、バランスを崩し、3~4段上ったところで後方へ転倒した。	後頭部にこぶ	
H21/09/18	東京都内	エスカレーター	買い物用カートを引いた女性1名がB1から1階への上りエスカレーターにカートを押したまま乗ったところ、バランスを崩し転倒しそうになったので、その人を支えようとした人のうち1名が落下し、1名がその場でしりもちをついた。	2名打撲	

発生年月日	発生場所	機種	状況	被害の程度	備考
H21/10/10	山梨県内	エスカレーター	上りエスカレーターを利用したお客様がバランスを崩して転倒した。	軽傷	
H21/12/14	東京都内	エスカレーター	2階フロアーから下階へ降りようとして、上がり方向のエスカレーターに間違っ て乗り込み転倒し、1階まで転落した。	左腕複雑骨折	
H22/01/16	北海道内	エスカレーター	親が3Fで買物中、目を離れたすきに被害者がES方向へ移動、発見したときには、4Fから3Fに下るESに逆走して乗るところだった。乗り込んですぐ倒れこみ駆け寄った親により抱き起こされた際には、右手小指より出血していた。	右手小指第一間接欠損	
H22/01/30	神奈川県内	エスカレーター	店舗での飲酒后、4階から3階へのエスカレーター乗降口から転落。	死亡	
H22/03/31	京都府内	エスカレーター	エスカレーター付近で遊んでいたところ、エスカレーターのベルトに身体が乗り上げ、その後、エスカレーターと柱の約10センチの隙間に転落したもの。	嘔吐(怪我は無し)	
H22/04/07	東京都内	エスカレーター	下りエスカレーターの上段から男性酔客が誤って転倒し、前に乗っていた女性客2名を巻き込んだため事故が発生した。(エスカレーターは異常停止なし)	左足の脛を裂傷	
H22/07/19	山口県内	エスカレーター	エスカレーターの階段部分につまずいて転倒した。	全治3ヶ月	

は、前回からの更新分

注 「事故」は通常予見される使用方法において以下のいずれかに該当するものである。

1. 人身事故
2. 人身事故ではないが、死亡や重傷を伴う事故につながるおそれがある現象が起こったと疑われるもの「不具合等」には上記以外のものを記載。

4 小荷物昇降機における事故事例(過去3年間)

①小荷物専用昇降機(作業者の事故)

最終更新日:2010/11/30

発生年月日	発生場所	機 種	状 況	被害の程度	備 考
H20/03/19	鹿児島県	小荷物専用昇降機	食材搬送用のエレベーターから誤って昇降路の約15m下の1F部分に転落した。	死亡	
H20/09/25	岡山県	小荷物専用昇降機	3階建ての倉庫の1階部分から荷物とともに上に上がろうとして、不用意に頭を出入り口扉の外に出したまま上昇し2階床下の梁と昇降機の出入り口扉との間に挟まれたもの。	頭部圧迫	
H21/01/08	千葉県	小荷物専用昇降機	5階で扉を開けた際に、2階に停止していたかご上に転落。	腰椎骨折、背骨骨折、左踵裂傷、頭部打撲	
H21/04/20	青森県内	小荷物専用昇降機	荷物運搬専用の簡易な昇降機に女性職員が搭乗し、二階へ荷物を運搬中に誤って一階部分天井とかごに挟まれた。	死亡	
H21/10/20	東京都内	小荷物専用昇降機	1階で女性が配膳台を押してかごに乗せようとしたところ、かごがなく、配膳台ごと約3m下の昇降路内に転落。	左肩骨折の重傷	
H22/03/17	京都府内	小荷物専用昇降機	台車の車輪が、1階床面とリフトかご床面との隙間に挟まり、完全に1階まで上昇せずに停止したため、1階において、一旦かごを降下させようとしたが、降下しなかったことから、挟まっている台車の車輪を外そうとしたところ、一気にリフトかごが落下し負傷したもの。	重傷	
H22/07/26	東京都内	小荷物専用昇降機	当日の午後(現時点で時刻不明)に小荷物専用昇降機の機械室で保守点作業員が倒れており、病院に搬送後、死亡が確認された。	死亡	

は、前回からの更新分

②小荷物専用昇降機(不具合等)

発生年月日	発生場所	機 種	状 況	被害の程度	備 考
該当なし					

5 遊戯施設における事故事例(過去3年間)

①遊戯施設(一般利用者の事故)

最終更新日:2010/11/30

発生年月日	発生場所	一般名称	状 況	被害の程度
H19/12/20	茨城県内	観覧車	利用客の指摘により、観覧車本体を構成している部材のうち、ゴンドラに近い部材1本の破断が発見されたため、運転を休止。	なし
H19/12/31	福岡県内	コースター	6両編成で走行中、3両目と4両目の連結器が外れ、駅舎手前で後3両が前3両に追突した。	乗客13名が負傷
H20/04/29	兵庫県内	コースター	1輛編成(2名×4列)計8名で乗車中、カーブにて体がふられた際、車輛左側に乗っていた女性が左肩を客車の横についている保護マットに強く打ち付けたと思われる。	左鎖骨骨折
H20/05/06	香川県内	観覧車	ゴンドラに乗る際に右足をゴンドラと乗り場のプラットホームとの間に挟み剥離骨折した。	腓骨剥離骨折
H20/06/15	大阪府内	コースター	フリーフォールライドが降下中、前面の透明アクリル樹脂板の一部が割れ、その破片の一部が下の道路に落下した。(3名が乗車中であった。)	なし
H20/08/12	北海道内	海賊船	乗客を乗せたフライングステージの運行中に係員が異音に気付き、運行を停止。乗客をステージ部分からはしごにより地上に誘導していたところ、ステージ部分が上昇し、はしごが外れたため、はしごで降下中の男性がステージ部分にぶら下がる状態となり、その後落下。	腰の骨の骨折
H20/08/17	島根県内	ウォータースライド	二人乗り浮き輪の後部に乗り、ウォータースライダーから滑り降りる途中で浮き輪から転落し、負傷した。	左鎖骨骨折

発生年月日	発生場所	一般名称	状 況	被害の程度
H20/09/25	大分県内	コースター	雨天時に低速のコースターが、スピードオーバーの状況でカーブに進入し、乗客が乗り物の縁に胸をぶつけ肋骨を骨折した。	肋骨骨折
H20/10/02	岡山県内	回転ブランコ	スカイウエーブ運転開始後、まもなく乗客が驚いてパニック状態を確認したので、緊急停止を掛けたが惰性で回転中に4mくらいの高さから、足からずり落ちた。	右顎ひび、左大腿部2, 3箇所骨折、右足骨折、全身打撲
H20/10/13	宮崎県内	ウォータースライド	4人で来館していた中学生グループのうち一人がウォータースライダー上(高さ約5m)から誤って転落。	頭蓋骨骨折
H20/11/10	東京都内	観覧車	同行者2名を乗せ、本人が乗車しようとした際に転倒。同行の孫2人(4才・2才)を乗せた後、真ん中に自分も乗ろうとしたところ、観覧車がセフティーゾーンに近づいたので係員が非常停止ボタンを押した。観覧車に片足をかけている状態で、急停止により60cmの高さから尻もちをついて後ろに倒れ、コンクリートに後頭部を打った。	脳挫傷・硬膜下出血
H21/03/21	静岡県内	子供汽車	被害者が乗ったゴンドラが昇降機によって1階から3階まで運ばれる途中、床に置いた手荷物を取ろうと身を屈めた時に、駆動用のドライブシャフトとフリーギア部の間にマフラーが絡み意識不明となった。	一時意識不明
H21/04/03	山梨県内	メリーゴーラウンド	乗車した4名が、カップ本体中央部のハンドルでカップを廻し、その後、カップの回転を止めようと支柱をつかんだ際、ベルトがハンドルの固定ナットにひっかかり巻き込まれて骨折した。	手首骨折
H21/04/07	静岡県内	ウォーターシュート	乗船時、足を滑らせホームと搬器サイド車輪の間に足が挟まったもの。異常に気付いた係員がホームの停止ボタンを操作し、その後搬器を逆走させ救出した。	右足打撲

発生年月日	発生場所	一般名称	状 況	被害の程度
H21/07/11	宮崎県内	ウォータースライド	専用乗り物(2人乗り浮輪)に乗り滑走中に子供が乗り物から落ちそうになり、助けようとした父親が滑走面に転倒した。	右肩鎖骨骨折等
H21/07/31	香川県内	コースター	下り坂を下りたカーブ付近で隣座席の安全バーに前歯をぶつけて負傷した。	前歯1本の先端が欠ける
H22/05/07	東京都内	海賊船	運転中に座席から立ち上がり、係員が非常停止をかけたが、数メートル下に転落したものの。	腕の骨を骨折など
H22/05/25	三重県内	コースター	最高地点から下る際、座席の安全バーが車両最前部に乗車していた被害者の顔に当たった。	右眼窩底骨折
H22/06/07	神奈川県内	コースター	コースターを利用の際、コース途中で大きく振られ車両内のサイドクッションに左肩を強打、そのはずみで鎖骨を骨折した。	鎖骨骨折
H22/08/01	栃木県内	コースター	コースター乗車中、第一ブレーキにて車両が停止する際に左腕を何かと接触した。下車時は痛みを訴えることは無かったが、20分後に痛みを訴え、その後、医療機関の診察(内科)により骨折の判断。	骨折

は、前回からの更新分

②遊戯施設(作業者の事故)

発生年月日	発生場所	一般名称	状 況	被害の程度
H19/12/13	山梨県内	コースター	営業終了後、1号車のブレーキフィン交換作業を電源を切らずに行っていたため、ブレーキフィンを取り外したところ車両が30cm程度動き、車両下部で作業していた職員が車両とレールの間で挟まれ負傷。	肋骨骨折、肺挫傷他。
H20/03/24	愛知県内	回転ブランコ	回転ブランコの営業を休止しての点検作業中、機械に挟まれた。	死亡
H20/04/21	埼玉県内	コースター	巻き上げ運転中のモータのドラム部分及びウインチのディスクブレーキの開き具合を確認するため巻き上げ部分の所に行こうとして、点検中の回送車両に不注意で接触し、頭部に裂傷を負った。	頭部を10cmほど切った。
H21/05/04	愛知県内	コースター	お客様が乗車中、帽子を飛ばしたとの申し出があり。その帽子を探しに軌条脇の点検歩廊を歩いていた際、車両が脇を通過した時に接触して点検通路に転倒した。	ほぼ骨骨折 肋骨 4本骨折
H22/05/28	沖縄県内	子供汽車	従業員が園内を走る電気機関車の先端部と5号鉄橋入り口付近金網ゲージに設置されている金属製通用扉の間に挟まれているのを公園職員が発見した。	死亡

は、前回からの更新分

③遊戯施設(不具合等)

発生年月日	発生場所	機 種	状 況	被害の程度
H19/12/09	千葉県内	コースター	変電設備のトラブルによる停電により圧縮空気の供給が停止したため、コースター等の遊戯施設の安全装置が作動し停止した。停止したコースター等からは従業員の誘導等により乗客を安全なところまで移動させけが人はなかった。	なし
H19/12/14	大阪府内	コースター	午後8時半頃運転の際に異音が発生したため、運航を休止。原因を確認したところ、頂部右側のプーリーの軸受けに異常が発見された。分解調査したところ給脂が充分でなく、軸受けが破損していた。	なし
H19/12/15	埼玉県内	観覧車	大人1名、子供3名がゴンドラに乗込む際、係員が扉のロックの閉鎖を確認していなかったため、頂部手前付近にてゴンドラ内を移動した際、ゴンドラの傾きにより扉がゆっくりと開いた。乗客が扉を閉めたところロックがかかった。	なし

発生年月日	発生場所	機 種	状 況	被害の程度
H20/02/23	広島県内	コースター	母子2人を乗せたコースターが走行中に停止。母親の携帯電話から通報を受けた市消防局が数メートルの高さに止まったコースターに梯子をかけ、救出。	なし
H20/03/08	東京都内	コースター	2人を乗せたコースターが発車後、およそ15m進行し巻上げ上昇中に停止。	なし
H20/05/04	埼玉県内	モノレール	軌道に設定している集電レールを接合するカバーが取り付けボルトの脱落によりはずれたため、通電なくなり搬器が停止した。	なし
H20/05/25	東京都内	コースター	乗客24人を乗せたコースターが、頂上部への引き上げ部の途中地上約50mの地点で停止したまま動かなくなった。	なし
H20/08/05	山梨県内	ウォーターシュート	雷雨の為運転を見合わせしていたが、雷雨が納まったため試運転後、営業を再開。約20分後、ボートがリフト頂上付近で停止し、3名が従業員の誘導により救出された。	なし
H20/08/16	埼玉県内	海賊船	乗客24人を乗せ、自動運転中、駆動部の一部の油圧ホースが根本から折れ、油が吹き出た。直ちにオペレーターは非常停止ボタンを押し停止させた。	なし
H20/10/13	山梨県内	コースター	右側サイド車輪に巻き付けてあるウレタンゴムが剥離し、通路を通行中の客の肩にあたった。	なし
H20/10/17	埼玉県内	オクトパス	営業を開始し運転回数4回目のスタート時にホースの破裂するような音がしてアームが上昇しなかった。そのため、途中で非常停止ボタンを押して機械を安全に停止させて乗客8人を降車させた。	なし

発生年月日	発生場所	機 種	状 況	被害の程度
H21/01/04	山梨県内	コースター	巻き上げ開始部分(地上5m)において、車両(乗客18名)が巻き上げチェーンテンション装置のエラーにより停止した。	なし
H21/03/21	岐阜県内	観覧車	観覧車のゴンドラに子供を乗せ、次に自分が乗ろうとしたが間に合わなく、1.5mくらいの位置より足から落ち、その後転倒。鉄骨の角にて後頭部を切る。大垣市民病院に搬送。頭部に異常がなく切傷を縫合し帰宅。	軽傷
H21/03/28	岡山県内	コースター	乗車中の客のニット帽が風に吹かれて飛び車両左側6番目の車輪装置にからみつき、プラットホーム直前の坂を登りきれず後退、一回前後に揺れ停止した。	なし
H21/05/02	静岡県内	観覧車	運転者が誤って転倒した缶コーヒーが配電盤内に浸透し漏電した。約20分間停止した。消防救急へ通報すると共に、配電盤が応急処置で復旧したので、非常電源で稼動しお客を救出した。	なし
H21/05/04	愛知県内	モノレール	振り止め車輪の一個を走行中に脱落、落下させた。	なし
H21/07/27	山梨県内	ウォーターシュート	ボートが高さ30メートルから40度の角度でプールに急降下した後、時速約10キロで乗降ホームに戻る途中、左カーブでガイドレールに乗り上げ、停止した。	なし
H21/08/21	埼玉県内	飛行塔	キャビンが乗客14名を乗せホームから約14mの高さで停止した。	なし

発生年月日	発生場所	機種	状況	被害の程度
H21/10/17	北海道内	マッドマウス	何らかの不具合により、ブレーキが開かなかったため、コースター2台が中間ブレーキで停止。直ちに手動に切替え、1台ずつホームに移動させ、乗客を安全に避難させた。	なし
H21/11/21	岡山県内	コースター	コースターにおいて客が乗った船器が、最初の登り坂で止まった。	なし
H22/04/17	大阪府内	観覧車	走行中にドアが開き、巻き上げ途中でドアがレールの支柱と接触しドアが落下した。	なし
H22/05/09	北海道内	コースター	今回このコンプレッサーの空圧の低下により走行中の1台の車両(5号車)が第2ブレーキのところで非常停止した。	なし
H22/10/04	千葉県内	パラシュートタワー	改修工事中の試験運行中に発生。 電子機器損傷のため、ライドの動作が制御不能に陥り、緩衝器に底つきしライドその他機器に損傷を与えた。	なし
H22/11/06	香川県内	海賊船	乗船中に被害者が船外に足を出し、転落防止柵に接触	左足首打撲

は、前回からの更新分

注 「事故」は通常予見される使用方法において以下のいずれかに該当するものである。

1. 人身事故
2. 人身事故ではないが、死亡や重傷を伴う事故につながるおそれがある現象が起こったと疑われるもの
「不具合等」には上記以外のものを記載。