

津波により境界が分かり難い地域



宮城県石巻市

写真中央部の道路らしき形が見えるが、その他の境界は不明



岩手県大槌町

写真手前の道路の境界は分かるが、それより奥の土地の境界の手がかりは不明

断層等により地形が局所的に大きく変化した地域



宮城県仙台市

およそ50cm程度の断層が見られ、それにより敷地の面積が大きく変化したと推察




宮城県仙台市

道路と民有地の間が数10cm程度離れ、官民境界がズレた地域


被災地域における土地境界の明確化(地籍図面の再生)①

I 地籍調査の実施済み地域における取組

1. 主な対象地域



2. 取組の概要



これらの一連の手続きにより、
地域住民の立会等がなく、簡便かつ迅速に地籍図面を再生


迅速な復旧・復興に貢献

- 境界が明確になった土地での住宅再建
- 各種公共事業の円滑な実施など


(参考1) 地籍図面の再生のイメージ

【現地】

[震災前]




[震災後]



地籍調査実施済み
であれば、現地と
地図は合っている

【地図】

ズレを修正



- 国土地理院による基準点の改測、補正量の算出


- これと並行して、土地・水資源局にて四等三角点よりも高密に補助基準点を設置

- これらを用いて法務省が登記所備付地図を修正


⇒ ズレを修正して地籍調査の成果を再度利用可能に

II 地籍調査の未実施地域における取組



1. 主な対象地域



2. 取組の概要（検討中）




(参考2) 都市部官民境界基本調査の概要




調査結果等を基に、土地所有者の立会いによる官民境界の確認

地籍調査

【参考】被災地における地籍調査の実施状況



平成23年東北地方太平洋沖地震 市区町村別津波浸水範囲の土地利用別面積



**仙台市若林区荒浜周辺の被災状況
(新旧画像)**



被災前(平成18年10月撮影)




被災後(平成23年3月12日撮影)
(黒い部分は雲の影)



余震活動の領域について


「平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震」（M9.0）の余震は、以下の赤枠の領域で発生しています。

この領域内に示した地震は、震源断層であるプレート境界で発生している地震の他、その領域に空間的に近い太平洋プレート内・陸側のプレート内の地震および、海溝軸の東側の地震、震源域に近い陸域の浅い地震も含んでいます。



海域で発生した主な地震の余震回数比較（※本震を含む）
(マグニチュード5.0以上)

2011年06月08日08時00分現在



※本震を含む。

※この資料は速報値であり、後の調査で変更することがあります。参考5

気象庁作成

3月11日の本震後の水平変動

3月11日の本震直後から4月17日までの地殻の動き(水平方向)を電子基準点の観測結果をもとに、等変動量線で表示したものです。

