

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年7月28日

リコール届出番号	2791	リコール開始日	平成23年7月29日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	車枠（フレーム）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	小型トラックの高所作業車及び穴掘建柱車において、フレーム強度が不足しているため、急旋回など車体が大きく揺れる状態で繰り返し使用した場合、フレーム下面に亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、フレームが折損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、車体形状を確認し、該当する車両は、フレームを点検し、損傷している場合は補修の上、フレームに補強材を取付ける。損傷していない場合は、補強材を取付ける。		
不具合件数	11件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2791のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	U-NKR63EPN	エルフ	NKR63E-7400020～NKR63E-7403509 平成5年6月11日～平成7年3月14日	444	
	U-NKR66E U-NKR66EPN KC-NKR66E KC-NKR66EP		NKR66E-7400222～NKR66E-7502689 平成5年4月27日～平成9年3月29日	3,978	
ニッサン	KC-AKR66E KC-AKR66EP	アトラス	AKR66E-7740109～AKR66E-7747078 平成7年5月20日～平成9年3月19日	575	
ニッサン ディーゼル	KC-BKR66E KC-BKR66EP	コンドル	BKR66E-7740024～BKR66E-7742687 平成7年5月27日～平成9年1月30日	106	
	(計9型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成5年4月27日～平成9年3月29日	(計5,103台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。