

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
TEL03-5253-8111(内線 42354)
アドレスhttp://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年1月25日

リコール届出番号	外-1811	リコール開始日	平成24年1月25日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 代表取締役 石井 澄人 〔 製作国：米国 製作者名：ゼネラルモーターズ社 問い合わせ先：GM7リーダイヤル TEL 0120-711-276 〕		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置 (トランスミッションシフトケーブル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	自動変速機のトランスミッションシフトケーブルにおいて、車両製造時に不適切な取り廻し及び取り付けを行ったものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ケーブルが固定ブラケットから外れ、シフトレバーを操作しても変速できず、表示と異なるギヤに固定されるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ケーブルの取り廻し及び取り付け状態を確認し、必要に応じて修正を行う。		
不具合件数	国内 0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメール等で通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1811のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入 期間	リコール対象 車の台数	備考
キャデラック	ABA-T166C	SRX	3GYFN9EY9BS500002 ~ 3GYFN9EY1BS667437 平成22年07月16日～平成23年08月23日	111	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成22年07月16日～平成23年08月23日	(計111台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれます。