

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42355
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 24 年 4 月 23 日

リコール届出番号	外-1837	リコール開始日	平成 24 年 4 月 23 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 ローランド・クルーガー 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクティブ・センター (フリーダイヤル) 0120-269-437 製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：バイエルシェ・モトール ヴェルケ社		
不具合の部位(部品名)	原動機冷却装置 (電動補助クーラント ポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ターボチャージャーを冷却するための電動補助クーラントポンプにおいて、ハウジングの製造工程が不適切であったため、ハウジングに亀裂が生じることがある。その場合、亀裂からクーラントや湿気が浸入することにより回路がショートし、プラグ接続部が焦げ付き、最悪の場合、車両の火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、電動補助クーラント ポンプを良品と交換する。		
不具合件数	1 件	事故の有無	火災 1 件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクト メールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1837 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	ABA-FR44	BMW 550i	WBAFR91030C765539 ~ WBAFR91050C765588 平成 23 年 4 月 4 日 ~ 平成 23 年 4 月 27 日	4	
			WBAFR92040C272418 ~ WBAFR92050C272427 平成 23 年 4 月 6 日 ~ 平成 23 年 4 月 14 日	7	
	ABA-SP44	BMW 550i xDrive グランツァリスモ	WBASP41060C340307 平成 23 年 4 月 8 日	1	
	ABA-LZ44	BMW 650i カブリオレ	WBALZ320X0C579057 ~ WBALZ320X0C579091 平成 23 年 4 月 5 日 ~ 平成 23 年 4 月 18 日	3	
			WBALZ31090C959332 平成 23 年 4 月 6 日	1	
	ABA-KB44	BMW 750Li	WBAKB81020C346286 平成 23 年 4 月 26 日	1	
	ABA-KB60	BMW 760Li	WBAKB02050B998180 ~ WBAKB02090B998182 平成 23 年 4 月 7 日 ~ 平成 23 年 4 月 18 日	2	

DAA-KX44L	BMW ActiveHybrid 7L	WBAKX81070C628845 ~ WBAKX81000C628864 平成 23 年 4 月 5 日 ~ 平成 23 年 4 月 18 日	3
ABA-ZV44	X5 xDrive 50i	WBAZV82050LV39603 ~ WBAZV82020LV39610 平成 23 年 6 月 14 日 ~ 平成 23 年 6 月 20 日	4
ABA-GY44	X5 M	WBSGY01080LK12402 ~ WBSGY01080LK12416 平成 23 年 6 月 1 日 ~ 平成 23 年 6 月 2 日	2
		WBSGY02030LH67601 ~ WBSGY02000LH67605 平成 23 年 6 月 2 日 ~ 平成 23 年 6 月 10 日	3
ABA-GZ44	X6 M	WBSGZ02020LJ89050 ~ WBSGZ02010LJ89055 平成 23 年 5 月 31 日 ~ 平成 23 年 6 月 13 日	4
		WBSGZ01070L587629 ~ WBSGZ010X0L587690 平成 23 年 6 月 1 日 ~ 平成 23 年 6 月 15 日	2
DBA-SV16	MINI Cooper S	WMWSV32060T049305 ~ WMWSV32030T149779 平成 23 年 4 月 6 日 ~ 平成 23 年 4 月 14 日	26
ABA-MFJCW	MINI CooperS JCW	WMWSV92000T238048 ~ WMWSV920X0T238087 平成 23 年 4 月 6 日 ~ 平成 23 年 4 月 13 日	7
DBA-ZP16	MINI CooperS コンパチブル	WMWZP32040TY78771 ~ WMWZP32060TY78772 平成 23 年 4 月 7 日 ~ 平成 23 年 4 月 7 日	2
ABA-MSJCW	MINI JCW コンパチブル	WMWZP92080T199105 平成 23 年 4 月 7 日	1
DBA-ZG16	MINI CooperS Clubman	WMWZG32080TZ04305 ~ WMWZG32000TZ04380 平成 23 年 4 月 6 日 ~ 平成 23 年 4 月 14 日	72
		WMWZG32020TZ06454 ~ WMWZG32030TZ06463 平成 23 年 4 月 6 日 ~ 平成 23 年 4 月 13 日	6
DBA-ZC16	MINI クーパー S クロスオーバー	WMWZC32080WK34426 平成 23 年 4 月 13 日	1
		WMWZC32060WM20286 ~ WMWZC32040WM20626 平成 23 年 4 月 15 日 ~ 平成 23 年 4 月 22 日	33
CBA-ZC16A	MINI クーパー S クロスオーバー A4	WMWZC52040WM23005 ~ WMWZC52060WM23121 平成 23 年 4 月 8 日 ~ 平成 23 年 4 月 22 日	31
DBA-ZC16A		WMWZC52090WL64632 ~ WMWZC520X0WL65028 平成 23 年 4 月 15 日 ~ 平成 23 年 4 月 22 日	7
(17 型式)	(16 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 23 年 4 月 4 日 ~ 平成 23 年 6 月 20 日	(計 223 台)

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。