


## 改善箇所説明図②



### 改善の内容

全車両、セレクトケーブルを固定するロックプレートを対策品と交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注：  は、交換部品を示す。