

改善箇所説明図



対策ハーネス取り付けの場合



対策前




対策後

電装装置




対策品
(前部霧灯用ハーネス)

配線加工の場合



対策前



対策後

注： は、交換・取付部品を示す。

基準不適合発生箇所

前部霧灯用ハーネスにおいて、設計過程における配線方法が、走行用前照灯点灯時に前部霧灯を点灯できない仕様になっている。

改善の内容

全車両確認後、該当するものは前部霧灯の配線に、対策ハーネスの追加、もしくは配線加工を行う。

識別

フレームヘッド部に外-1834 のステッカーを貼付する。