

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年 6月14日

リコール届出番号	2951	リコール開始日	平成24年 6月15日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン 問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	座席ベルト等（取扱説明書）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	取扱説明書に、年少者用補助乗車装置の取り付けについての情報が記載されていない。		
改善措置の内容	全車両、年少者用補助乗車装置の取り付けについての情報が記載されたシールを取扱説明書に貼り付ける。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2951のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	DBA-V36	スカイライン	V36-550001～V36-551205 平成23年12月13日～平成24年3月15日	910	
	DBA-NV36		NV36-750001～NV36-750111 平成23年12月13日～平成24年3月15日	82	
	DBA-KV36		KV36-650001～KV36-650146 平成23年12月13日～平成24年3月15日	104	
	DBA-CKV36		CKV36-850001～CKV36-850069 平成24年2月21日～平成24年3月15日	37	
	DBA-J50		J50-200001～J50-200298 平成23年9月10日～平成24年3月14日	278	
	DBA-NJ50		NJ50-300001～NJ50-300184 平成23年9月10日～平成24年3月9日	181	
	(計6型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年9月10日～平成24年3月15日	(計1,592台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。