

連絡先：国土交通省 自動車局 審査・リコール課リコール監理室

電話番号：03-5253-8111 内線：42354

国土交通省ホームページアドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年 9月24日

リコール届出番号	3026	リコール開始日	平成24年 9月24日
届出者の氏名又は名称	日立建機株式会社 代表執行役 執行役社長 辻本 雄一 問合せ先：株式会社日立建機カミーノ 品質保証センター TEL：0237-48-2640		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置（操作伝達用ケーブル）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前後進切替えレバー操作機構の操作伝達用ケーブルにおいて、当該ケーブルの固定方法が不適切なため、かじ取り操作時に操作伝達用ケーブル外筒のカシメ部に繰り返し曲げ応力が加わり、外筒が破損するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ケーブルが適切に作動しなくなり、前後進切替えレバーが中立の位置であってもかじ取り操作を行うと車両が動き出すなど、正常な走行ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、操作伝達用ケーブルアッセンブリを新品に交換し、ケーブル固定クランプを追加する。		
不具合件数	4件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：直接電話又はダイレクトメール等により通知する。 ・自動車分解整備事業者：使用者をすべて把握しているので周知のための措置はとらない。 ・対策完了車については、ステッカー（NO. 3026）をダッシュボード左側面に貼り付ける。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日立	-	CC135C-3	HCM8UE00*00031102~HCM8UE00*00031159 平成18年9月16日~平成19年3月23日	47台	
住友	-	HW30VWH	W03B1-1110~W03B1-1158 平成18年10月23日~平成19年3月23日	11台	
日立	-	CC150C-3	HCM8UF00*00031103~HCM8UF00*00031158 平成18年9月12日~平成19年4月17日	44台	
住友	-	HW41VWH	W04B1-1115~W04B1-1153 平成18年10月17日~平成19年2月22日	12台	
日立	-	CC135C-3A	HCM8UL00*00032101~HCM8UL00*00032322 平成19年2月21日~平成22年2月22日	196台	
住友	-	HW30VWH-2	W03B2-2108~W03B2-2323 平成19年5月24日~平成22年2月26日	27台	
日立	-	CC150C-3A	HCM8UM00*00032101~HCM8UM00*00032342 平成19年2月21日~平成22年4月28日	209台	
住友	-	HW41VWH-2	W04B2-2104~W04B2-2344 平成19年4月19日~平成22年4月30日	35台	
日立	-	ZC35C	HCMTCAA0*00033101~HCMTCAA0*00033152 平成22年5月20日~平成22年10月26日	52台	
日立	-	ZC50C	HCMTCBA0*00033102~HCMTCBA0*00033152 平成22年6月15日~平成22年11月1日	46台	
住友	-	HW41VWH-3	W04B3-3118~W04B3-3144 平成22年8月17日~平成22年10月20日	5台	
日立	-	CC135-3	HCM8UG00*00031102~HCM8UG00*00031105 平成18年12月14日~平成19年2月1日	4台	
日立	-	CC150-3	HCM8UH00*00031104 平成18年12月27日	1台	
住友	-	HW41VSH	W04S1-1103 平成18年12月27日	1台	
日立	-	CC135-3A	HCM8UJ00*00032101~HCM8UJ00*00032108 平成19年3月7日~平成22年7月27日	8台	
日立	-	CC150-3A	HCM8UK00*00032101~HCM8UK00*00032111 平成19年3月8日~平成22年7月31日	10台	
住友	-	HW41VSH-2	W04S2-2103 平成19年10月18日	1台	
日立	-	ZC35T	HCMTDAA0*00033101~HCMTDAA0*00033107 平成22年7月30日~平成22年10月15日	7台	
日立	-	ZC50T	HCMTDBA0*00033101~HCMTDBA0*00033102 平成22年9月8日~平成22年9月30日	2台	
	-	(計19車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年9月12日~平成22年11月1日	(計718台)	

【注意事項】1. リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

2. 車台番号中の*はPINのチェック文字を表し、任意のアルファベット1文字が入ります。