



改善箇所説明図



改善の内容

全車両、警光灯を対策品と交換する。

識別：改善済み車両には車台番号打刻のハイフン位置下部に黄色ペイントを塗布する。